

ВІВЬЮТЕСЯ РЕЦЬЯ В. САЗА

IN NAPOLI

To d'inventaria 360 50

Sala Grande

Scansia 3 6 Palchetto + 3 Oto d'ord. A = 4.



Palat. VI. 50



5h by CHIMICA

APPLICATA ALLE ARTI

DEL S. G. A. CHAPTAL,

Membro e Tesoriere del Senato, Grande Officiale della Legione di Onore, Membro dell' Istituto di Francia, Professore Onorario della Scuola di Medicina di Montpellier ec, ec. ec.

TRADOTTA DAL FRANCESE

TOMO PRIMO.



NAPOLI

DALLA, STAMPERIA ORSINIANA.

A spese di Fr. Romilly alla libreria francese, strada S. Giacomo.

\$805 N.S.

in a salar for the first

e i jorden fra 1966 beskert 1968 - Aldan State 2008 - Aldan State

 $\sigma_{\chi} = 4 \pi \left[T_{\chi}^{2} - 2 + 4 \right]$

The state of the s

A SUA MAESTA'

L'IMPERATORE

DEI FRANCESI

2

RED'ITALIA;

SIRE;

Le Francie Vi ba acclamato con il nome di Grande, e quantoprima le Nazioni riconoscenti Vi proclamerenno il Pacificatore dell' Europa.

Allora , VOSTRA MAESTA', realizzando dei voti più cari al sua quore, potra proteggere, con tutta l'attività del suo genio, i progressi dell' agricoltura, la prosperità del commercio, e la gloria delle arti.

Ammesso, come Consigliere di Stato, d come Ministro, per il corso di sei anni , al segreto de' Suoi consigli, avendo avuto l'onore di accompagnare VOSTRA MAESTA' nelle Fabbriche addette alle nostre manifatture, to bo potuto conoscere quanto Ella stimi le Arti, e quanto sia grande la Sua premura per rutto cio che interessa la il nome de Grandersband frances Persudso, che dopo avere assicural to la indipendenza e la gloria della

Impero , e dopo avere conquistato la libertà del commercia , il genio di Vostra Maesta sarebbe per applicarsi ai mezzi di ritornare alla floridezza, tutti i rami della prosperità nazionale, ia pregai la Maesta Vostra ad autorizzarni a secondare i suoi generosi progetti.

Giacche tutta la mia vita era stata consacrata alla studio delle arti;
ed i miei lavori pressa Vostra Maesta me ne avevano fatto conoscere
anco meglio i bisogni ed i mezzi di
supplirvi : io La supplicai di restituirmi alle mie prime occupazioni; ed
Ella si degno apprezzare la mia proposizione; ed incoraggiarla con il ticolo onorevole; con il quale Ella ri-

compenso i miei deboli servizj.

Fedele alla condizione con la quale Ella mi ha accordato il ritiro dagli affari pubblici, io porto ai piedi di Vostra Maesta' un primo tributo del mio zelo.

Se, in questa Opera, totalmente addetta ai mezzi di ristabilire, e di assicurare la prosperità delle nostre fabbriche, si trovera qualche riflesso di quelle vedute brillanti, di quelle idee utili, di quelle combinazioni profonde, che compongono l'abituale maniera di pensare di Vostra Maesta, e che Essa trasmette più immediatamente a quelli fra i suoi sudditi che banno la fortuna di etarle più da vicino, il buon successo di questa parte del mia

lavoro sarà un nuovo benefizio di Vostra Maesta'.

Io mi stimero felice, se, allora quando scenderà dal cocchio della vittoria per penetrare nel modesto asilo dell'industria manifatturiera, la MAESTA VOSTRA potrà trovarvi qualche risultato delle mie premure.

Sono con rispetto

Sire,

Di Vostra Maesta' Imperiale E Reale,

> L'um ilissimo, devotissimo o fedelissimo suddito CHAPTAL

Es syller hanne es la carre es significant les la carre es la carr

Things we wrong the sine of the

e skir **s**kiri. He sair t

And the street of the Landing of the street of the street

DISCORSO PRELIMINARE.

UN trattato di Chimica applica-ta alle arti, deve essere diverso da un trattato di ciascuna arte in particolare; ed una intrapresa di questa seconda natura eccederebbe le forze di un'uomo folo, e non potrebbe fare a meno di contenere nojose ripetizioni; giacchè l'aria, l' acqua, il calore, e la luce agiscono con le medesime leggi nelle mani di tutti gli artisti: e però basta indicare le proprietà respettive di tutti questi agenti, e la legge della loro azione, perchè ciascuno artista possa conoscere la causa. il mobile ed il principio delle fue operazioni . -11274

Il vero mezzo d'illustrare le arti' consiste, non tanto in descriverne con esattezza i processi, quanto in ridurne a principi generali tutte le operazioni. La descrizione di un arte, ancorchè sia esattissima, non è altro che la storia di ciò che si pratica, e, per così dire, la carta di ciò che n'esiste. Essa può, per ve-rità, portare tutti gli artisti allo stesso grado di abilità con la comu-nicazione degli stessi processi; ma non fa inoltrare di un passo la industria. La scienza porta lume a ciascuna operazione, ne spiega tut-ti i risultati, sa che l'artista si renda padrone dei suoi processi, a segno di variacli, semplicizzarli, e perfezionarli, e di prevederne e calcolarne tutti gli effetti.

Adunque un trattato di Chimica applicata alle arti, è un opera di

prin-

PRELIMINARE. XIII'
principi: ed io crederò di avere
confeguito il fine che mi fono proposto, se ogni artista troverà in
questa opera la causa di tutti i suoi
risultati e la regola sondamentale
della sua condotta.

Per comporre un'opera di questa natura era necessario avere prima raccolto tanti fatti da sormarne uno istruttivo confronto; ed avere prima analizzato con tale persezione da trovare, nei produti di una operazione, la causa ed i risultati di tutti i senomeni. Occorreva adunque mosto tempo per prepararne i materiali.

I fatti fono efiftiti prima della ficienza che doveva illustrarli, riunirli, e confrontarli: così i metodi dei naturalisti non hanno potuto formarsi se non dopo che la conofcenza di un grandissimo numero

d'individui ha loro dato il comodo di combinarli, e confrontarne i

principali caratteri.

Ma perchè la chimica potesse spargere lumi su le arti, era necesfario che essa avesse prima acquiflato una cognizione profonda di ciascuno degli agenti, delle Ioro proprietà, e della loro azione: abbisognava che sossero già stati classati tutti i corpi, e che tutti i loro effetti fossero stati calcolati, e ridotti a principj generali. La fine del secolo decimottavo ha operato questa rivoluzione: elementi ignorati fino a quella epoca fono fiati aggiunti a quelli che erano già conosciuti: l'analifi dell'aria e. dell'acqua ha reso più intelligibile l'azione di queste due sostanze; la decomposizione degli acidi ha permesso di spiegare i loro principali effet-

PRELIMINARE: effetti: i fluidi del calore, e della luce, forgenti feconde di azione e di reazione, primi motori della vitalità, hanno preso il loro posto fra gli elementi dei corpi e la chimica, la quale fino allora fi era limitata ad alcune operazioni particolari o di dettaglio, è divenuta a un tratto una scienza centrale onde tutto deriva ed ove tutto si riunisce. Non si è tardato a convincersi che la natura, non meno semplice nei suoi principi di azione che feconda nei suoi sviluppamenti, aveva un piccolo numero di leggi generali; e gli artisti, fino a quel tempo isolati nel vasto campo della industria, hanno incominciato a vedere di essere fra loro legati con i più intimi rap-porti, e che tutte le loro operazioni erano annesse a principi che loro cerano comuni ·102. 1

In confeguenza delle addotte riflessioni la Chimica applicata alle arti sarà quella scienza, la quale dall'analifi comparata delle operazioni di tutte le arti, farà rifultare alcune leggi generali alle quali verranno ad avere rapporto gl' in-numerabili effetti che si offervano nelle fabbriche delle arti.

Sî può dire che la chimica delle arti, confiderata fotto questo punto di vista, è un faro che la mano de-gli uomini ha stabilito nel santuario delle operazioni dell'arte e della natura, per illuminarne ogni par-

ticolarità.

Ma la chimica delle arti non fi limita ad illuminare ciò che è conosciuto, ò a persezionare ciò che è in pratica: essa orea sempre nuo-ve arti; ed in pochi anni l'abbiamo veduta dare nuovi metodi per

PRELIMINARE: l'imbianchimento delle tele; fabbricare, di tutto punto, il fale am-moniaco, l'allume, e le copparose; decomporre il sale marino per estrarne la soda: arricchire di nuovi mordenti le tintorie; formare il falnitro e raffinarlo per mezzo di processi più semplici; comporre la polvere da cannone con metodi più pronti e più ficuri; ridurre ai suoi veri principi la concia delle pelli, ed abbreviarne l'operazione; per-fezionare l'estrazione dei metalli, e la loro lavoratura; femplicizzare la distillazione dei vini; rendere più economici i mezzi di riscaldare; stabilire sopra nuovi principi la combustione dell'olio, e la illuminazione delle nostre abitazioni; e somministrarci i mezzi di al-zarci nell'aria e di andare a confultare la natura a tre o quattro mila tese al di sopra di noi.

Avanti che la chimica avesse ridotto a principi generali le molte operazioni dell'industria, le fabbriche e le manifatture erano, per così dire, l'appannaggio di alcune nazioni e la proprietà di un piccolo numero d'individui; la più affoluta segretezza copriva ogni processo con il velo del mistero; le ricette e le pratiche erano trasmesse in eredità di generazione in genera-zione. La chimica ha svelato tutto: ha reso patrimonio di tutti il demanio delle arti; ed, in poco tempo, si è veduto arricchirsi degli sta-bilimenti dei loro vicini tutti quei popoli che hanno coltivata questa scienza. Le preparazioni di piom-bo, di rame, di mercurio; i lavo-ri sul serro; la sabbricazione degli acidi; l'apparecchio dei drappi; la

frampa dei colori fulle tele; la composizione dei cristalli, delle terre cotte e delle porcellane, ec.; tutto ciò è stato tratto suori dal segreto, e forma ora una proprietà comune.

e forma ora una proprietà comune.
Così, da venti anni in quà, la
chimica ha creato più rami d'industria; ne ha persezionato un maggior numero, ed ha pubblicato
quasi tutti i processi delle arti.

Ma, non ostante che convenghiamo che la chimica ha prestato grandi servizi, e speriamo che esta ne renderà ancora maggiori, quando le sue ricerche, illuminate per il progresso delle cognizioni umane, si applicheranno più particolarmente alle arti, noi non possimo astenerci di premunire l'artista ed il manisattore contro l'abuso che si sa della parola chimica, e d'invitarli a non aecordare una considenza cieDiscorso*

ca, ne a tutte le opere che portano quel nome, nè a tutti gl'indi-vidui che prendono il titolo di chi-mici. La chimica ha i suoi adetti e i fuoi ciarlatani, come li hanno le altre scienze; il sabbricante potrebbe facilmente compromettere la fua fortuna e la sua riputazione, se regolasse la sua condotta ò fondasse fpeculazioni, su'calcoli di tavolino, su' piccoli rifultati di lavoratorio ò fopra avvisi ingannatorii.

Conviene usare la più grande circospezione nello introdurre innovazioni nelle fabbriche di arti, non ostante che abbiano l'apparenza di riuscire vantaggiose. Prima di mutare ciò che esiste, avanti di modificare ciò che prospera, prima di deviare un corso di operazioni che si crede di poter megliorare, è ne-cessario che l'esperienza abbia dePRELIMINARE!

cifo a favore delle mutazioni che si progettano, e che il nuovo pro-cesso abbia ricevuto la sanzione della pratica, ed ancora il consenso. del confumatore.

Senza le indicate precauzioni favie, prudenti, e necessarie, le quali dai teorici sono dette caparbierie, pregiudizio, ignoranza, ben presto si disorganizzerebbero i più bel-li stabilimenti: si vedrebbero ondeggiare per qualche tempo in tentativi ed incertezze; e dopo prove ro-vinose il fabbricante si stimerebbe selice se potesse riprendere il suo primo metodo, e ristabilire la sua ri-putazione su le sue antiche basi. Ma, mentre io lodo il saggio ri-

tegno del manifattore che, quafi inaccessibile a nuove idee, non adotta alcuna mutazione se non dopo la prova della pratica e della

fua propria esperienza, io biasimo pure l'ostinazione di quello che rigetta, senza esame, tutti i perfezionamenti che gli sono proposti: imperocchè quello che non cammi-na con le arti per tener dietro a tutti i loro progressi, si trova ben presto male: e si conduce a veder cadere a poco a poco in discredito i prodotti della sua fabbrica : non può più nella parte economica rivalizzare con i fuoi concorrenti: ed invece d'imitarli, biasima i loro processi nuovi, che tratta di innovazioni pericolofe: follecita provvidenze del Governo perchè la fabbricazione divenga uniforme: implora la vigilanza degli ispettori, e chiama con gran premura tutto ciò che può ritardare il cammino illuminato delle arti.

Per conseguenza di tale funesto

PRELIMINARE: XXIII acciecamento noi abbiamo veduto decadere e mancare stabilimenti che erano prosperati per più secoli: e vediamo ancora alla giornata emigrare alcune arti da città in città, e da nazione in nazione.

Il fabbricante adunque si trova fra due scogli, quello di una credenza cieca che compromette la sua fortuna esponendola allo azzardo delle teorie: e l'altro di una diffidenza ossinata che attacca le basi del suo stabilimento, tenendone lontani i metodi che possono megliorarlo.

La faviezza consiste dunque in essere accessibile a tutte le scoperte, in far pruove nelle sabbriche di tutto ciò che ha la sanzione dell'esperienza, o la testimonianza di persone dell'arte: ma non adottate, come metodo di sabbricazione, b 4

xxiv Discorso altro che ciò che è stato provato per mezzo di una pratica suffi-

ciente .

Mi è parso sempre impossibile che il chimico potesse riunire, nel suo laboratorio, tutti gli elementi di calcolo su i quali il manifattore deve operare avanti di decidersi con cognizione di causa: infatti, la mano d'opera, le spese di stabilimenti, l'interesse dei capitali, le facilità per la vendita, il gusto o il capriccio del consumatore, la natura del suolo eli appropyissona. tura del fuolo, gli approvvisiona-menti in combustibili ed in materie prime, fono tutti altrettanti dati che bisogna conoscere, pesare e calcolare; ed il fabbricante può solamente procurarsi notizie sufficien-ti per arrivare a risultati su i qua-li possa motivare la sua decisione.

Vi sono adunque in tutto ciò

PRELIMINARE: due oggetti, uno del chimico, l' altro del fabbricante: il primo propone, il fecondo giudica e decide. Ciò che sembra il meglio al chimico, può non effere tale per il fabbricante, perchè il chimico confulta folamente la scienza, mentre il manifattore conosce ciò che esiste, confronta la spesa della innovazione con il prodotto della megliorazione, giudica i rifultati dei due processi, consulta il gusto del consumatore, e fonda la sua decifione sopra una quantità di fatti, di convenienze e di circostanze; che il chimico non può nè conoscere nè valutare.

Così il Chimico ed il Manifattore possono ajutarsi reciprocamente: ma bisogna che ciascuno si mantenga entro quei limiti che gli prescrive la natura dei loro studi respettivi. XXVI DISCORSO

tivi. Qualunque alterazione in quefto ordine di cose, deve cagionare consusione e preparare risultati che rovinano i capitali, e scre-

ditano la scienza.

Ma vano sarebbe qualunque ssorzo di persezionare le arti per mezzo della chimica: ed invano si tenterebbe di portarle a quella superiorità dalla quale dipendono la gloria e la ricchezza delli Stati, se, per assicurarne la prosperità, con la scienza, non concorressero altre cause.

Senza dubbio la causa la più potente per il buon successo di una sabbrica è nella buona qualità dei prodotti, e nella economia della soro sabbricazione: ma qualunque uomo ancorchè abilissimo vedrà abortire nelle sue mani i germi della sua industria, se il loro sviluppa:

PRELIMINARE: XXVIII pamento non fia facilitato da altre

cause protettrici.

Supponendo efistenti tutte le cognizioni necessarie per formare e per dirigere uno stabilimento, acciò esso prosperi, è necessario pure che sia formato in un luogo che gli sia favorevole : imperocchè non è indifferente il situare una industria quasi a caso in un luogo del . globo piuttofto che in un'altro; il sito conveniente a ciascuna arte è stato indicato dalla natura stessa delle sue operazioni; ciascuno ha, per così dire, la sua terra conveniente, e l'alterare questo ordine naturale può produrre i più grandi inconvenienti.

Questo potere delle località è specialmente marcatissimo per tutte de arti, i prodotti delle quali sono a basso prezzo, ed ove la mano d'

DISCORSO XXVIII opera è quasi nulla: queste devono essere stabilite presso quei luoghi che somministrano gli approvvitionamenti, ed a portata di quelli ove se ne fa consumo, perchè i prodotti non possono sopportare il tra-sporto della materia prima, nè quel-lo dell'oggetto sabbricato.

Questo potere delle località è meno affoluto su gli oggetti di luffo : così una fabbrica di stoviglie grossolane deve essere formata sopra il suolo dell'argilla che vi si lavora, ed a portata dei luoghi che la consumano, o dei canali e dei fiumi che ne facilitano lo spaccio; mentre una fabbrica di porcellana potrà prosperare nel centro di una gran città, perchè in essa quasi tutto è lavoro, e la materia prima appena entra come elemento nel prezzo di tali floviglie.

Tut-

PRELIMINARE.

Tutte le arti che efigono una difficile riunione di uomini, di cose e di mezzi, devono, forse prima che altrove, effere stabilite nelle cit-tà: ivi gli nomini riuniti dal biso-gno, esistono per la sola loro industria: essi mettono, per così dire, in comune tutti i loro mezzi, e si distribuiscono tutte le operazioni per arrivare più prontamente al loro intento. Sembra ancora che quelle arti le quali esigono molte cognizioni, e perfezione di gusto, non possano prosperare altrove che in mezzo alle città grandi, perchè solamente ivi si può sperare di tro-vare i mezzi necessarii per esse.

Non folamente non tutte le località sono atte a formare siti convenienti per gli approvvisionamenti, il consumo, e la mano d'opera di una fabbrica; ma vi sono anco-

XXX Discorso ra alcuni luoghi i quali, quantunque riuniscano tutti questi vantaggi, pure escludono alcuni generi di manifatture per considerazioni dedotte dalla natura stessa del suolo. Così una terra che presenta grandi van-taggi per l'agricoltura, e sommini-stra a tutte le braccia facili mezzi di suffisenza, non può ammettere altre sabbriche, che quelle, l'essenza delle quali è naturalmente connessa con quella delle produzioni del suolo: in seguito di tali principii i lavori di lino, di lana, di seta, di canapa, e di vino, lungi da nuocere all'agricoltura, ne moltiblianze i marteccii purchi tiplicano i vantaggi, purchè per altro occupino l'uomo di campa-gna folamente in quei tempi dell' anno nei quali la terra non efige la di lui opera: ma flabilimenti di arti meccaniche o di oggetti di lufPRELIMINARE XXXI

fo, vi feccherebbero la prosperità
territoriale fino alle sue radici.

Si vede qualche volta alcune fabbriche, che sembrano prosperare per qualche tempo, quantunque situate in luoghi che sembrano poco favorevoli per esse: ma questa prospe-rità è uno stato sorzato: la sortuna degli intraprendenti, l'intelligenza dei direttori, i favori del Governo, possono prolungare la loro esistenza per qualche anno: ma, ficcome non è in potere degli uomi-ni l'annientare le cause di rovina che agiscono continuamente, riescono insufficienti tutti gli ssorzi in-dicati; e dopo una lotta penosa, si vede crollare stabilimenti, ai quali, per prosperare, non è mancato al-tro che la scelta di una località più conveniente. Così le vetraje, le fonderie, ed altre fabbriche le quali

DISCORSO li confumano grande quantità di

combustibili, vanno a perire appe-na nate, allorchè siano stabilite a distanze grandi da boschi, ò da mi-

niere di carbon fossile.

Noi abbiamo già offervato che le arti di lusso, e le sabbriche di drappi potevano prosperare nelle città, nelle quali una numerosa riu-nione d'individui presentava loro ajuti che non si poteva sperare di trovare altrove. Ma, quanto questi vantaggi sono compensati dagli inconvenienti derivanti da questo in-gombramento di artefici sopra un medesimo punto! Qual terribile spettacolo è il vedere venti in trentamila famiglie, l'esistenza delle quali è essenzialmente annessa alla pro-sperità di una sabbrica! Una rivoluzione politica, un cangiamento di gusto ò di moda, una difficoltà fofopravvenuta negli approvisionamenti, una dichiarazione di guerra, paralizzano l'attività di queste sabbriche; e, quasi in un momento, si vede l'industria e la vita di quaranta mila individui agitarsi e languire nelle angoscie della mise-

ria e della disperazione.

Io ho fempre considerato queste riunioni allarmanti come uno dei maggiori slagelli attaccati ai progressi della civilizzazione: ed io credo che ad una saggia e prudente politica convenga prevenirli: oltre di che essi minacciano ad ogni momento la tranquillità pubblica, e compromettono la forte dell' arte medesima, perchè l'espongono alle variabilissime alternative di tutti gli avvenimenti che tanto potentemente agiscono su la popolazione delle città.

XXXIV DISCORSO

Per conciliare il gusto squisito; che non esiste se non che nelle città, con la facilità e la economia della mano d'opera che si trovano nelle campagne, senza esporsi alle conseguenze suneste di questa riu-nione di artesici, della quale abbiamo parlato, io penso che il capo di uno stabilimento deve risedere nelle città, e le braccia che ese-guiscono il lavoro possono essere difperse per le campagne. Con que-sto mezzo il capo consulta ogni giorno il gusto del consumatore : egli è sempre fra gli artisti ed i dotti che l'illuminano: ha tutte le facilità desiderabili per i suoi approvvisionamenti e per il consumo dei suoi prodotti: sa mettere in opera o dare l'apparecchio, fotto i fuoi occhi, alle materie che fono a basso prezzo preparate nelle campagne :

gne; aumenta o riduce la sua sabbrica, secondo le circostanze e sul semplice calcolo dei suoi interessi, perchè non teme che l'uomo di campagna, che nella sabbricazione non impiega altro che il tempo che non può dare all'agricoltura, ricada in un'ozio mortale, per la cessazione dei lavori dell'industria.

Se noi offerviamo attentamente le fabbriche le quali prosperano da molto tempo, e l'essistenza delle quali è stata inaccessibile alle burrasche delle rivoluzioni, ai capricci delle mode, alla versatilità delle leggi e dei regolamenti sul commercio, noi le vedremo tutte nelle campagne, ove l'aridità del suolo ed il rigore degl' inverni non permettono all'abitante di occuparsi senza interrompimento ai lavori della terra: e la esperienza c'insegne-

rà, che, quantunque in seno alle montagne e sotto le capanne i mezzi di esecuzione siano meno persezionati che nelle città, nientedimeno i prodotti che vi si fabbricano compariscono su tutti i mercati dell' Europa, a prezzo più basso di quelli delle città; la qual cosa accade, perchè, la mano d'opera, essendovi meno costosa, bilancia con vantaggio la impersezione dei mezzi con i quali viene eseguito il lavoro.

Ma i vantaggi della località, e le cognizioni di un direttore non possono assicurare la prosperità di uno stabilimento, se non nel caso che la protezione, gl'incoraggiamenti, le leggi ed i regolamenti di uno Stato siano calcolati su i veta interessi delle sabbriche.

Tutti

PRELIMINARE: XXXVII Tutti i Governi hanno la volontà, fenza dubbio, di proteggere le arti ed il commercio; ma ve ne fono pochi, i quali su questo pun-to adempiano le loro buone intenzioni. Un governo veramente protettore dell'industria, non guarda altro che l'arte; ed i fuoi mezzi. per facilitarne lo sviluppo ed afficurarne la prosperità si riducono a quanto appresso : Rendere comodi li approvvisionamenti e sacile il confumo: accordare premi all'esportazione, per presentare i prodotti del-le sabbriche nazionali su tutti i mercati dell'Europa : valerfi del fuo credito presso gli altri governi per fare sudiare i persezionamenti ed i nuovi processi, a fine di arricchirne il suo paese: determinare e mantenere con energia gl'impegni ed a rapporti che devono elistere fra l' artefice, ed il padrone ò direttore della fabbica: confultare il fuolo, il clima, il carattere degli abitantif e l'interesse dell'agricoltura, per non accordare che una protezione

ragionata.

Partendo da questi principi, il Governo Francese deve occuparsi essenzialmente delle manisatture di lana, di feta, di lino, di canape; della distillazione dei vini, della fabbricazione delle stoviglie e di tutti gli oggetti dei quali il fuolo gli presenta con abbondanza le ma-terie prime. Per un perturbamento deplorabile di quest'ordine di cose si è veduto incoraggiare, un mezzo secolo fà, le fabbriche di cotone senza pensare che la sorte di questi stabilimenti alimentati da materie forastiere, veniva ad essere soggetta a tutte le alterazioni delle rivoluPRELIMINARE. XXXIX zioni, a tutti gl'intrighi dei gabinetti, ed a tutte le variazioni di leggi fulle dogane; e che le fabbriche, essenzialmente territoriali, avrebbero da questa concorrenza sofferto tanto più perchè per incoraggire, moltiplicare, ed associare questi stabilimenti nascenti, bisognava accordare premi, proibire l'introduzione di prodotti analoghi, e voltare, verso questa industria veramente esotica, tutti i capitali, tutti i lumi, e tutte le braccia (1).

(1) Io non parlo che di ciò che si farebbe doi votto fare cinquant' anni fa. Oggi che le fabbriche di cotone formano un ramo coniderabile della noftra industria; oggi che i lavori di cotone occupano presso appendi a poco dogeromila individui, il Governo deve, senza dubbio, proteggerli. Ma è stata una faggia politica sistari in Francia? La loro introduraione non è ella sitata notiva alle fabbriche essenzialmente nazionali di panni, di seta, di lino? Il Governo non' avrebbe fatto meglio ad applicare i suoi incoraggimenti a queste fabbriche; e lasciare

E' pure una conseguenza funesta di questa salsa maniera di vedere, L'aspirarsi da alcuni Governi a stabilire presso di loro tutti i generi d'industria; essi non pensano che ciascun paese ha, per la sua posi-zione, per il suo clima, per la natura del suo suolo ed il carattere dei suoi abitanti, alcuni generi d' industria che gli appartengono, e che formano, per così dire, il suo appannaggio. Non riflettono essi che una nazione che vuole fare tutto ed avere tutto, si separa e s'isola dal resto delle nazioni, che non si riferva alcun mezzo di cambio mentre le vere relazioni commerciali non si possono stabilire che sul

ai nostri rivali i fili e le tele di corone, come mezzi di cambio con i prodotti della nostra industria e del nostro suolo è Tale è la Questone. PRELIMINARE. ELI cambio respettivo dei prodotti del suolo ò di quelli dell'industria.

Conseguenza necessaria di questo stato di violenza e di questa salsa direzione che s'imprime all'industria è il credersi i Governi obbligati a proibire l'importazione dei prodotti delle fabbriche forestiere Non solamente sarebbero inutili queste leggi proibitive, se ciascun po-polo limitasse la sua industria ai soli oggetti che la natura pare avergli destinati, e basterebbe allora l'aggravare i prodotti analoghi fabbricati fuori con un diritto di introduzione proporzionato al profit-to del contrabbando: ma anzi gioverebbe il non averle, perchè queste leggi organizzano la frode, im-moralizzano una porzione del popolo, ed influiscono in una maniera finistra su i progressa delle arti: im ntir Discorso
imperocche il manifattore non cerca di perfezionare se non quando
fi vede circondato dai prodotti di
una fabbricazione migliore ò più
economica della fua: tolti questi
oggetti di confronto, contento di
ciò che fa, perchè trova a venderlo, fi addormenta nel suo stato di
mediocrità.

Si parla continuamente della netessime, e di ristabilire le ispezioni
per sar prosperare le sabbriche: e
si rammenta, per questo oggetto,
il regime regolamentario del grasi
Colbert. Pare che non si veda ò si
singa di non vedere, che noi siamo
in tempi ed in posizioni che non
potrebbero essere paragonate all'epoca nella quale visse quel celebre
uomo: allora le arti erano o sconosciute o nell'infanzia: in quello
stato

PRELIMINARE EXILE flato di debolezza, bisogno sicuramente ajutarle, fissarle, accreditarle : e subito che era afficurato un buon metodo di fabbricazione, conveniva, per conservarlo e spargerlo, fare, per così dire, una legge di fua esecuzione : senza questa favia precauzione, i primi passi dell'ar-tista, ancora vacillanti, si sarebbero smarriti. Ma, adesso che tutte le operazioni fono calcolate, regolate dalla pratica; ed illustrate dalle fcienze, il manifattore si è affran-cato dalle guide, ed i suoi pro-gressi derivano dalla sua indipen-denza. I regolamenti di sabbrica-zione, obbligando l'artissa ad un cammino uniforme, non permetto-no alcuno sviluppo alla sua imma-ginazione. La troppo rigida offer-vanza di essi ha fatto sì che noi fiamo stati da una nazione rivale fu-

DISCORSO superati nella industria delle manifatture: e la Francia non ha ritrovato tutto il suo genio, se non allora che fono cadute queste sbarre. Da questo momento, è stato persezionato l'apparecchio di tessitura si è conosciuta la sabbricazione dei casimiri, e la libertà data alla fabbricazione ci ha procurato una varietà di drappi ed un persezionamento nei processi, che, in poco sempo ci hanno posti al livello delle migliori fabbriche dell' Europa. I regolamenti di fabbricazione possono conservare il presente, ma perdono l'avvenire, e formano il codice dell'abito e dei pregiudizi Io sò bene che tutte le città che

hanno fabbriche, nelle quali languifee l'industria, reclamano regolamenti, di fabbricazione, i o sò pure che este attribuiscono, i quasi tutte. In

PRELIMINARE. XLV decadenza delle loro fabbriche alla soppressione di questi regolamenti : ma io sò ancora, che, se elleno esaminassero bene l'affare, vedreb-bero, o che la fabbricazione è stata portata altrove, perchè lo sta-bilimento di essa vi ha trovato qualche vantaggio; ò che il confumatore ha contratto altri rapporti, perchè questi gli sono stati accor-dati a prezzo più basso: ò che la fabbricazione si è persezionata in altre fabbriche, mentre la loro è restata la medesima: ò che movimenti politici, ò trattati di com-mercio hanno variato i loro 'rapporti con le nazioni che consumavano i loro prodotti; ò finalmente che il gusto capriccioso del consumatore si è portato sopra altri oggetti . Io non dubito che , nell' esame di tutte queste cause, il fabbricante di buona fede non trovasse quella che rallenta i lavori della sua industria : e che allora, invece di volere imbarazzare con regolamenti il cammino delle scoperte e gli ssorzi dell'immaginazione, non arrivasse per mezzo dell'applicazione di nuovi processi a rendere alla sua fabbrica lo stato di prosperità che

essa ha perduto.

Si è creduto di fare la causa del consumatore patrocinando quella dei regolamenti; ma questo è un'altro errore che bisogna distruggere. Il consumatore è il vero giudice della mercanzia che esso compra; ed è interesse del fabbricante il servirlo bene; i rapporti fra queste due classi di uomini non sono durevoli se non quanto sono stabiliti su i loro interessi respettivi. I regolamenti e gli ispettori possono assicurare una sab-

PRELIMINARE: MA non fempre conviene al consumatore la invariabilità della fabbricazione: imperocchè, se egli defidera un drappo leggiero e di poco costo, perchè si deve imporgli la legge di adoperare per uso proprio drappi gravi che egli non ha voglia di portare?

Mi pare ancora che la libertà di fabbricare tele di tutte le qualità e di tutte le dimensioni sia totalmente a vantaggio dell'arte e del commercio: imperocchè l'industria non può sviluppare le sue sorze se non gli si lascia larghedra sufficiente per applicare tutti i suoi metodi. L'interesse dell'industria non è tanto nella formazione di un'abito ricco e costoso, che si conserva per molto tempo, quanto nella fabbricazione di molti abiti semplici che

RLVIII DISCORSO consumano maggior quantità di ma-teria prima, impiegano maggior numero di braccia, e stabiliscono

una circolazione più rapida.

I regolamenti non fono necessarii che per gli oggetti su i quali non si può giudicare con la semplice vista: tali sono tutti i lavori di oro, e di argento: appartiene al Governo il fissarne il titolo e renderne uniforme la composizione. Il Governo può pure efigere che cia-fcun fabbricante imprima il suo no-me sopra tutti i suoi lavori, per-chè ciò presenta una garanzia al consumatore: ma a ciò si limita il fuo dovere.

Oh! quanto meriterebbe bene delle arti un Governo, se, in vece di formare regolamenti e stabilire ispettori per invigilare sulla loro esecuzione, mandasse nelle sabbriche

che gli uomini i più istruiti all' oggetto di perfezionarvi i mezzi di fabbricazione, introdurvi le megliorazioni delle quali essa è susceptibile, e portarvi i processi ed i meccanismi che sono adottati nelle fabbriche forestiere!

Ciò che noi abbiamo detto dei regolamenti può applicarsi senza eccezione alle patenti ed alle matricole; imperocchè queste istituzioni sotto il vano pretesto di assicurare alla società capi di mestieri provati da una buona pratica, ne tenevano lontani quelli individui che, annunziandosi con molto talento, eccitavano anticipatamente la gelosia dei loro esaminatori dei quali dovevano divenire competitori. Ma ciò che sembrerà più straordinario si è che tali issituzioni siano suffistite per tanto tempo, mentre l'eserciamente più straordinario si è che tali issituzioni siano suffistite per tanto tempo, mentre l'eserciamente del patente del propositioni siano suffistite per tanto tempo, mentre l'eserciamente del patente de

DISCORSO : "

fperienza le accusava, e le condana nava. Per esempio, a Parigi l'industria si era risugiata nel sobborgo di S. Antonio ed al Tempio per la sola ragione che non vi erano stabilite le matricole.

Dopo aver fatto conoscere ciò che può l'artista e ciò che deve il Governo per la prosperità delle arti, mi resta da dire una parola dell'influenza che vi ha il consumatore. Siccome l'artista non lavora che per il consumatore, è na-turale che egli debba affortire la fua fabbricazione secondo i gusti, ed i capricci di questo. Si può adunque riguardarlo come il vero regolatore del lavoro del fabbrican-te : egli dirige il lavorante nei fuoi bisogni, e nella loro esecuzione: e, se ha gusto, rigetta tutto ciò che non è persetto, e sa prendere

PRELIMINARE: LI

bello all'artista da esso guidato: ma, se manca di gusto, e di cognizioni, lo sa deviare dalla buona strada.

Se il consumatore non ricercherà altro che lavori perfetti, e non comprerà altro che lavori persetti, benì presto l'artefice non farà altro che lavori perfetti. Se poi, al contrario, il consumatore non distingue un lavoro scorretto, da una produzione senza difetti, l'artista, non avendo più interesse a persezionare, per tutto il corfo della sua vita si limiterà a lavori difettofi. Il confumatore adunque forma l'artifla per mezzo della purità del suo gufto, e con la severità di sua scelta: ma le istituzioni formano il consumatore : e si può sperare di trovare consumatori riluminati sola-8. 1

mente quando una buo

mente quando una buona educazione, lo studio dell'arte, e la vista dei buoni modelli abbiano preparato una generazione.

Io ho fatto molto tempo rifleffione full'ordine che dovevo stabilire in un Trattato di Chimica applicata alle arti. Io aveva creduto alla prima che fosse più conveniente il classare le arti, e confrontar-ne le operazioni per risalire ai principi. Ma io mi sono convinto che ciò mi avrebbe esposto a ripetizioni, e ad ingrossare inutilmente il mio lavoro: per esempio, l'aria, il succo, l'acqua, essendo agenti in quasi tutte le arti, mi avrebbero obbligato a parlare della loro azione parlando di ciascuna di esse, ed a ritornare ad ogni istante soPRELIMINARE: LIIP pra principi già espossi. Ho preso adunque il partito di stabilire prima i veri principi della scienza, e di rapportare a ciascuno di essi tute e le operazioni delle arti che ne temanano; e mi sono convinto che, seguendo questo metodo, tutte le arti vengono a situarsi naturalmente sotto la legge che ne regola le

operazioni.

Per arrivare a questo fine, io comincio dal presentare i principi chimici, e so conoscere le leggi generali alle quali obbediscono i corpi nella loro azione reciproca: e passo poi a indicare le modificazioni che sono apportate a queste leggi primordiali della natura, da caufe sempre attive, come la pressione dell'atmossera, l'azione del calore, l'influenza della vitalità, lo ssorzo della elassicità &c.

3

Dopo avere piantato le basi sondamentali di tutte le operazioni con-fiderate nell'ordine naturale, io mi occupo dei mezzi che l'arte può adoperare, per la fua parte, per facilitare ò modificare l'azione di queste leggi, ed imprimere, per così dire, il movimento a tali potenti agenti della natura.

Per tali motivi questa prima par-te della mia Opera, non solamente abbraccia la conoscenza delle leggi della natura nella azione reciproca dei corpi, ma fa ancora conoscere i mezzi che sono in potere del chi-mico per dirigere, variare, e stu-diare i loro effetti.

Conosciuto una volta le leggi generali dell'azione chimica, ed i mezzi che l'artista impiega, sia per ap-plicarli ai corpi su i quali opera, sia per calcolarne i risultati, mi è femPRELIMINARE:

LV

fembrato naturale di far fuccedere a queste leggi fondamentali la deferizione dei principali corpi su i quali fi esercita l'azione chimica; ed ho creduto di doverli presentare nel loro maggiore grado di nudità o di semplicità, per meglio studiar-

ne i caratteri proprii.

Questa seconda parte della mia Opera comprende la descrizione delle terre, degli alcali, dei metalli, dello zolfo, del fossoro, del carbonio, dei gas &c. e vi ho pure aggiunto i bitumi, gli olj, le resine e gli acidi, perchè, quantunque queste sostanze siano composte, pure alcune di esse sono impiegate come materie prime, ed altre sono, nelle mani del chimico, i suoi principali mezzi di azione, di composizione, e di decomposizione; e per mezzo della loro combinazione si for-

mano i composti i più conosciuti

ed i più utili nelle arti. ..

Trattando queste due prime partiio fono stato condotto naturalmente a parlare di un gran numero di artied a svilupparne i principj. Così l'arte di applicare il calore considerata fotto il rapporto della costruzione dei fornelli, della differenza dei combustibili e della natura delle fostanze che si sottomette all'azione del fuoco; l'arte di ridurre le terre ad uno stato di purità adattato per impiegarle ai loro usi: l' arte di tirare i metalli dalle loro miniere e sbarazzarli dalle loro leghe naturali per metterli in commercio; l'arte di fabbricare il carbone, di preparare lo zolfo, di formare tutti gli acidi; l'arte di estrarre gli alcali, gli olj, le mu-cilaggini, i bitumi, il tannino, i . fughi

PRELIMINARE: fughi dei vegetabili, la gelatina, ed adattarli agli usi del commer-cio: tutti questi oggetti hanno tro-vato un posto naturale nelle due

prime parti.

Dopo avere sviluppato i principi generali della chimica, e fatto co-noscere le proprietà ed i caratteri dei corpi su i quali si esercita l'a-zione chimica, non si trattava che di mettere in azione queste diverse fostanze, per formare mescolanze ò operare combinazioni, e riunire, nello stesso prospetto, la fabbrica-zione di tutti i prodotti chimici che si adoperano nelle arti.

Seguendo questo cammino semplice e naturale, io fono stato condotto a trattare successivamente, I. delle mescolanze dei gas fra loro, e ciò mi ha portato ad esaminare l'aria atmosserica e la natura dei

fuoi

tviii Discorso

fuoi principj. II. della mescolanza delle terre, fotto il rapporto della vegetazione, e della loro combinazione nell' arte delle stoviglie, della vetraria &c. III. delle leghe dei metalli, della loro offidazione, e del loro spartimento (depart), lo che comprende un gran numero di operazioni, e sà conoscere impor-tanti preparazioni per lè arti; IV. della sabbricazione di tutti i sali che s'impiegano nelle manifatture o fervono ai nostri bisogni domestici: V. delle combinazioni dello zolfo, degli olj, del tannino, delle resine, dei principi coloranti, ec.

Nel trattare delle diverse preparazioni, ho creduto che per ciascuna fosse necessario indicare al tempo istesso il mezzo di adoperarla la causa dei suoi effetti, e le differenze di azione che dipendono da moPRELIMINARE LIX

composizione o nel suo uso.

. Io non ho creduto di dover dare; per ciascuna arte, quelle numerose particolarità di esecuzione che costituiscono la pratica di un'artefice piuttosto che la scienza dell'artista. Jo ho pensato che, in una chimica applicata alle arti, fi dovesse limitarsi a far conoscere i principj chimici su i quali è stabilita ciascuna arte; ed ho creduto che, in un' opera di questa natura, si dovesse illuminare i passi dell'artista, e non già avere la pretensione di segnarli una strada puramente meccanica, nella quale la pratica di alcuni giorni gli dà più cognizioni di quelle che si potrebbe trasmettergliene per mezzo di scritti; in una parola, io ho voluto istruire un'artista, e non ho preteso di forma-

DISCORSO

mare un lavorante: ho costantement te supposto che scrivevo per l'artista che eseguisce, e non per il garzone che entra in una fabbrica.

Oltre che questa maniera di confiderare la Chimica applicata alle arti è la fola che permetta di ri-ferrare la materia in giusti limiti, io ho creduto di dovere adottare questo piano, per la persuasione nella quale sono, da molto tempo, che i lumi che illustrano la pratica debbono arrivare dopo di essa: infatti, io fono nella persuasione, in seguito della mia propria esperienza, che l'uomo che già conosce la parte meccanica e pratica di un'ar-te, riceve l'istruzione con molto maggior profitto che quello che non ha nè l'efercizio nè l'abitudine dei lavori : per questo ultimo tutto è astratto, perchè i principi che gli

PRELIMINARE: si danno, non si applicano a cosa alcuna già conosciuta, e si cancellano essi ben presto dalla sua memoria, o vi prendono una cattiva direzione: mentre che il primo ri-flette fopra la fua propria esperienza tutta la luce che gli viene trafmessa; vede nella sua pratica la conferma di tutto ciò che gli viene annunziato; rapporta tutto ciò che gli si dice a tutto ciò ch'egli ha fatto: applica la teoria alle fue proprie operazioni, e l'identifica, per così dire, con esse: in una parola, la dottrina che gli viene insegnata è per esso una nuova ani-ma che vivisica tutti i lavori di una fabbrica, nella quale fino allora non si era veduto altro che movimenti senza conoscerne il princi-pio, ed effetti senza sentirne la causa.

Lxii Disconso

Ma; torno a dirlo, io ho preteso di dare un'opera di principi, e non una raccolta di formule, di processi di manipolazione. Io ho avuto costantemente in mira d'illuminare l'artista, facendogli conoscere la causa di tutti i risultati che gli si presentano nelle sue operazioni, e la natura delle materie ch'egli adopera. Io non ferivo per un'arte in particolare, ma ferivo per tutte le arti, e procuro di ri-

durle a principi comuni.

Per verità, le arti femplici, che non confistono in altro che in una fola operazione, ò che non rice-vono l'azione che da un folo agente, sono trattate, in questa 6-19 pera, con tutti li sviluppamenti necessarii; ma le arti complicate, cioè quelle che mettono a contribuzione l'azione successiva o simultanea dell'a

aria .

aria, dell'acqua, del fuoco, su i metalli, le terre, ò le fostanze organizzate, non ho potuto descriverle con le medesime particolarità; e mi sono limitato a stabilirne i principi che si troveranno dispersi in diversi capitoli; questo era il solo mezzo di evitare ripetizioni.

Del resto, questo Trattato di principi chimici applicati alle arti, deve essere seguito dalla descrizione di alcune arti complicatissime: edi io mi propongo di pubblicare nel corso di questo anno l'Arte di fare il vino e l'Arte della tintura del

cotone in rosso.

In questi diversi trattati particolari che succederanno alla pubblicazione della mia Chimica applicata alle arti, io darò tutti gli sviluppamenti necessarii per rendere di facile esecuzione i processi, in modo

DISCORSO do che si potrà riguardarle come una continuazione, ò come una conseguenza dei principi che saran-no stati stabiliti in questa.

Questa opera, qualunque essa sia, Quetta opera, qualunque esta sia, può adunque essere considerata come un trattato di Chimica, avendone il cammino ed il metodo, esse può servire a studiare questa bella scienza, della quale presenta tutti i principi, al tempo stesso che sa conoscere la preparazione e gli usi di quasi tutte le sossare, le di cui propositati sono consistera nella certi proprietà fono consacrate nelle arti.

Scorrendo questa opera, farà facile l'accorgersi che io ho trascurato di affoggettare a metodi di classificazione la serie degli acidi, e quella delle terre e dei metalli. Io non ho creduto che quando non fi tratta di altro che di descrivere una ventina di corpi che hanno

PRELIMINARE L

fra loro rapporti per proprietà generali, fosse necessario distribuirli per generi, in vista di confronto ed analogia di alcuni caratteri secondarii. Oltre lo scansare di stancare la memoria per un rocol piccolo numero di corpi, qualunque sia l'ordine con il qualen si voglia presentanti, l'esperimenta ci ha appreso che i progressi delle cognizioni sconcertavano ogni giorno queste combinazioni sistematiche.

Quantunque, da trenta anni, io abbia formato molti stabilimenti, e ne abbia visitato un numero molto maggiore, vi sono molte arti sulle quali io non ho potuto prendere, da me stesso, nozioni sufficienti da essere foddisfatto: ve ne sono altre che io non ho mai avuto occasione di vedere, e sulle quali non ho potuto fare altro che consultare

DISCORSO memorie ò racconti più ò meno esfatti. Io mi fono pure veduto forzato a passare sotto silenzio alcuni articoli di sabbricazione, perchè ho temuto di commettere ò di propagare errori.

La mia Opera adunque è impersetta; ma, qualunque ella sia, io la credo utile, ed in tale per-suasione la pubblico.

INDICE GENERALE DELLA CHIMICA APPLICATA ALLE ARTI

TOMO I.

TITOLO PRIMO.

DELL' AZIONE CHIMICA,

CAPITOLO PRIMO:

DELLE CAUSE NATURALI CHE MODIFICAMO L'AZIONE GHIMICA,

SEZIONE I. Delle Modificazioni apportate all' Azione chimica per mezzo della Coesione e della insolubilità delle sostanze,

SEZIONE II. Delle Modificazioni apportate all'Azione chimica per mezzo della elastisticità.

SEZIONE III. Delle Modificazioni apportate all'Azione chimica per mazzo del calorico,

SEZIONE IV. Delle Modificazioni apportate all'Azione chimica per mezzo del lumico, EXVIII INDICE

SEZIONE V. Delle Modificazioni apportate all'Azione chimica per mezzo della pressione dell'atmosfera,

SEZIONE VI. Delle Modificazioni apportate all'Azione chimica per mezzo della vitalità.

CAPITOLO II.

DEI MEZZI CHE SONO ADOPERATI DAL CHIMI-CO PER PREPARARS ALL' AZIONE CHIMICA LE MOLECOLE DEI GORPI

SEZIONE I. Delle Operazioni meccaniche le quali il Chimico impiega per preparare all' Azione chimica le Molecole dei corpi,

SEZIONE II. Della Soluzione, considerata come Mezzo preparatorio all' Azione chimica,

SEZIONE III. Della Cristallizzazione, considerata come Mezzo preparatorio all'Azione chimica.

me Mezzo preparatorio all' Azione chimica, ART, I. Applicazione del Calore per mezzo dei Fornelli.

6. 1. Principj generali sulla composizione dei Fornelli,

5. 11. Principi generali sulla scelta, e 1 impiego del Combustibile,

5. 111. Principi generali sull'azione dell' Aria nei Fornelli,

ART.

Zer. 11. Applicazione del Calore per mezzo dello specchio ustorio, e della lucerna da saldare o cannello avvivatore (1). (Coalumeas)

e 3 ... S.

(1) Nella edizione di Napoli dell' anno 1798. degli Elementi di Chimica del Sig. Chaprat alla pagi 303 del Tomo II. ed altrove fu tradotta per camarilo la vo-ce Chalamneau, che da alcuni di pure detta Lucerna del Camento. Spiegazione della figura I.) e corrifponde al Tubbus Ferneminatorius. del Latini. Per preventire equivoci, ed mare una frafe, che detivi da un uso più gemeralme del control di Camento del Cam

Come si avviva allo spirar de venti

Carbone in fiamma.

In questa occasione noi prevertemo, una volta per sempre, che in questa Traduzione, per le voci di Argoci fiamo uniformati, per quanto si è potato, al Dizionario Francese, Italiano dell'Alberti della data di Parigli, e Marssigli del 1771. al alle Tavole Sinottiche di Chimica del Fourcroy tradotte, e pubblicate a Napoli l'anno 182., e da lla sudestata Traduzione degli Elementi di Chimica del Sig. Chaptal. Lo sille si è procurato di conservato nella traduzione simile all'Originale, per quanto lo permettono le varietà dei linguaggi Italiano, e Francese, e si è avuot sempre pretente, che questi Opere è sessua più per gli Artissi, che per i Letterati. Per le voci-nuove si è osservato l'inseguamento di M. Giovanni della Cala nel suo Galazion e che le parple vogliono essere chiare, non di

1.22

SEZIONE V. Applicazione dei Principi precedenti ai Fornelli di fusione.

ART. 1. Fornelli a soffietto, o a corrente forzata.

ART. 11. Fornelli ad aspirazione, ò a corrente libera.

SEZIONE VI. Applicazione dei Principi precedenti ai Fornelli di evaporazione.

SEZIONE VII. Applicazione dei Principi precedenti ai Fornelli da distillazione. ART. I. Distillazione a Storta.

ART. VI. Distillazione a Lambicco.

SEZIONE VIII. Risultati dell' Azione del calore applicato, sotto diversi determinati gradi, a varie sostanze minerali.

ART. 1. Prospetto dell'Azione del Calore sù varie sostanze minerali semplici.

ART. 11. Prospetto dell'Azione del calore sopra alcune sostanze composte.

SEZIONE IX. Mezzi di misurare il Calore .

doppio intendimento , ma femplici , ed il più che & può appropriate a quello, che altri vuol dimofirare : e meno che fi può comuni ad altre cofe :: Nota de s Traduttore .

INDICE GENERALE

DELLA CHIMICA APPLICATA ALLE ARTI-

TOMO II.

TITOLO II.

DEI CORPI SU I QUALI SI ESERCITA L'ARIO

CAPITOLO PRIMO:

DEI FLUIDE GASSOST.

SEZIONE I. Del Gas ossigeno:

ART. 1. Dei sangiamenti, che soffre l' A-

ART. 11. Degli effetti dell' Aria nella respi-

SEZIONE III. Del Gas azoto:

CAPITOLO II.

DELLA PARTE MINERALE DEL NOSTRO PIANETA

SEZIONE'I. Delle Terre e degli Alcali. ART. I. Della Silice, ART. 11. Della Allumina . ART. 111. Della Zirconia, o Circonia; o Giargonia, ART. IV. Della Glucina ? ART. v. Della Itria . ART. VI. Della Magnesia; - ART. VII. Della Calce ART. VIII. Della Barite; ART. IX. Della Stronziana; o Stronzionita; ART. x. Della Potassa .

ART. XI. Della Soda.

SEZIONE II. Delle Sostanze Metalliche;

ART. I. Dell' Oro, ART. 11. Dell' Argento, 190 ART. 111. Del Mercurio

ART. IV. Del Piombo ART. v. Del Rame

ART. VI. Del Ferro, ART. VII. Dello Stagno ART. VIII. Dello Zinco

ART. IX. Del Bismuto, ART. x. Del Cobalto

ART. XI. Dell' Arsenico;

GENERALE

ART. XII. Del Manganese." ART. XIII. Dell'Antimonio

ART. XIV. Del Nickel. ART. xv. Del Platino,

ART. XVI. Del Telluro :

ART. XVII. Del Cromo,

ART. XVIII. Del Titano

ART. XIX. Dell' Urano.

ART. xx. Del Molibdeno

ART. XXI. Del Tungsteno,

CAPITOLO III

DI ALCUNE SOSTNEE EMINENTEMENTE COM BUSTIBILI .

SEZIONE I. Delle Sostanze combustibili seme plici.

ART. I. Dello Zolfo;

ART. 11. Del Fosforo. ART. III. 'Del Carbonio .'

SEZIONE II. Delle Sostanze combustibili com? poste,

ART. 1. Degli Olj;

5. 1. Degli Olj Fissi;

. rr. Degli Oli volatili ;

9. III. Della Canfora. 5. IV. Del Caoutchouc,

BRT. II. Dei Bitumi .

6. I. Del Carbone Fossile;

LANT INDICE

6. 11. Del Succino,

6. 1v. Dei Principi resinosi;

CAPITOLO IV.

DI ALCUNE SOSTANZE COMPOSTE ESTRATTE DAI VEGETARILI, E DAGLI ANIMALI.

SEZIONE I. Dei Sughi dei Vegetabili,

ART. 1. Estrazione dei Sughi per mezzodell' Acqua,

ART. 11. Estrazione dei Sughi per mezzo dell'incisione,

ART. 111. Estrazione dei Sughi per mezzo dell'espressione,

SEZIONE II. Dello Zucchero,

SEZIONE III. Della Mucilaggine, SEZIONE IV. Delle Fecole,

ART. I. Della Estrazione delle Fecolo per mezzo dell'acqua,

ART. 11. Della Estrazione delle Fecole per mezzo della Fermentazione

SEZIONE V. Della Gelatina,

ART. 1. Della Colla Forte,

ART. 11. Della Colla di Fiandra;

ART. 111. Della Colla da Bocca,

ART. IV. Della Colla di piedi di Vitello ;
ART. V. Della Colla di guanti , e di cartapecora ,

ART. VI. Della Colfa di Pesce;

IN.

INDICE GENERALE

DELLA CHIMICA APPLICATA ALLE ARTI.

TOMO III.

CAPITOLO V

DEGLI ACIDI

SEZIONE I. Dell'Acido Carbonico SEZIONE II. Dell'Acido Solforico

ART. I. Processi per fabbricare, o estrary

5. 1. Estrazione dell' Acido Solforico per mezzo della combustione dello Zollo, SEZIONE III. Dell' Acido nitrico.
SEZIONE IV. Dell' Acido fosforico, SEZIONE V. Dell' Acido muristico, SEZIONE VI. Dell' Acido nitro-muriatico, SEZIONE VII. Dell' Acido boracico, SEZIONE VIII. Dell' Acido boracico, SEZIONE IX. Dell' Acido carrarso, SEZIONE X. Dell' Acido citrico,

SEZIONE XI. Dell' Acido malico; SEZIONE XII. Dell' Acido acetico;

ART.

INDICE

LEXXI ART. T. Della Fabbricazione dell' Aceto di vino .

ART. 11. Della Fabbricazione dell'Aceto da

ART. 111. Della Fabbricazione dell' Aceto per mezzo della distillazione di Sostanze vegetabili, ed animali. SEZIONE XIII. Dell' Acido ossalico;

SEZIONE XIV. Dell' Acido benzoico; SEZIONE XV. Dell' Acido prussico, SEZIONE XVI. Dell' Acido gallico,

TITOLO III.

DELLA MESCOLANZA, E DELLE COMBINAZIONE DEI CORPI FRA LORO .

CAPITOLO PRIMO

DELLA MESCOLANZA DEI GAS FRA LORO!

SEZIONE I. Della mescolanza del Gas ossi geno con il Gas azoto (Atmosfera terre-... stre, Aria atmosferica

CAPITOLO II.

Della Combinazione, e della mescolanza delle Terre fra Loro,

SEZIONE I. Della Mescolanza delle Terre; sotto il rapporto della Vegetazione,

SEZIONE II. Della Mescolanza e della Combinazione delle Terre, sotto il rapporto delle Stoviglie,

SEZIONE III. Delle Combinazioni minerali ; sotto il rapporto della Vetrificazione , ART. 1. Della Fabricazione dei crogiuoli ;

o Vasi da Vetreria,
ART. 11. Della Costruzione delle Fornaci
da Vetreria,

ART. 111. Della Seelta delle materie; che si impiegano nella composizione del Vetro.

ART. IV. Della Fusione delle Materie, che formano la composizione del Vetro.

ART. V. Del Lavoro del Vetro nelle Ve-

ART. VI. Del Combustibile, che si adopera

CAPITOLO III.

- DELLA COMBINAZIONE DEI METALLI FRA LO-
- SEZIONE I. Della Lega del Rame con l'arsenico (Rame bianco) enivre blanc,
- SEZIONE II. Della Lega del Rame con lo Zinco (Ottone, Rame giallo, Tombacco, Similoro, Cro di Manheim, Metallo del Principe Roberto, Stagnatura per mezzo dello Zinco, J.
 - SEZIONE III. Della Lega del Rame con lo Stagno (Rame, Bronzo, Stagnatura), SEZIONE IV, Della Lega dello Stagno con il
 - Ferro (Latta, Ferro Stagnato),
- SEZIONE V. Della Lega dello Stagno con il Mercurio (Stagnatura degli Specchi, Amalgama)
- SEZIONE VI. Della Lega dell'Oro con il Mercurio,
- SEZIONE VII. Della Lega dell'Oro con il Rame, (Doratura a fuoco, o sù metalli, Oro modellato Or moulu, Oro asciato Or bactot),
- SEZIONE VIII, Della Lega dell' Argento con il Rame (Inargentatura a Fuoco , o sopra metalli),
- SEZIONE IX, Della Lega del Piombo con lo Stagno (Saldatura dei Trombaj)

SEZIONE X. Della Lega di Piombo con l' Antimonio (Caratteri da Stampa) SEZIONE XI, Della Lega del Piombo con lo

SEZIONE XII. Della Lega del Piombo con lo Zinco, SEZIONE XII. Della Lega del Mercurio co

SEZIONE XII. Della Lega del Mercurio con lo Stagno e lo Zinco,

SEZIONE XIII. Della Lega del Rame, con l'Argento, ed il Mercurio.

SEZIONE XIV. Della Lega del Platino con il Rame, e con lo Stagno,

SEZIONE XV. Della Lega del Bismuto con il Piombo, e lo Stagno,

CAPITOLO IV.

DELLO SPARTIMENTO DEI METALLI;

SEZIONE I. Dello Spartimento dei Metalli per mezzo degli Acidi,

SEZIONE II. Dello Spartimento dei Metalli per mezzo dell'Ossidazione,

SEZIONE III. Dello Spartimento dei Metalli, per mezzo dell'azione di altri Metalli,

SEZIONE IV. Dello Spartimento dei Metulia per i loro gradi di Fusibilità respettiva, SEZIONE V. Dello Spartimento dei Metalla per mezzo della Sublimazione,

CA-

CAPITOLO V.

10	-		1. 4
DELLE	COMBINAZIONI	DELL' OSSIGENO.	CON
1 ME	TALLI, O DEGLI	OSSIDI METALLI	ĊĽ,

SEZIONE I. Degli Ossidi di Arsenico (Arsee nico, Fiori di Arsenico, Acido Arsenico), SEZIONE II. Degli Ossidi di Cobalto, (Tur-

chino di smalio, Azzurro, Salda (Empois), SEZIONE III. Degli Ossidi, di Bismuto (Masgistero di Bismuto, Bianço da Belletto,

Bianco di perla), SEZIONE IV. Degli Ossidi di Zinco (Tuzia,

Bianco di Zinco), SEZIONE V. Degli Ossidi di Antimonio (Ve

tro d'Antimonio, Fiori di Antimonio, Antimonio Diaforetico), ec. SEZIONE VI. DegliOssidi di Manganese (Sa-

pone delle Vetrerie, Ossido bruno, Ossido bianco

SEZIONE VII. Degli Ossidi di Piombo, (Osasido bigio, Massicot, Minio, Litargirio), SEZIONE VIII. Degli Ossidi di Ferro, (Etio-

pe Marziale, Zafferano di Marte, Colco-

SEZIONE IX. Degl'Ossidi di Rame (Scaglie bastitures, Ceneri azzurre, Verde di Frisia),

SEZIONE X. Degli Ossidi di Stagno (Stagno Sezionato)

GRNERALE LXXXI

SEZIONE XI. Degli Ossidi di Mercurio (Etiope per se, Precipitato rosso),

SEZIONE XII. Degli Ossidi di Argento (Argento Fulminante),

SEZIONE XIII, Degli Ossidi di Oro (Oro Fulminante, Porpora di Cassio),

SEZIONE XIV. Degli Ossidi di Tungsteno (Acido tungstico),

SEZIONE XV. Degli Ossidi di Molibdena, SEZIONE XVI. Degli Ossidi di Cromo (Acido Cromico)

CAPITOLO VI.

Dolle Combinazioni dell' Ossigeno con l'Idrogeno, (Acqua);

SEZIONE I. Della Decomposizione dell' Acqua, SÉZIONE II. Della Composizione dell' Acqua, SEZIONE III. Dell'Acqua in stato di ghiaccio, SEZIONE IV, Dell'Acqua in stato liquido,

CAPITOLO VIL

DELLE COMBINAZIONI BELLO ZOLFO;

SEZIONE I. Delle Combinazioni del Zolfo con gli Alcali, SEZIONE II. Delle Combinazioni del Zolfo

con le Terre.

EXXXII SEZIONE III. Delle Combinazioni del Zolfa con i Metalli.

ART. I. Delle Combinazioni del Zolfo con il Mercurio (Cinabro, Etione Minerale).

ART. II. Delle Combinazioni del Zolfo con l'Arsenico (Orpimento, Réalgar) al

ART. III. Delle Combinazioni del Zolfo con lo Stagno (Oro lavorato a mosaico . Or mussif.

ART. IV. Delle Combinazioni del Zolfo con l'Antimonio (Antimonio crudo , Fegato d'Antimonio, Kermes)

CAPITOLO VIHIZETO DE LIZIT E' I'mer TENO . (Lac' L .)

DELLE COMBINAZIONI DELL'IDROGENO .

SEZIONE I. Dollo Combinazioni dell' Idrore no con P Azoto (Ammoniaco , Alcale volatile).

SEZIONE II. Delle Combinazioni dell' Idrogeno con il Fosforo (Idrogeno fosforato),

SEZIONE III, Delle Combinazioni dell' Idrogeno con le Zelfo (lidrogene solferato, Idro-solforo, Zolfo Idrogenato),

SEZIONE IV. Delle Combinazioni dell' Idrogeno con il Carbonio (Idrogeno carburato, Carbonio Idrogenato),...

IN-

INDICE GENERALE

DELLA CHIMICA APPLICATA ALLE ARTI.

TOMO IV.

CAPITOLO IX.

Delle Combinazioni bell' acido Solforico,

SEZIONE I. Delle Combinazioni dell' Acido Solfories con la Potassa (. Sale de Duobus, Tartaro vitriolato, Solfato di Potassa).

SEZIONE II, Delle Combinazioni dell' Acidò solforico con la Soda (Solfato di Soda, Sale di Glauber, Sale ammirabile),

SEZIONE III. Delle Combinazioni dell' Acido con la Calce (Solfato di calce, Selenite, Gesso, Pietra da Gesso)

SEZIONÉ IV. Delle Combinazioni dell'Acido Solforico con la Magnesia (Solfato di magnesia, Sale d'Epsom, Sale catartico antaro, Sale di Sediliz,)

f 2 1 SE-

INDIGE

LXXXIV SEZIONE V. Delle Combinazioni dell'Acido solforico con l'Allumina, e la Potassa (Solfato d' allumina potassato, Allume). ART. I. Dell' Allume di miniera.

6. I. Dell' Alluminizzazione,

6. 11. Della Lissiviazione .

6. 111. Della Cristillizzazione

ART. 11. Dell' Allume di Fabbrica; SEZIONE VI. Delle Combinazioni dell' Acido

solforico con il Ferro (Solfato di ferro, Vitriolo verde, Copparosa verde),

ART. 1. Del Solfato di miniera. 6 1. Della Vitriolizzazione,

6. 11. Della Lissiviazione delle piriti vetriolizzate.

ART. 11. Dello Solfato di Fabrica :

SEZIONE VII. Delle Combinazioni dell' Acido solforico con il Rame (Solfato di Rame, Vitriolo blu, Vitriolo di Cipro),

SEZIONE VIII. Delle Combinazioni dell' Acido Solforico con lo Zinco (Solfato di Zinco, Vitriuolo bianco, Vitriòlo di Goslar)

CAPITOLO X.

DELLE COMBINAZIONI DELL' ACIDO NITRICO

SEZIONE I. Delle Combinazioni dell' Acido ninitrico con la Potassa (Nitrato di Potassa, Nitro, Salnitro)

ART. Tt. Della Lissiviazione delle Terre salnitrose,

ART. 111. Del Raffinamento del Salnitro ART. 11. Dell'uso del Salnitro nella composizione della Polvere da cannone.

CAPITOLO XI.

DELLE COMBINAZIONI DELL' AGIDO MURIA-

SEZIONE I. Delle Combinazioni dell' Acido muriatico con la soda (Muriato di Soda, Sale marino, Sale da cucina),

SEZIONE II. Delle Combinazioni dell' Acido muriatico con l' Ammoniaca (Muriato di di ammoniaca, Sale ammoniaco),

SEZIONE III. Delle Combinazioni dell'Acido muriatico con lo Stagno (Muriato di Stagno, Sale di Stagno),

SEZIONE IV. Delle Combinazioni dell'Acido muriatico con it Mercurio,

ART, r. Del Muriato Sublimato corrosivo (Sublimato corrosivo),

ART. 17. Del Muriato Sublim ato dolce (Mercurio dolce),

f a CA

CAPITOLO XIL

Delle Combinazioni Dell' ACIDO MURIA-TICO OSSIGENATO,

SEZIONE I. Delle Combinazioni dell' Acido muriatico ossigenato eon la Potassa (Muriato ossigenato di Potassa)

CAPITOLO XIIL

DELLE COMBINAZIONI DELL' ACIDO TARTA-

SEZIONE Im Delle Combinazioni delli Acido tartaroso con la Potassa (Tartrito, acidule di potassa). Cremore di startaro).

CAPITOLO XIV.

DELLE COMBINAZIONI DELL' AGIDO ACETICO,

SEZIONE I. Delle Combinazioni dell' Acido acetico con il Piombo (Acetato di Piombo, Sale di Saturno, Zugchero di Saturno),

SEZIONE II, Delle Combinazioni dell' Acido acetico con il Rame (Acetato di rame, Cristalli di Venere, Verde-rame)

CAPITOLO XV.

DELLE COMBINAZIONI DELL'ACIDO OSSALICO,

SEZIONE I. Delle Combinazioni dell' Acido ossalico con la Potassa (Ossalato di potassa, Sale di acetosa),

CAPITOLO XVI.

DELLE COMBINAZIONI DELL' ACIDO BORACICO.

SEZIONE I. Delle Combinazioni dell' Acido Boracico con la Soda (Borato di Soda , Borace),

CAPITOLO XVII.

DELLE COMBINAZIONI DELL'ACIDO PRUSSICO,

SEZIONE I. Delle Combinazioni dell' Acido prossico con il Ferro (Prussiaro di Ferro, Blu di Prussia),

CAPITOLO XVIII.

DELLE COMBINAZIONI DELL'ACIDO GALLICO, ACIDO SEZIONE I. Delle Combinazioni dell' Acido Cara

gallico con il Ferro (Gallato di ferro, Inchiostro),

CAPITOLO XIX.

DELLE COMBINAZIONI DELL' ACIDO CARBO-

SEZIONE I. Delle Combinazioni dell' Acido carbonico, soni il Piombo (Carbonato di Piombo, Cerusa, Biacca, Bianco di piombo),

CAPITOL) XX.

Delle Combinazione del Tannino

SEZIONE I. Delle Combinazioni del Tannino con la Gelátina, (Tannage) Conciatura,

ART. I. Della Lavatura delle Pelli,
ART. II. Del Dirozzamento delle Pelli,
ART. III. Del Gonfiamento delle Pelli,
ART. IV. Della Consiatura delle Pelli,

CAPITOLO XXI.

DELLE COMBINAZIONI DEGLI ALCALI,

SEZIONE I. Delle Combinazioni degli Alcali con gli Olj (Sapone), ART. 1. Delle Materie, che si adoprano

nella Fabbricazione dei Saponi,

6. 1. Degli Olj, e dei Grassi,

9. 11. Degli Alcali,

ART, 11. Dei Saponi di soda, o dei Saponi solidi,

6. 1. Della Preparazione delle Lische;

9. 11. Della Cottura dei Saponi solidi, ART. 111. Dei Saponi fatti a freddo,

ART. IV. Dei Saponi molli, e dei Saponi di Potassa,

ART. v. Dei Saponi economici; ART. vi. Degl' Usi dei Saponi,

CAPITOLO XXII.

DELLE COMBINAZIONI DELL' ALCOOL

SEZIONE I. Delle Combinazioni dell' Alcool con le Resine (Vernici Seccative , Vernici a spirito di vino) ;

SEZIONE II. Delle Combinazioni dell'Alcool con l'Olio volatile di trementina (Vernice a essenza).

CAPITOLO XXIII.

DELLE COMBINAZIONI DEGLI OLI PISSI SEC-

SEZIONE I. Delle Combinazioni degli Olj fissi seccativi con le Resine (Vernice grassa)

CAPITOLO XXIV.

DEI PRINCIPJ COLORANTI (ARTE DELLA TINTURA),

SEZIONE I. Del Principio colorante; SEZIONE II. Dei Mordenti,

SEZIONE III. Della Natura delle Stoffe,

SEZIONE IV. Della Preparazione delle Stoffe, SEZIONE V. Della Preparazione del Principio tolorante,

ART. 1. Preparazione del Principio colorante per mezzo dell'Acqua,

ART. 11. Preparazione del Principio colorante per mezzo degli Alcali,

ART. 111. Preparazione del Principio colorante per mezzo degli Acidi,

ART. IV. Preparazione del Principio colorante per mezzo degli Olj,

SEZIONE VI. Della Preparazione dei Mordenti,

ART.

GENERALE

XC:

ART. 1. Preparazione dei Mordenti terrosi, ART. 11: Preparazione dei Mordenti metallici.

SEZIONE VII. Della Colorazione delle Stoffe, SEZIONE VIII. Della Mescolanza dei Colori, e dei Colori composti

SEZIONE IX. Dell' Arte di Voltare i Colori SEZIONE X. Dell' Avvivamento dei Colori,

CAPITOLO XXV.

DELLA FERMENTAZIONE

FINE DELLO INDICE GENERALI

and the second s

He will be a few state of the transfer of the control of the contr

अत्र ९३०्सा*ल्य*ा

administration of the

An usk of ablust latter field.

CHIMICA APPLICATA ALLE ARTI

TITOLO PRIMO

DELL' AZIONE CHIMICA

Tutti i corpi esercitano fra loro un'azione reciproca, dalla quale risultano modificazioni nelle loro forme, o cangiamenti nella loro natura, e nella loro costituzione (1).

Di questa azione si occupano il Fisico, ed il Chimico, per cercare di conoscerne i mez-

zi, la causa, ed i resultati.

Il Fisico verifica fra le proprietà de'corpi, quelle, che si può determinare senza alterarne la natura; tali sono il peso, l'elasticità la temperatura, il moto.

Tom. L.

⁽¹⁾ Io chiamo, costituzione dei corpi, lo stato nelquale essi si presentano abitualmente alla temperatura dell' atmosfera. Un corpo cambia di costituzione quando passa, pet esempio, dallo stato liquido allo stato acriforme, o allo stato solido, o dallo stato solido allo stato liquido.

C

Il Chimico studia l'azione intima, e reciproca dei corpi, e si occupa specialmente di tutti i fenomeni, che cambiano la loro natura, o la loro Costituzione.

L'azione fisica opera su i Corpi senza disnaturarli. L'azione chimica abbraccia tutti i fenomeni, che presentano combinazioni e

decomposizioni.

41. Fisico non vede, che le masse, delle quali calcola tutte le proprietà, mentre che il Chimico studia l'azione delle loto molecole, osserva la loro influenza reciproca, e cerca di conoscere tutti i cambiamenti, che posserono sopravvenire anciere cono sopravvenire anciere cono sopravvenire anciere.

Così, sutte le operazioni della natura, o dell'arte, che producono cambiamenti nella natura dei corpi y sono di appartenenza della Chimica d'i li omquasso is series appartenenza della

Quanto è vasto il dominio della Chimica ! Essa comprende nei suoi studi tutti i fenomeni, che ci presenta la natura nell'immensa varietà delle sue produzioni, e tutti i processi delle arti, dei quali siamo debitori all'industria degli uomini.

Il Chimico esprime con la voce affinirà, Parione chimica, che i corpi esercitano reciprocamente gl'uni sù gl'altri, allorchè sono a distanze impercettibili. Il Fisico chiama attrazione, la rendenza che hanno le masse a portarsi l'una verso. l'altra

L'affinità adunque è la base, ed il regolatore di rutte le operazioni chimiche: però noi dobbiamo occuparci, prima di tutto, di far conoscere questa legge generale della natura, per poter comprendere tutti i fenomeni, che ne derivano.

Noi abbiamo definito l'affinità, una forza di azione che appartiene a ciascuna molecola della materia,

Questa forza di azione, considerata separatamente in una molecola, non è la stessa per tutte le molecole di nature differenti, che si possono presentare: la molecola a può attrarsi con molta energia la molecola b e formare con essa una combinazione solida, mentreche ricusa di unirsi con la molecola e, Risulta da questa varietà nella forza di affinità, 1° che le molecole, che formano dei composti, sono unite, e ritenute per mezzo di una forza di combinazione, che non è sempre dell' istessa grandezza, 29 che si può smuovere , ò estrarre una, o più delle molecole costituenti, presentando alla loro combinazione un corpo, che abbia con una di esse affinità maggiore di quella , che hanno esse fra loro , 13º che spessissimo l'applicazione di un terzo corpo ad un composto di due sostanze, lungi dal determinare una decomposizione produce una combinazione di tre corpi and on one one

In ogni tempo si è tentato di determinare

i diversi gradi di affinità, che appartengono a ciascun corpo. Il Signor Kirwan ha pure creduto di potere esprimere per mezzo di ci-fre la forza di affinità di ciascuno, in maniera da sottomettere al calcolo tutti i risultati dell'azione Chimica.

Ma il Signor Berthollet ha dimostrato, che in tutti i casi, nei quali per P affinità superiore di un corpo semplice, si disloga uno dei due elementi di una combinazione la separazione non è nè completa, nè associata, e che la base del composto si distribuisce fra il corpo decomponenta, e quello con il quale essa era prima unita, in ragione, dell'energia delle loro affinità, respettive e con el competa del composto de composto de competa del composto si distribuisce fra il corpo decomponenta, e quello con il quale essa era prima unita, in ragione, dell'energia delle loro affinità, respettive e con el composto el composto del composto del composto del composto distribuisce per la composto del compos

Sarebbe sicuramente molto vantaggioso ilpotere sull'estempio dei fisici, fidurre ad una
legge generale tutti i fatti, che appartengono all'attrazione Chimica: ma il Chimico trova ostacoli, che non vi sono per il fisico tquesto hà potuto misurare le distanze, e determinare le masse dei comi, per confrontare con esse gli effetti, e dedurne le due leggi generali dell'attrazione: ma il Chimico,
che non può sudiare, nè osservare altroi,
che il giucco delle molecole; nori può nè conoscere la massa, mè calcolarne le distanze.

Pure, combinando le osservazioni ; si può concluderne, che la massa, e le distanze, entrano come elementi nell'azione della affinità.

1º. Bergmann aveva già osservato, che se si impiegano, in molti casi, sei parti di principio decomponente i in vece di una, che basterebbe per saturare la base, si produce una decomposizione, che si può considerare, come quasi totale: mentre che impiegando i due corpi a parti eguali, non si ha altro, che una decomposizione imperfetta, e parziale. Il Signor Berthollet ha fortificato per mezzo di: nuove pruove l'influenza delle masse, nell'azione Chimica, e ne ha dedotto l'assioma, che il risultato di una decomposizione è proporzionate, una salamente all'energia dell'affinità del corpo decomponente, ma alla quantità di questo stesse corpo.

Questa verità fondamentale delle affinità non può accordarsi con l'opinione di quelli, che sostengono, che la forza di affinità non si esercita, o non è effettiva, che fra le molecole, che si toccano: al contrario ne risulta, che essa porta la sua azione al di la delle superficie, e che essa è sensibile a piecole distanze, impercettibili in verità per i nostri occhi, ma che siamo dagli effetti autorizzati a riconoscere. I Signori Berthollet, Laplace, Haity, hanno posto tale proposizione fuo-

ri d'ogni dubbio.

Da questa legge generale ne segue, che se non si adopera che una piccola quantità di sostanza decomponente, l'effetto è quasi nul6

lo ; che se, dopo avere decomposto è separato una parte di un corpo, si aggiunge una nuova quantità del principio decomponente ; si otterrà un secondo risultato, simile al primo, e che, a poco a poco, con agre sempre nella stessa maniera, per mezzo di successive addizioni del principio decomponente, si opererà una decomposizione totale. Non bisogna però concludere da questo principio, che sia sufficiente una gran massa per produrre una decomposizione costante, e totale imperocche per valutare l'effetto non si può tener conto di altro, che di quella porzione di massa, che si trova nella sfera di attività, cioè, quasi a contatto.

Una conseguenza assai naturale, che si può dedurre dalla legge; che abbiamo stabilita, si è, che l'intensità di azione della parte del corpo decomponente, deve andare diminuendo a misura, che questo corpo si carica della base; che disluoga: in maniera che necessariamente accade l'equilibrio fra le forze di due corpi, che si disputano una base. Ma ne segue uncora da questo principio;, che l'intensità d'azione della parte del corpo decomponente, deve d'inimure con tanto meno celerità, quanto meggiore è la quantità di questo corpo, perchè allora la porzione di base, che è estratta, o dislogata, si ripartisce sopra una massa più grande; e ciò somministra

una nuova pruova, che ancora in questo caso, l'effetto d'affinità è proporzionato alla massa.

s si spiega ancora per mezzo di questo principio, perchè in molti casi si ha bisogno di impiegare una gran dose di sostenza decomponente per produrre una separazione appena sensibile: in tali circostanze, essendo quasi nulla l'affinità, bisogna supplirvi per mezzo di una gran missa.

2º. Il potere delle distanze non è mene manifesto sull'effetto delle affinità, di quelle, che le sia l'altro delle masse; ma, qui l'inffluenza è in ragione inversa : imperocchè l' azione chimica è tanto più potente, quanto più sono in vicinairza le molecole.

Due corpi situati l' uno a lato dell'altra, non esercitano fra loro alcuna azione sensibile: ma mescolandoli, ed avvicinando le loro molecole costituenti, si determina l'azione reciproca.

L' energia, dell' azione è tanto più forte, quanto minori sono le distanze fra le molecole; così due corpi solidi macinati, in generale, non formano, che una mescolanza senza apparenza di combinazione: ma se si sciolga ò l'uno, o l'altro di questi corpi, allora la sua azione diviene, più forte, perchè è più grande la sua diviene, più forte, perchè è più grande la sua diviene.

4 tu

te influire sull'effetto della affinità: imperocchè questa forma fà, che elleno si avvicinano per più o meno punti, e che elleno presentano conseguentemente all'azione più, o meno di superficie: e, siccome l'azione Chimica non è sensibile, che fra le parti che sono in un contatto quasi immediato; ne segue, che essa deve variare secondo la forma delle molecole.

Si può ancora concludere da questo principio, che, siccome la varietà di forme nelle diverse molecole da luogo a situazioni fraloro, più o meno, intime; debbono esseruenecessariamente modificate le affinità: perche una forma può situarsi, ed assortirsi con una altra sì bene, che le molecole si tocchino in molti punti, mentrechè con qualche altra nonvi avrebbe quasi alcun contatto.

CAPITOLO PRIMO

L'elle Cause naturali, che modificano

E in tutti i casi, ed in tutte le circostanze, l'affinità dei corpi producesse effetti costanti, invariabili, e sempre uniformi, i fenomeni delle operazioni della natura sarebbero meno variati ed il loro studio ne diverrebbe be più facile; ma sono molte le cause, che concorrono a modificare la sua azione: noi andiamo ad esa minarne le principali.

SEZIONE PRIMA

Delle Modificazioni apportate all' Azione Chimica dalla coesione, e dalla insolubilità delle sostanze .

TUTTE le molecole di uno stesso corpo sono legate, e ritenute da una affinità loro propria, chiamata coesione.

Si concepisce facilmente, che non vi può essere separazione di molecole, e combinazione con altri corpi , se non è superata ò vinta la forza di coesione.

La forza di coesione è tanto più forte nei corpi di una stessa natura, quanto più sono

avvicinate le molecole.

La forza di coesione non è la medesima fra le molecole dei corpi di natura differente: e da ciò deriva, che ciascun corpo hà il suo grado di coesione, e la maggiore, o minore facilità di combinazione, o di decomposizione.

Il Chimico, che vuole agire sopra un corpo solido, comincia da dividerlo con l'ajuto del pestello, ò del martello. Con questo mez-20 egli indebolisce la sua coesione, e lo rende più accessibile agli agenti Chimici.

Spes-

Spesso il Chimico fa uso del calore per produrre lo stesso effetto : imperocche il calore slontana le molecole, e diminuisce la lero coesione.

Il primo effetto dell'azione di un corpo presentato ad un altro, è adunque il vincere la forza di coesione. Quando la sua affinità non è forte abbastanza per superare questa resistenza, vi è mescolanza, e non combinazione; ciascuno de' due corpi conserva le sue proprietà respettive

Pure, in questo ultimo caso:, quantunque vi sia combinazione, la coesione del corpo attaccato deve essere diminuita di tanta forza di affinità, quanta ne esercita sopra di esso il corpo presentatogli: e così viene ad essere egli predisposto, ò preparato a ricevere l'azione di un altro corpo, il quale solo non avtebbe potuto operare nè combinazione nè decomposizione. La Chimica somministra mille esempj di questa natura : quasi tutti in casi di dissoluzione, per mezzo dei quali si predispone i corpi alle combinazioni Chimiche sembra, che non abbiano altro oggetto

La coesione, che ravvicina le parti elementari, tende a dare al corpo che risulta dalla loro riunione, figure costanti, e regolari, che sono dette cristalli : allorche si presenta un cristallo ad una dissoluzione saturata dello stesso sale, il cristello s'ingrossa per

l'applicazione di più molecole similari tenute in dissoluzione. Questo effetto è dovuto all'azione della forza di coesione; che esercita il cristallo sulle parti della stessa natura disciolte nel liquido, e di cui le forze erano antecedentemente in equilibrio con quelle del dissolvente.

La forza di coesione è quella, che determina i precipitati, che si formano in alcune decomposizioni: imperocchè, in tutti questi casi, la coesione fra le molecole del precipitato prevale sull'affinità che esercita so-

pra esse il dissolvente

Da ciò che abbiamo osservato risulta, che le sostanze messe in azione non possono esercitare la forza di affinità in tutte le molecole se non quando elleno son liquide . Allora, non solamente i corpi agiscono per tutta la superficie: ma, a misura, che le parti, che sono più presso al contatto, e che conseguentemente sono le prime ad esercitare la loro azione, restano saturate, elleno sono rimpiazzate da altre nuove , che attaccano la base con tutta la loro energia; ed a poco a poco si stabilisce un equilibrio di saturazione fra tutte le parti dei corpi. Gli antichi, i quali avevano conosciuto questa verità , l'hanno espressa con l'assioma: Corpora non agunt nisi sine fluida. The Emples toller & Sugar H

Perche l'azione dell'affinità si eserciti con

energia, basta, che uno dei corpi sia liquido, e che l'altro si lasci penetrare facilmente: imperocchè allora tutte le parti si trovate: imperocchè allora tutte le parti si trovate: in questo stato per mezzo della dissoluzione progressiva, che si fi di tutte le parti della superficie, le quali, dileguandosi, lasciano allo acoperto li strati inferiori.

Allorche si disloca il corpo a dalla combinazione ab per mezzo del corpo c, può accadere, ò che il corpo staccato e si precipie ti, o che resti in dissoluzione, o che egli scappi in fluido gassoso. Nel primo caso, esso strascina seco una porzione della sostanza con la quale egli era combinato : nel secondo, il principio staccato resta confuso con il corpo decomponente, del quale egli modera l'azione, che necessariamente si ripartisce fra il corpo staccato, e quello con il quale egli da una nuova combinazione : nel terzo caso , il principio staccato si sottrae , per mezzo della sua elasticità, all'azione del corpo decomponente, che si applica da quel momento totalmente alla sua base . Questa ultima decomposizione è la più completa, e la più esatra, perchè essa è la sola, sulla quale l'affinità del corpo decomponente non sia modificata, o indebolita.

Il Signor Berthollet chiama affinità complessa, ciò che comunemente si dice doppia affinità. wità. Essa ha luogo tutte le volte che mescolando due composti, di due sostanze per ciascuno, vi è cambio di basi.

Questo effetto dal Signor Berthollet è attribuito alla forza di coesione: egli osserva, che in tutti i casi conosciuti si è riscontrata la più grande affinità nelle sostanze, che hanno la proprietà di formare un sale insolubile, o facilmente cristallizzabile: così l'acido solforico, che si trova impegnato in una combinazione solubile, mescolato con un composto; che ha per base la calce, la barite, o la stronziana, opererà un cambio di principi per unirsi a queste terre.

Tutte le combinazioni solubili della calce, della barite, e della magnesia, mescolate con carbonati di alcali, producono un cambio, dal quale risulta la precipitazione del carbonato a base terrosa.

In tutti questi casi, la forza di coesione; che è potentissima nei corpi che si precipirano, o che cristallizzano, si unisce alla affinità, che tende a riunire i principi, che debbono formare il corpo insolubile : ed all'effetto di questa doppia azione si deve attribuire il cambio, che ha luogo nell'affinità complessa.

Così, quando si fa svaporare un' acqua, nella quale siano stati messi in dissoluzione diversi sali suscettibili di cambiare i loro prin-

cipj, si verrà ad ottenerli, seguendo l' ordine di loro solubilità; e da questa si giudicherà anticipatamente dei cangiamenti di base , che potranno farsi The state of the s

THE THE SEE S E Z. I O N E . H. TO S TO ST

Delle Modificazioni apportate all' Azione Chia mica per mezzo della elasticità

VI sono sostanze, le quali , alla temperatura dell'atmosfera, conservano uno stato uniforme, che si può riguardare, come lo stato. naturale: di maniera tale, che quando si presenta a questi corpi altre sostanze per operare o una dissoluzione, o una combinazione, si deve vincere la loro elasticità .

Si deve adunque riguardare l' elasticità dei fluidi gassosi, come una resistenza alla combinazione, ed alla dissoluzione, che non può vincersi, che in due maniere. Joseph Stary

1º. Per mezzo di una affinità superiore, a

questa forza di resistenza

2º. Per mezzo d'una condensazione del fluido gassoso, operata con il raffreddamento, ò con la compressione.

Quando un fluido gassoso è entrato in combinazione con un corpo naturalmente solido, s' incontra meno resistenza per dislogarlo, per rapporto alla tendenza, che esso conserva riprendere il suo stato elastico.

SEZIONE III.

Delle Modificazioni apportate all'azione Chimica per mezzo del calorico

Not abbiamo considerato, fin qui, le modificazioni, che sono apportate alle affinità da proprietà inerenti ai corpi, quali sono la insolubilità, l' elasticità, la coesione: passiamo adesso ad occuparci dell'influenza di una causa molto più generale, la quale sembra appartenere all' esistenza di un fluido generalmente sparso nella natura, e disegualmente ripartito nei corpi. Questo fluido (1), che combinato nei corpi è detto calorica, reso libero, produce il calore, e determina, secondo le proporzioni nelle quali esiste, i diversi gradi di temperatura,

11

"Io sò, che abiliffimi fifici ravvisano nel calore l'efferto del moto, e negano l'esistenza di un fluido particolare.

⁽¹⁾ Nol adoperiamo qui la voce fluido, per tenderei conto degli effetti del calore, perchè noi crediamo reaconto degli effetti del calore, perchè noi crediamo reate l'. effictara di un fluido particolare, che peneria
tutti i sorpi, fi comina con effi in più o meno grantutti i sorpi, fi comina con effi in più o meno granpatri dall' uno all' altro lafciando l' imprefione del
freddo. è del caldo, può effere figeramo da tutti per
mezzo della comprefione, la coodenfazione ecc., che,
in una parola, hà le fue alinità proprie, e prefenta
futti i caratteri particolari at fluidi.

Il primo effetto di questo fluido nei corpi consiste in scostarne le molecole, e consequentemente diminuire la forza di coesione . che le ravvicina.

Si può adunque riguardare questo fluido, come il moderatore dell'affinità di coesione, e la costituzione naturale dei corpi non dipende, che dalle proporzioni, che esistono fra la forza di coesione, e quella del calorico .

Noi possismo cangiare, a nostro piacere, la costituzione dei corpi, dando loro, ò to-gliendo del calorico: noi potremmo ancora considerare i liquidi, come quelli ove la coesione, ed il calorico sono in equilibrio, mentre che nei corpi solidi predomina la coesione, e nei fluidi gassosi predomina il ca-

lorico.

Non bisogna concludere da questo principio, che le dosi di calorico sono fisse, e determinate dalla costituzione dei corpi : ve ne sono alcuni, che cambiano di costituzione ad ogni più leggiero cangiamento nell'atmosfera, mentre aleri resistono a tutti i mezzi , che l'arte può adoperare. Per spiegare questa differenza hisogna considerare il calorico, come un fluido, che ha le sue affinità, I' azione delle quali si esercita sopra corpi, che sono ritenuti da una forza di coesione differentissima : cosicehè in un caso , una debole . APPLICATA ALLE ARTI.

dose di calorico è sufficiente ad operare un cangiamento di costituzione, mentre che in altri casi sono insufficienti tutti i mezzi dell'arte per accumulare il culorico.

Adunque le diverse sostanze, che compongono questo universo, sono assongettue, da una parte, ad una legge generale che tende a ravvicinarle, dall'altra, ad un agente effi-

cace, che tende ad allontanarle.

Queste due grandi forze della natura, operando sopra tutti i corpi, si bilanciano continuamente nella loro azione: ed i cambiamenti, che sopravvengono nelle loro proporzioni, sono causa principale di quisi tutti i fenomeni, dei quali si occupa il Chimico.

A noi importa adunque di avere un idea bene esatta dell'azione del calorico sopra i corpi: ed io procurrerò di rammentare ciò che vi è di essenziale da conoscersi sopra que-

sto agente,

n°. Allorche si pone a contatto due corpi della stessa natura, che sono a differenti gradi di calore; si stabilisce più, ò meno rapi-

damente una temperatura media.

L'acqua alla temperatura di zero, ma ancora liquida, mescolata con un peso eguale di acqua a 60. gradi, forma una mescolanzà, la temperatura della quale è di 30. gradi.

2. Lo scompartimento di temperatura non Tom. I. B si

si sa con la stessa legge, quando i corpi sono di una natura, o di una costituzione disferenti.

Un metallo immerso nell'acqua, che abbia una temperatura più alta, vi prende di calore maggior numero di gradi, di quello, che corrisponde al numero, che ne perde il liquido; l'accrescimento è vario seaondo ogni specie di metallo.

Da questo fatto apparisce, che, a peso eguale, la stessa dose di calorico deve alzare la temperatura dei metalli ad un grado più alto di quello, al quale essa alza la temperatura dell'acqua.

Da quanto si è premesso, si può ancora conchiudere, che i corpi di natura diversa prendono differenti temperature con l'acquisto di una stessa quantità di calorico,

Supponghiamo, per un momento, che un corpo, che abbia la temperatura eguale a zero, sia immerso in un egual peso di acqua, che abbia la temperatura di 50. gradi, e she la temperatura del mescuglio segni 30.; è evidente, che l'acqua, non avendo perduto, che 20. gradi per portare il secondo corpo alla temperatura di 30., questo ultimo ha bisogno di meno calorico, che il primo, per arrivare all'istessa temperatura, e che per conseguenza, il suo calorico specifico, è a quel-

quello dell'acqua nella proporzione di 20. # 30.

3°. Quando i corpi cangiano di costituzione per la loro mescolanza, si producono allora altri fenomeni: acqua a 60. gradi , ed acqua in stato di ghiaccio mescolate assieme a peso eguale, danno un liquido, che segna zero: onde l'acqua liquida perde 60. gradi di calore, che sono assorbiti dall'acqua solida nell'atto che essa passa allo stato liquido. Si vede da ciò il perchè il termometro circondato di ghiaccio pestato, ed immerso in un liquido di temperatura superiore a quella del ghiaccio, resta costantemente a zero. fintantochè vi è ghiaccio da sciogliersi.

La liquefazione non è la sola circostanza, nella quale il calorico si combina, e resta assorbito senza produrre calore. Un termometro immerso nell' acqua, che si và riscaldando, sale di grado in grado fino all' ebullizione. Giunto a tal grado resta stazionario, quantunque si au nenti il calore, purchè sia libera l'evaporazione: ed esso segna sempre lo sresso grado, fintantochè vi è acqua liquida: ma, subito che la totalità è convertita in vapori, il calorico comincia ad esercitare sul termometro tutta la sua azione,

e si và alzando la sua temperatura.

Da questi fatti risulta, che il calorico è assorbito, e non produce alcimo effetto termo-

mometrico , tutte le volte , che un corpo passa dallo stato solido alla stato liquido, ò dalle

stato liquido allo stato gassoso.

Il calorico assorbito in tutti i casi ricomparisce in calore, con tutta la sua azione termometrica, tutte le volte, che i corpi dallo stato gassoso passano nuovamente allo stato liquido, e dallo stato liquido allo stato solido . Si può ancora, per così dire, spremerne il calore per mezzo della compressione, della confricazione, ò della condensazione.

Questi due principi sull'assorbimento, à sullo sviluppamento del calorico, sono fecondissimi di conseguenze, e danno la spiegazione di una grande quantità di fenomeni, che la natura, e l'arte ci presentano nelle loro operazioni, come il raffreddamento cagionato per mezzo della evaporazione, il calore prodotto con la combinazione dei gas ec. 4°. Tutti i corpi esposti ad una medesima

temperatura, non ricevono da essa eguale impressione.

Le sostanze animali, e vegetabili non prendono calore, che fino alla loro infiammazione; i liquidi, che fino alla loro avaporizzazione: i solidi entrano in fusione, à svaporano a gradi differenti.

Nel numero dei corpi, che noi abbiamo nominati, ve ne sono alcuni, che s'impregnano del calore, senza trasmetterlo, finochè

21

siano arrivari al masimum della loro saturazione: così le materie animali, e le vegetabili possono arrivare al grado della combustione, senza che alcani corpi, che stanno loro vicini, risentano l'impressione di un calore così forte: ed al contrario i metalli trasmettono il calore quasi allo stesso grado, nel quale lo ricevono.

Da questi fatti si è concluso, che i corpi, sono p à è meno conduitori del calore: e si, sono fatte di questa proprietà molte applica-

zioni alle arti.

Non solamente i corpi di natura differente non sono egualmente sensibili all' applicazione di una stessa dose di calore, ma ancora i corpi della stessa natura ne ricevono differenti impressioni. Ingenhouz prese bacchette di metalli ben cilindriche, ed eguali; le coperse di uno strato di cera uniforme, ed immerse poi l'estremità di cisseuna di esse nell'olio quasi bollente: osservò, che la cera si liquefaceva a differenti altezze sopra le diverse bacchette, e concluse dalle sue esperienze, che il calore, che avevano contratto i metalli, le presentava nell'ordine seguente: l'argento, il rame, l'oro, lo stagno, il ferso, l'acciajo, il piombo.

5%. Il calorico dilata tutti i corpi, e li di-

lata in una maniera eguale fra loro.

In generale la stessa dose di calorico dila-

ta più i fluidi elastici che i liquidi, e questi

più che-i solidi.

I liquidi differiscono fra loro per la loro espansibilità, la quale non è proporzionale agli aumenti di temperatura, quando essi si

avvicinano allo stato di vapori.

Nell'esperienze fatte finora sù la dilatazione dei corpi solidi per mezzo del calore, non si trova alcun rapporto fra le dilatazioni, e la quantità di calorico, che essi possono assorbire. Solamente la fusibilità dei metalli sembra essere in rapporto con le dilatazioni : il platino , il meno fusibile fra i metalli, si dilata meno di tutti; il piombo si dilata più di qualunque altro; il vetro il più fusibile, è ancora il più dilatabile. Si può dunque stabilire per principio, con il Signor Berthollet, che i corpi sono tanto più dilatabili, quanto minore è la quantità del calorico necessaria per cangiare la loro costituzione da solido in liquido, e da liquido in gas, ò in vapori.

- I Signori Guyton e Prieur avevano conchiuso da una lunga serie di esperienze, esserci dilatazioni particolari a ciascun gas ?" ma il Signor Gay-Lussac ha provato, che tutti i gas, senza eccezione, godevaño della stessa dilatabilità al medesimo grado di temperatura; e che la presenza dell'acqua nei gas aveva prodotto gli errori, nei quali sono

caduti quelli, che avevano asserito diversamente . (Ved. Ann. de Chimie, therm. an. X.) . Il Signor Gay-Lussac ha concluso dall'espe-

rienze da esso fatte sopra gas ridotti all' ultimo grado di asciuttezza, che cento parti di ciascuno dei gas permanenti prendevano uno accrescimento di zi per ciascun grado del termometro, da zero fino a 80.

I vapori seguono le stesse leggi di dilatazioni, che sono osservate dai gas, purchè la temperatura sia tanto alta da mantenerli nel-

lo stato elastico.

" Si può adunque ammettere per principio, che i gas, ed i vapori sono egualmente dila-

tabili, ed egualmente compressibili.

6°. Quando il calorico scappa da un corpo fortemente riscaldato senza entrare subito in combinazione, egli conserva per qualche tempo il suo stato elastico, e forma ciò che si chiama calorico raggiante.

Scheele aveva osservato, che gli specchi metallici riflettono il calorico raggiante senza riceverne alcun calore; che neppure ne riceve l'aria, per la quale essi passano: ma che, a poco a poco, il calorico si combina, e, più ò meno prontamente, secondo la natura, o il colore dei corpi.

I gas danno libero passaggio al calorico rag-

giante: e quanto più sono espansibili, tanto più posseggono questa proprietà.

I liquidi l'assorbiscono prontamente.

I corpi neri lo ritengono più facilmente

degli altri.

7º. Non solamente vi è sviluppamento, ò assorbimento di calorico per i cangiamenti di costituzione, che accadono ai corpi, ma ancora le combinazioni, e le decomposizioni

producono effetti simili.

In tutte le operazioni, delle quali si tratta, si formano nuovi composti, che presentano una capacità per il calorico, che è propria di essi, e che necessariamente differisce da quella dei primi composti, dai quali essi derivano. Per esempio, quando si combina una sostanza gassosa con un corpo solido, questa prima abbandona il calorico, che la teneva in dissoluzione, e non ne conserva altro, che ciò, che è necessario per il nuovo composto.

Le operazioni, che portano fissazioni di gas, sono sempre accompagnate da una emissione più o meno considerabile di calore, secondo la natura del nuovo corpo che si

forma.

La sola mescolinza di due liquidi da luogo qualche volta ad una penetrazione, che può equivalere ad una specie di combinaziore, e che porta seco un cangiamiento di temperatura, senza alterazione nella natura dei prinprincip). Così, mescolandosi l'acqua con l'acido solforico concentrato, si produce gran talore, e la mescolanza occupa un volume minore di quello dei due liquidi stimato separatamente.

Scorrendo la lunga serie dei fatti, che hanno per risultato composizioni, o decomposizioni, noi saremmo convinti, che per tutto vi è produzione, o diminuzione di calore.

SEZIONE IV.

Delle modificazioni apportate all'azione Chimica dal Lumico (1).

OLTRE il calorico, del quale abbiamo già parlato, esiste un altro fluido, che occupa l' in-

⁽a) lo dico Lemire il fluido, che, messo in moto, dà la luce, cche si dice zalorire il fluido del calore.

Mi sarà fatta sicutamente l'objezione, che non è provaro, che la luce sia effetto di un fluido, più che il calore ne sia il resultaro y io ne convergo; ma, siccome noi solamente osserviamo i fenomeni, e que ata supposizione mon hà alcuna influenza, nè sù la osservazione, rè su i resultari, essa riesce per noi indifferente. Lo non l'adotto, se non, perchè, per meze zo di questa supposizione mone, io concepisco più facilmente gli effetti, che si attribuiscono al calore, ed alla

intervallo, che separa i corpi, trasmette ai nostri occhi l'immagine di ciò che ci circonda, ed agisce potentemente su tutti i fenomeni chimici.

Questo fluido emana egli direttamente dal sole? oppure, sparso per tutto, egli è messo in movimento per mezzo della rotazione del sole intorno il suo asse, e per la percossa, o azione brusca reciproca dei corpi? Checohè sia di questi sistemi, l'impressione degli oggetti trasmessa per mezzo di questo fluido, è tanto pronta, e sì rapida, che un minuto secondo basta per far conoscere un oggetto situato a ottantamila leghe di distanza dall' occhio dell'osservatore.

L'elasticità di questo fluido è estrema; e eiò non ostante esso obbedisce alla legge dell' attrazione, giacchè se si presenta una lama di acciajo ad un raggio di luce, il raggio devia dalla linea retta, e si piega verso il

corpo.

Si è sempre conosciuta l'influenza della lu-

luce, ed altronde tutte le proprietà di questi caradi agenti somigliano quelle, che noi attribuischiamo ai fluidi; essi si combinano, si dislogano; osservando leggi costanti; che occorre di più per classati fra i corpi?

ce sù i corpi: Si sà, che una pianta appassisce nella oscurità, che tutte le piante vegetanti in un luogo bujo cercano la luce, e si piegano verso le aperture, per le quali essa penetra : che nei frutti è bene colorita solamente quella parte, che è percossa dalla luce: che, in una parola, l'odore, il gusto, la combustibilità, il colore, la maturità, gli oli volatili sono tanti prodotti che ricevono dalla luce modificazioni particolari. "Senza la luce (ha detto " Lavoisier Traite elementaire de Chimie p. , 202.) la natura era senza vita, era mor-,, ta, ed inanimata. Un Dio benefico, ap-, portando la luce, ha sparso sulla superficie " della terra l' organizzazione, il sentimento, " e l'attività. "

Esaminando la luce sotto rapporti meno generali, e considerando la sua influenza sull'azione Chimica, noi vedremo, che essa determina più combinazioni, che produce decomposizioni, e che, in molti casi, essa è à sprigionata, à assorbita, secondo affinità

Quando i corpi cangiano dimensioni, ò prendono, o abbandonano del calorico: se questi cangiamenti si fanno con rapidità, essi sono accompagnati da calore, e da lume: il ferro diviene caldo, e luminoso per mezzo di una percossa viva : il muriato ossigenato di potassa detona con lo zolfo, e li altri corpi facilmente combustibili per mezzo di una semplice percossa: e se ne sviluppa molta luce; due pietre focaje battute l'una con l' altra lasciano scintillare la luce: la confricazione eserciata su molti corpi, da prima ca-

lore, e poi luce.

Può stabilirsi per principio, che in tutte le operazioni, che producono calore, si pnò ottenere luce accelerandole. E pure probabile, che in tutti i casi, nei quali vi è sviluppo di calore, vi sia produzione di luce, con la sola differenza, che essa è visibile per noi, quando lo sviluppo è istantaneo, ma è invisibile, quando la sua produzione è lenta : in questo caso accade della luce, come del calorico, che, nella ossidazione rapida dei metalli, e nella combustione pronta del fosforo, determina un calore estremo: ma questo calore è insensibile sù i nostri organi, quando l'ossidazione e la combustione si fanno lentissimamente. Non si può negare, che vi sia producimento di calore in ambedue ma in uno di essi l'emissione è istantanea. e nell'altro la somma del calore i è ripartita fra tutti gl'istanti di uno intervallo lunghissimo, cosicchè il suo effetto non riesce in alcun istante sensibile.

Il lumico nei corpi non vi è sempre in una combinazione esatta: ve ne sono alcuni; cho compariscono luminosi per loro natura, come il fosforo: ye ne sono altri, che divengono tali a certi periodi di loro decomposizione, come si osserva in più legni imputriditi, ed

in alcuni pesci putrefatti.

Vi sono pure dei corpi nei quali la combinazione del lumico è tanto debole, che si può sprigionarlo con la più leggiera confricazione: il diamante, le blande, i fluati, e fosfati di calce, la pietra fosforica di Bologna, le pelli di vari animali possono servire a stabilire questa verità.

Senza dubbio tutti i corpi sono attissimi ad assorbire il lumico: ma non tutti ne prendono una quantità eguale, e non tutti formano con esso una combinazione egualmente solida. Ve ne sono pure alcuni, che saturati di luce con stare esposti ai raggi del sole, conservano, per qualche tempo, la proprietà di essere lucidi nel bujo, e la perdono insensibilmente.

Pare, che tutti i corpi, senza eccezione, divengano rossi, ò luminosi con la saturazione di lumico: il metallo, il carbone, le terre, i liquidi stessi, allorchè si applica un calore superiore a quello che è necessario per la fusione degli uni, o per la combustione, o la volatilizzazione degli altri, tutti presentano il colore rosso. Sembra, che, in questo caso, il calorico, ed il lumico non potendo più comcombinarsi con i corpi, che ne sono saturati,

divengano liberi, o raggianti .

Da tutti i fatti pare che risulti, che P esistenza del lumico è inseparabile da quella del calorico; perché l'azione del calore produce costantemente della luce; e quando la luce è raccolta nel foco delle lenti, ò riflessa in quello degli specchi concavi, essa produce tutti gli effetti del calorico accumulato.

Noi possiamo aggiungere, che quelli, fra i corpi colorati, che meglio assorbiscono il lumico, sono ancora i più caldi; e che, in dati casi, il calore è tanto più forte, quanto è più viva la luce. Schecle aveva osservato, che se si esponga al sole due termometri eguali, ripieni, uno di alcool colorato, e l'altro di alcool non colorato, il liquore non colorato i inalza più lentamente: ma qualora si mettano i due termometri nell'acqua calda, ò al bujo, i due liquori camminano allo istesso livello.

Il calorico, ed il lumico concorrono costantemente a produrre l'istessi effetti: si confondono in molti fenomeni, ed appariscono identici. Ma differiscono in questo, che il calorico pare che più facilmente del lumico sia assorbito: per esempio, i vetti, ed i liquidi trasparenti non lasciano passare il calorico raggiante, ma lasciano passare il lumico. Sembra adunque, che il calorico meno del del lumico possegga le qualità di una eminente elasticità: è aneora probabile, che esso

sia dotato di una minore velocità.

Vi sono ancora alcuni effetti chimici, nei quali pare, che il calore, ed il lumico agiscano differentemente: per esempio, la luce eviluppa del gas ossigeno dall'acido nitrico, mentre il calore ne sviluppa del gas nitroso. L' acido muriatico ossigenato cede il suo ossigeno alla luce, mentre che si può distillarlo per mezzo del calore senza decomposizione. Il Signor Berthollet, che inclina a ri-· guardare il calorico, ed il lumico, come una sola, e medesima sostanza, che non differisea, che per lo stato in cui essa si trova, combina tutti i fatti, che sembrano stabilire una differenza di natura fra questi due fluidi, per riunire tutti i risultati a concludere, che non vi è differenza, che nella energia di azione. Noi passeremo a combinare alcuni fenomeni per spargere qualche lume sù questo punto di dottrina.

Il Signor Rumford con una dissoluzione di oro, ha impregnato, e seta bianca, e tele di lino, e di cotone, e magnesia bianca: queste materie esposte al sole, ò al calore di una candela accesa, hanno preso un bel colore porporino: al bujo non hanno sofferto

alcun cambiamento.

Scheele aveva osservato, che il muriato d'

argento, ricoperto di acqua, ed esposto al sole, abbandonava dell' acido muriatico.

Il Berthollet ha veduto, che le bolle che ne partivano, non erano altro, che l' aria aderente al muriato, e che l'acqua diveniva acida: egli hà esposto al calore, in una piccola storta, il muriato annerito dal lume ; questo si è fuso, e se n'è sviluppato dell' acido muriatico. Adunque la luce e il calore, producono gli stessi effetti sul muriato di argento.

Il Signor de Rumford hà esposto alla luce del sole un fiasco, che conteneva pezzi di carbone, ed una dissoluzione di oro: ben presto l'oro è stato ridorso: la dissoluzione di argento hà sofferto una riduzione simile . E' prodotto l'istesso effetto quando si mettono le dissoluzioni in cilindri di latta, che si espongono al calore dell'acqua bollente.

Il Signor Berthollet ha ripetuta l'esperienza per conoscere la natura dei gas, che si sviluppano, ed ha ottenuto, una mescolanza di gas nitroso, e di acido carbonico. Egli ha egualmente esposto all'azione della luce, ed a quella dell' acqua bollente, acido nitrico, nel quale erano stati posti alcuni carboni: in amendue i casi si è sviluppato gas nitroso. ed acido carbonico.

Le dissoluzioni d'oro, e di argento, mescolate con l'olio di trementina, e con l' olio di oliva, si riducono egualmente all'azione della luce, ed a quella del calore. In questo caso gli olj anneriscono, perchè perdono del loro idrogeno.

Nei fatti riferiti, gli effetti del calorico, e del lumico sono li stessi: non vi è differenza, che nella intensità dell' uno, e dell'altro.

Il Signor Berthollet cerça ancora di conciliare con lo stesso principio lo sprigionamento del gas ossigeno dall'acido muriatico ossigenato, e dall'acido nitrico, che ha luogo alla litce, e non al calore: egli attribuisce questa differenza al sapersi, che quando li acidi sono impegnati in una base, possono sostenere un grado grande di calore, e dare al-.. lora del gas ossigeno, cosa che essi non fanno nel loro stato di acido: onde ne conclude, che la differenza di azione, in questo caso è dovuta ancora alla intensità di azione, e non suppone altra differenza. Quì il lumieo non si combina, che con l'ossigeno; mentre che il calorico agisce sù tutti i principi, e tende a volatilizzarli, senza che nè l'uno nè l'altro oppongano una più grande resistenza alla sua azione.

SEZIONE V.

Delle modificazioni apportate all' Azione Chimica dalla pressione dell' Atmosfera.

L'ATMOSFERA pesa sù tutti i corpi : e siocome questa forza è costante, si può considerarla, come una causa, che concorre a dare a ciascun corpo la costituzione, che gli è propria, e che modifica ad ogni istante lo sforzo della elasticità, e l'azione del calorico.

La forza di pressione, che si esercita dall'atmosfera, eguaglia il peso di una colonna di mercurio di ventotro pollici (0, 758. mer.), ò di una colonna di sequa di trentadue piedi (10, 396. mer.) perchè a tali altezze può essa portare questi due liquidi, e mantenerveli in equilibrio.

Esaminando gli effetti della compressione dell'atmosfera; Lavoisier rileva, che senza essa le molecole dei liquidi si allontanerebbero indefinitamente, senza che cosa alcuna diminuisse il loro scostamento, se il loro proprio peso non li riunisse per formare un atmosfera.

Il Signor Dalton contrasta questa assertiva, che la pressione dell'atmosfera mantiene l'acqua nello stato liquido: egli osserva, che se

si sopprimesse a un tratto il peso dell'atmo-sfera, la porzione acquosa, che vi esiste, non si aumenterebbe molto, perchè dice egli, s'essa vi è presso a poco al "maximum di " ciò che può produrre, e mantenere la tem-" peratura : solamente la soppressione dell' " ostacolo affretrerebbe l' evaporazione senza n aumentarne molto sensibilmente la quantità ", assoluta", Pare, che il Sig. Dalton confonda la quantità di acqua solubile nell' atmosfera, con quella che, ridotta in vapore, formerebbe ad essa sola un atmosfera.

E quando noi vediamo che, per una debole diminuzione pella pressione dell' atmosfera, operata, o con l'ajuto della macchina pnumatica, o con salire su le più alte montagne del globo, noi riduchiamo in vapore l' etere e l'alcool, e facilitiamo l'ebullizione di tutti i liquidi, non si può negare, che, se l'atmosfera cessasse di pesare su questo globo, essa sarebbe rimpiazzata dallo svaporamento di quasi tutti i liquidi, che noi conosciamo . 1 . 356.34

La pressione, che si esercita dall'aria atmosferica, ravvicinando le molecole dei corpi, ne aumenta l'affinità . Il Signor Biot ha provato, che si poteva formare dell'acqua con assoggettare ad una forte pressione una mescolanza di gas idrogeno e di gas ossigeno, nelle convenienti dosi .

SEZIONE VI.

Delle Medificazioni dalla Vitalità appo sate all'azione Chimica.

Non vi è dubbio, che le leggi della natura siano costanti, ed immutabili: a questo carattere, che loro è proprio, noi siamo debitori di quella uniformità di azione, e di quella successione di fenomeni, che rinnuovano, e perpetuano ciò che esiste, senza alcun cangiamento nella natura dei corpi.

Ma quando sù la medesima sostanza si applicano, e si esercitano più leggi, e queste concorrono alla medesima azione, l'effetto, the non appartiene esclusivamente ad alcuna di esse, deve essere considerate, como il risultato di uno sforzo comune, nel quale ha una parte più , o mono influente, ciascuna delle leggi, che agiscono.

In questa mescolanza di forze, in questo risultato di azione, bisogna ricercare ciò che appartiene a ciascuna di dette leggi: quanto maggiore è il numero delle leggi complicate in questa azione, tanto più diviene difficile

il risolvere il problema.

Supponghiamo, per un momento, che i germi di vita cessino di agire nella natura il nostro Pianeta non presentera più altro, che masse di materie sottomesse, alle invariabili leggi della gravità, e delle affinità : queste leggi determineranno la distribuzione delle masse, e la disposizione delle molecole fra loro.

Ma se noi volgiamo i nostri sguardi sù questa scena di azione, di reazione, di composizione, e di decomposizione, che ci presentano gli esseri organizzati si vegetabili, che animali: noi vedremo nuovi agenti, che concorrono a produrre lo stesso effetto, e modificare allo infinito I azione delle due leggi primordiali, delle quali noi abbiamo parlato i

Ciascun corpo vivente obbedisce a leggi vitali di sensibilità, d'irritabilità, che regolano le sue funzioni, e costituiscono ciò che in esso si chiama VITA: ma queste leggi non sono nello stesso numero, e non presentano la medestima intensità, ò la medesima energia nelle diverse classi degli esseri organizzati : quanto più le leggi vitali sono numerose, ed intense, tanto più a fenomeni si allontanano dai risultati rigorosi, che ci offrono le affinità, allorchè esse sono applicate sulla materia inanimata.

Tutti i corpi, senza eccezione, hanno affinti proprie, in virtù delle quali fanno scelta di alcune sostanze, e rifutano le altre; ma i risultati delle combinazioni non sono gli stessi in tutti; quando una tetra, ò un metallo si combina con altri corpi, se ne muta la natura , cioè il nuovo composto non ha
più i caratteri, degli elementi, che lo costituiscono: si forma nuovi esseri ; la natura
dei quali può cangiare di nuovo ad ogni momento per l'applicazione; e la combinazione
di nuove sosfanze. Al contrario, i corpi organici hanno la facoltà di appropriarsi, e di
assimilarsi gli alimenti senza cangiare natura :
essi iniprimono il carattere loro proprio alla
sostanza, che serve loro di nurrimento, e
conservano senza alterazione il loro tipo primitivo.

Così nei corpi organici, e viventi, vi è sceltà di materia, e di assimilazione: essi conservano costantemente la loro forma, il loro carattere, e la loro natura primitiva; mentre nei corpi inorganici, vi è composizione e formazione di un corpo nuovo, del quale la forma e le proprietà non potrebbero essere dedotte nè dalla forma ne dalle proprietà delle sostanze che si combinano.

Tenendo dietro più da vicino al fenomeni ed ai risultati di questa assimilazione nei corpio organici, noi vedremino, che i diversi gradi d'intensità nelle forze vitali vi determinano infinite modificazioni: quanto più sono intense, è energiche le forze vitali, tanto minore è l'impero degli agenti esterni sulle funzioni della vita: per esempia, nei veria-

getabili, i principali organi sono nascosti sotto l'epidermide; essi ricevono in questa posizione l'azione immediata del calore, dell' aria, e dell'acqua, ed ancora l'influenza dell'interne forze della vitalità. Questi organi esistono, per così dire, fra le facoltà organiche della pianta, e l'azione potentissima delle cause esterne: questa funzione adunque dipende essenzialmente dall'influenza combinata dell'azione vitale, e dell'azione dell'aria, dell'acqua, del calore, e della luce. La pianta non digerisce, nè in una temperatura freddissima, nè in una temperatura caldissima : essa languisce al bujo, ed appassisce ad una luce troppo viva. Pure essa non riceve, in una maniera assoluta, l'influenza, o l'effetto necessario di questi agenti: essa hà una temperatura, che le è propria; essa decompone l'acqua che la bagna; essa conserva e perpetua la sua specie, e perisce piuttosto che scegliere, ed assimilarsi sostanze dannose.

Ma quanto è maggiore negli animali la energia di questa vitalità! La natura ha mascosto i loro organi principali nel centro stesso del corpo, per garantire il loro lavoro dall'azione delle cause esterne: quì tutto è vita, el, e le variazioni di temperatura, l'aria, el'acqua, non hanno quesi alcuna influenza sù

i risultati .

Adunque nei corpi inorganici, non vi è C 4 che

che materia, ed affinità: tutti i cangiamenti, che si operano in essi, vengono dall'esterno; l'aria, l'acqua, il calore vi producono effetti necessarj, costanti, invariabili.

Nei corpi organici, oltre la materia, e l' affinità, vi son leggi vitali, che modificano continuamente l'azione degli agenti esterni

e quella della affinità .

Basta gettare uno sguardo sull'effetto, che producono l'aria, l'acqua, ed il calore, quando agiscono ò sopra un corpo vivente, ò sopra lo stesso corpo morto, per sentire tutto il potere della vitalità : noi vedremo, che l'aria, e l'acqua servono alla respirazione ed alla nutrizione dell'essere vivente, per la decomposizione, che esse soffrono nei di lui organi, al tempo stesso, che il calore anima e vivifica tutte le molle : ma questi stessi corpi, alla morte del corpo organico divengono i primi agenti di sua decomposizione, poiche, per conservarlo senza alterazione, bisogna sottrarlo alla loro azione. La radice di una pianta vivente, immersa nell' acqua, decompone questo liquido, e se ne alimenta : mentre che la stessa radice morta messa nell'acqua, vi è a suo tempo de-

Io penso che non siano necessarie altre prove per convincersi di questa grande verità, che i fenomeni, ed i risultati provenienti dall'azione dell'aria, dell'acqua, del calorico, sù i corpi organizzati, differiscono essenzialmente, secondo che questi corpi sono ò viventi, ò morti.

Si può adunque conchiudere, che la vitalità modifica la legge delle affinità nel corpo vivente : o piuttosto che. l'azione della vitalità coincide con quella dell'affinità per produire effetti, che loro sono comuni.

Da questo principio incontrastabile ne segue, che quanto più il corpo vivente è dotato di facoltà vitali più numerose; ò più energiche, tanto più la vitalità rende difficile l'applicazione delle leggi Chimiche dedotte dall'affinità dei corpi morti.

Scendendo dall'essere il meglio organizzato fino alla materia inanimata, si vede andare successivamente diminuendo l'influenza della vitalità: e riprendersi a gradi il suo impero dal potere della affinità Chimica .

Avvertiamo per altro di non conchindere ; che la legge dell'affinità fra le molecole della materia animata sia differente dalla legge di affinità fra le molecole della materia morta : la legge è la medesima in amendue i casi, e l'affinità è una per tutti i corpi: ma essa produce effetti costanti, ed invariabili, allorchè è sola ad agire sulla materia morta, mentre che nei corpi viventi la sua azione è modificata da quella delle leggi vitali.

Non

Non solamente le leggi della vitalità modificano i risultati della legge dell' affinità in una maniera particolare, e diversa in ciascheduna classe degli esseri viventi, ma elleno ne variano ancora gli effetti negli individui della stessa specie, e spesso nel medesimo individuo, secondo le sue affezioni, le malattie, le disposizioni, e molte altre cause, che s' incontrano. Non bisogna adunque essere sorpresi, se si trova una sì gran varietà nei risultati dell'esperienze fatte sopra corpi viventi da uomini egualmente degni di fede, e se i lavori fatti sulla vegetazione presentano fenomeni differenti.

La chimica dei corpi viventi esige adunque uno studio affatto particolare: e la chimica ola non può spiegarne alcuna funzione. Noi conoschiamo, senza dubbio gli effetti dell'aria, dell'acqua, e del calore sulla materia inanimata: ma all'osservazione dei fenomeni dei corpi viventi appartiene il farci, conoscere le modificazioni, che la vitalità apporta a tut-

ti questi risultati .

Sarebbe pertanto un cadere in un strano errore il credere, che si possa applicare, e trasportare ai corpi viventi, i risultati di azione, che si osservano su i corpi morti. La chimica animale ha le sue leggi proprie, ed essa ci presenta dei risultati, che non si può nè prevedere, nè spiegare coa le sole leg-

leggi di affinità, che si studia sù la materia inanimata. Questa verità fa ben conosciuta da Stall, e da Boethaave, che a profonde vedute sulla chimica univano cognizioni estesissime sull'economia animale, e però eglino si astennero da qualunque applicazione chimica ai fenomeni del corpo umano, ed, il primo fondò la setta degli animisti, ed il se-

condo quella dei meccanici.

Io per altro sono ben lontano da pensare. che le conoscenze chimiche siano ò inutili . à straniere allo studio dei fenomeni, che presenta il corpo vivente : La chimica c'insegna conoscere la natura, e le proprietà di tutti i corpi, che agiscono sull'economia animale : essa c'indica le alterazioni, che essi soffrono nella loro azione; essa ci da ancora i mezzi di riconoscere, ed apprezzare molti dei cangiamenti, che si operano sul corpo vivente : così per esempio, analizzando l'aria, avanti, e dopo la respirazione, si resta convinti, che vi era assorbimento di una porzione di questo fluido: e da ciò si è conchiuso esservi una costante produzione di calore nel polmone: questi fatti chimici, che sono confermati dall' osservazione fisiologica, stabiliscono questa verità in una maniera incontrastabile. Ma tutto ciò che ha rapporto essenziale con la vitalità, tutto ciò che comprende le funzioni, che più particolarmente dipenpendono dalla vita, quali sono la chilificazione, la sanguificazione, la secrezione degli umori: la nurrizione, la digestione, la scelta degli alimenti, l'effetto dei rimedj, l'azione degli organi, sono altrettanti fenomeni, che non possono essere spiegati, nè illustrati dalla sola chimica.

Bisogna adunque concludere da tutto ciò che abbiamo detto, che per arrivare ad una esatta conoscenza delle funzioni della economia animale, bisogna riunire l'analisi del chimico all'osservazione del fisiologo: il primo fà conoscere i materiali sù i quali si esercita l'azione vitale: egli ne determina la natura primitiva, e ne segna le alterazioni : esso completa, per così dire, il lavoro dello anatomico, analizzando gli organi, e gli umori, che quello non aveva, che separati, e descritti ma in ciò finiscono le sue funzioni, ivi termina il suo potere: imperocche finora non si è operato, che sulla materia bruta: l'analisi, e la dissezzione non si sono esercitate, che sopra un cadavere: e ci resta a proseguire lo studio dei fenomeni", che costituiscono la vita nei corpi organici : ora qui la sola osservazione deve servirci di guida, perchè noi non possiamo assoggettare, nè all'analisi chimica, nè all'operazioni dela lo scarpello, il principio, che anima tutte queste molle. Questo studio è tanto più difficile, perchè se noi tormentiamo il corpo vivente con qualunque mezzo, noi lo facciamo escire dal suo stato naturale: ed allora non ci può presentare altro, che alterazioni. Questo studio è tanto più difficile, perchè il principio di vita agisce in ciascuna funzione secondo leggi, che si complicano per il numero, e che variano ancora in intensità, secondo le circostanze, nello stesso individuo.

Si può dunque riguardare la chimica applicata ai corpi viventi, come una scienza, che somministra nuovi mezzi di osservazioni, e ci permette di verificare i risultati della vitalità per mezzo dell'analisi dei suoi prodotti. Ma si deve badar bene di non mescolarsi nel lavoro della vitalità: ivì l' affinità chimica si confonde con leggi vitali, le quali non curano il potere dell'arte: e specialmente non dobbiamo dimenticare, che la parte riservata all' affinità chimica in tutti i fenomeni della vita è tanto più limitata, quanto meglio organizzati sono i corpi, ai quali essi appartengono.

CAPITOLO IL

Dei nezzi, che il chimica impiega per preparare all'azione chimica la molecule dei corpi.

Dopo aver fatto conoscere le leggi, che presiedono sil'azione chimica, e le modificazioni ch'elleno ricevono da alcune qualità inerenti alla majeria, ò da un fluido generalmente sparso nella natura, ci resta ad indicare i mezzi, che il chimico adoptera nelle sue diverse operazioni, per disporte i corpi a combinazioni, ò a decomposizioni.

Tutti questi mezzi preparatori, o predispomenti, si limitano ad indebolire la forza di consione, che lega fra loro le parti dei corpi, e si oppone alla loco disunione.

Ora i mezzi, per i quali si arriva a diminuire questa forza si riducono a tre.

1°. Le operazioni meccaniche.

2º. La soluzione, e la cristallizzazione.

3°. L'applicazione del calore.

SEZIONE I.

Delle operazioni meccaniche, le quali il ebimico impiega per preparare all'azione chimica le molecole dei corpi.

Quando si vuole operare sopra un corpo solido, si comincia da ridurlo in una infinità di corpi più piccoli, e questa divisione si opera per mezzo del martello, della raspa, dello strettojo, dello scarpello, del pestello.

Si adopera l'uno, ò l'altro di questi agenti, secondo la natura del corpo, che si sotto-

pone all' analisi,

Si fà uso del martello per rompere le pietre; della raspa ò della grattugia per dividere; e strappare radici, frutti, o scorze fresche: del coltello, dello scarpello, e delle eesoje per tagliare regolarmente sostanze animali, e materie vegetabili: dello strettojo, per spremere i sughi dei vegetabili, ò i fluidi delle parti animali.

In un laboratorio, si fa maggiore uso del pestello, e del mortajo, perchè oltre il vantaggio di dare il mezzo di triturare, e di pestare convenientemente materie dure, la forma del vaso si oppone a qualunque perdita di materia.

La natura delle sostanze che si è nel caso di

di macinare per prepararne l'analisi, obbliga il chimico a tenere fornito il suo laboratorio di mortaj, e di pestelli di differenti qualità.

Esso deve avere dei mortaj di vetro per tutte le sostanze corrosive, che altronde non presentano una gran durezza, di mortaj di pietra, di marmo, di agata, e di porfido, per la ritutazione dei corpi solidi, ò per pestarvi dell'erbe, ammollire legni, ammaccare frutti, e preparati a ricevere l'azione dello strettojo: dei mortaj di bronzo, di ferro, o di ottone per tutte le operazioni, che si eseguono sopra i corpi, che presentano resistenza all'atione del pestello.

La natura dei corpi deve decidere della scelta, ehe si deve fare, ò di uno, o di un altro mortajo: e per tale oggetto si deve consultare la loro durezza, e la loro azione, perchè il mortajo resista, e non mescoli alcuno dei suoi principì a quelli della sostanza,

che si vuole analizzare.

Già è noto che acciò la materia sia convenientemente assoggettata alla forza del pestello, bisogna, che il fondo del mortajo presenti una forma concava che sia tale che la forma convessa del pestello la possa toccare in tutti i suoi punti.

Il chimico, che si limitasse a triturare con la caduta eguale e perpendicolare del pestello, otterrebbe una divisione imperfettissima. e molto diseguale: una parte della materia si sottrarrebbe necessariamente alla polverizzazione: mentre che rotolando, e girando, il capo del pestello sa da materia, si vicide ca premerla fortemente contro le pareti, e ricondurre successivamente sotto l'azione del pestello tutte le particelle, che avrebbero pouto sottrarsi dai colpi di esso.

Accade spesso, che il moto rapido del pestello faccia scappare in fumo una parte della materia, sì la quale si agisce: per prevenire questo accidente, che frequentissimamente produce esalazioni pericolose a respirarsi, e che, iu ogoi caso, porta una sensibile perdita di materia, si deve usare il attenzione di coprice il mortajo cos un pannolino, nel centro del quale si fa un foro sufficiente a far passare il pestello; con questo mezzo si previene ogni evaporazione; ma iquando si può senza inconvenienti unettare la materia, con ciò egualmente si previene l'evaporazione;

Vi sono pure alcuni corpi, la macinatura dei quali sarebbe faticosissima, se non si avesse la precauzione di facilitarla per mezzo di alcune preparazioni preliminari per esempio, si scalda, finoche siano divenute rosse quasi artite le pietre, che si vuole triturare, e quando sono in tale stato, si gettano nell'acqua per raffreddarle con questo mezzo el-acqua per raffreddarle con questo mezzo el-

Tom. I. D le-

leno acquistano una fragilità estrema, e si può allora spezzarle con facilità.

Alcuni metalli, come lo zinco, cedono sotto il martello senza spezzarsi : ma sistaldando lo zinco, si ottiene, che esso si sgrana al più piccolo colpo: il osto compando di sono esto

Allorche, per mezzo della triturazione, si è portato la materia ad un certo grado di divisione, si passa a separare per mezzo del staccio tuttocio che è sufficientemente macinato, e si rimette sotto il pestello ciò che esige un nuovo grado di polverizzazione.

Con l'ajuto della stacciatura, si accelera l'operazione, perchè le particelle non macinate scapperebbero all'azione del pestello, col favore della polvere fina che le circonderebbe.

Siccome lo stacciare da occasione alla volatilizzazione di una parte sottilissima della materia; il respirare la quale può essere nocivo, si previene tale inconveniente adoperando stacci composti di tre pezzi, cioè di un staccio, di un coperchio, e di un fondo; in questo esso si mette la materia nello staccio, vi si adatta il fondo, ed il coperchio; e si procede all' operazione: la polvere, che passa a traverso lo staccio, cade nel fondo, dal quale si toglie; quando è finita l' operazione.

Adat-

Adattando insieme più stacci, i feri dei quali abbiano diverso calibro, in maniera che al di sopra vi sia quello, che ha i fori più grossi, e sia al di sotto quello che ha i jori più piccoli; si può ottenere con una so- la operazione più prodotti di grossezza diversa. In questa ananiera si separano i diversi numeri di pallini di piombo destinati per la eaccia.

Con l'acqua si può supplire alla stacciatura; basta agitare in questo liquido le materie macinate: elleno subito si situano a diverse altezze, secondo la loro divisione, perchè le più grosse sono le prime a precipitarsi . Questo processo è adoperato nelle arti , per ottenere, a diversi gradi di finezza, alcune preparazioni. Siccome ordinariamente si snole macinarle per mezzo di macine, che si muovono in vasche piene di acqua, il movimento della macina caccia le molecole delle quali le più leggiere occupano la parte, superiore dei tinelli, mentre che le più grossolane restano sotto le macine. Aprendo successivamente delle chiavi è robinet a diverse altezze e facendo escire il liquido che è al di sopra, si ottengono tutti i gradi di finezza, che si può desiderare.

In alcune altre operazioni delle arti, si fi passare una corrente di acqua sopra la materia esposta all'azione del pestello; questa so-D 2 qua qua porta via successivamente tuttociò che è diviso a bastanza per essere trasportato: essu passa in una serie di recipienti, ove depone, più, o meno prontamente, ciò che ha
portato di materia: cosicchè i primi recipienti ritengono la materia più grossa, come più
pesante, e gli ultimi ricevono solamente la
più fina, e la più sottile.

La lavatura si usa, non solamente per separare materie omogenee, che non differiscono fra loro in altro, che per il loro grado di divisione: ma ancora per separare materie dello stesso grado di finezza; ma di peso specifico differente: specialmente nei lavori delle miniere si fà uso di questi mezzi per sepaare il minerale, o i metalli, dalle pietre, cha loro sono unite.

Il passare per porfide non è altro, che una triturazione più esatta ciò si esegue, sopra un piano di porfido, o sù qualunque altra pietra durissima, e di una superficie molto liscia, con l'ajuto di una pietra dello stesso grado di durezza, che si chiama macinatore. Si pone la materia sh la tavola di porfido: si prende con ambedue le mani il macinatore, e si fa girarlo circolarmente, ed in diverse diretioni, per schiacciare la materia. La parte del macinatore, che si fa scorrere sul porfido, non deve essere perfettamente piana: la sua superficie deve essere una porzione di afera di acomi

dismetro grandissimo: senza questo, la materia sarebbe cacciata avanti al macinatore, e ano resterebbe sotto di esso per essere macinata. Quando la materia è troppo sparsa sullajauperficie del porfido, bonviene riunirla verso il centro con un coltella a lama sottilissima, di ferro, di. corno, è di avorio.

Prima di operare chimicamente sopra un sorpo, conviene determiname il peso: ed, i mezzi, che si adoperazio per ciò, entrano nella serie delle operazioni preparatorie all'azio-

ne chimica .

Ogni volta, che si vuole determinare la quantità di materia contenuta in un corpo, si mette questo in equilibrio con altri corpi, dei quali è conosciuto il peso, che si prende

per termina di confronto.

L'istrumento, del quale si sa uso più comunemente, è una lieva di ferro sospesa nel punto di mezzo, ia modo che i due bracci siano in equilibrio, e che possano avere ua movimento di alzamento, e di abbassamento libero, ed il più che sia possibile, esente da fregamento, Questi stromenti son detti Bilancie.

Ma nelle diverse circostanze nelle quali occorre determinare il peso dei corpi, si prosentano due oggetti; il primo di determinare il peso di una massa; il secondo di confroncire il peso respettivo di un dato, volume di D. 3 questa massa con un simile volume di altri corpi conosciuti: nel primo caso si cerca il peso assoluto: nel secondo si viene ad avere

Quando si vuole determinare il peso assoluto: trattasi di pesare ò grossi volumi, ò piccoli oggetti; e si fa uso di bilancie, o

grosse, o piccole, secondo il caso.

L' necessario, che un laboratorio chimico sia provveduto di bilancie di una precisione estrema : imperocche, siccome non vi si opera, che sopra masse piccole, e spesso se n' éstraggono; per mezzo dell'analisi, atomi, dei quali importa sempre apprezzare il peso, bisogna essere provvedutio d'istrumenti estremamente sensibili per valutarli . Inoltre, siccome quasi sempre i risultati delle analisi determinano, ò a scavare, ò a formare altre imprese considerabili, è manifesto, che è di somma importanza il tenere lontana qualunque causa di errore.

Siccome, nei laboratori, si è spesso nel caso di pesare sali, acidi, ed altre materie cor-rosive, e conviene chiuderli in vasi di vetro, in tali casi è indispensabile il pesare separatamente il vaso, che li contiene, è sararlo, per dedurre il peso di questo dal peso totale; edi avere essi il peso del liquido. Questa doppia operazione cagiona una gran perdita di tempo, ed lo prevengo questo inconveniente, servendomi di due capsule di

vetro di peso eguale , mobili , e profonde , che si situano nelle due coppe di una bilancia, e si può levarle a piacere Le bilancie debbono essere situate in un

luogo asciutto, molto luminoso, e che sia al coperto dei vapori corrosivi del laboratorio. Senza questa precauzione, elleno si ossidano. e si deteriorano. Le più sensibili conviene renerle in custodia di vetro, e non scoprirle , che quando non si può fare a meno; Se si tratta di pesare gas si vede bene che è necessario fare alcune modificazioni nei processi, che abbiamo descritti; E siccome si e obbligati a mettere in vasi i liquidi, dei quali si vuole prendere il peso, è pure nes cessario confinare le sostanze aeriformi; a tale oggetto si prende un gran pallone, la capacità del quale deve essere almeno di un mezzo piede cubo (17, 13863. decim. cubi) vale a dire di diciasette a diciorto pinte (nove Kilogrammi.). Si adatta quello sopra il piatto della macchina pneumatica, e si vuota di aria nella migliore maniera possibile, avendo cura di osservare, il grado di altezza al quale scende il barometro di prova Fatto il vuoto, si chiude la chiave adattata all' armatura del collo, e si pesa con la più scrupolosa esattezza il pallone, Dopo aver fatto ciò i si avvita il pallone, sopra una campana, che contiene il gas, che si vuol pesa-

re .

re, e che è posata sù la tavoletta della vasca idropneumatica; basta aprire il robinet, per determinare l'ascensione del gas nel recipiente: è necessario immergere la campana nella vasca in maniera, che l'acqua esterna sia a livello con quella, che è nell'interno. Allora si chiude il robines, si svita il pallone, e si pesa di nuovo. Questo peso, fattane la deduzione del peso del pallone vuotato, dà il peso del volume di gas in esso consenuto. Moltiplicando per 1798. il peso , e dividendo il prodotto per un numero di pollici cubi eguale alla capacità del pallone, si viene ad avere il peso del piede cubo del gas, posto all'esperimento: Si riduce il peso. del piede enbo a quello che deve avere lo stesso gas sotto una pressione di 28. pollica di mercurio, e ad una temperatura di dieci eradi del termometro, usando il processo descritto da Lavoisier nei suoi Elementi da Chimica 2 1 1 12 17 . (. 18 goit (ov a 1 st

Non bisogna neppure trascurare di tenec contro della piecola porzione di aria-restata nel pallone: Si riletta questa dall'altezza, al-li quale si è sostennto il barometro di provia. Per esemplo, se questa altezza fosse di un centesimo dell'altezza totale del barometro piagognerebbe concluderne, che nel pallone vi è restato un centesimo di aria; edi il volu-

me totale del gas sarebbe novantanove cente-

In seguito di questi principi Lavoisier fece la seguente tavola dei pesi dei diversi gas, a 28. pollici di pressione, ed a 10. gradi del termometro.

Nomi dei Gas .	Peso del Pollice Cubo	Peso del Piede	Nomi degli Autori che han no calcolato pesi	
Die Cont	Grani .	Oncie dramme,	to all the	
Ariaatmosferica	-0 , 46005 L	1. 3. 3 . 00	Lavoisier -	
Gas azoto	0 , 44444	1. 2. 49 , 90	Lavoisier	
Ossigeno	0 , 10694	fi 4. 13 , 00	Lavoisier	
- Idrogeno	0 , 03539	0, 0, 61 , 16	Lavoisi er	
nico	0 , 68983	2. 0. 40 , 00	Lavoisier	
Nitroso	0 , 54690	I. S. 9 9 14	Kirvvan	
Ammoniaco	0 , 27489	0. 6. 43 , 00	Birvvan	
Acido Solfo	1 , 03930	1. 0. 66 , 80	Kirwan - b	

S'intende per peso specifico il peso assoluto dei corpi, diviso per il loro volume, ò, ciò che torna allo stesso, il peso di un determinato volume di un corpo. Ma, per aver un termine di comparazione che abbia un peso invariabile, e che, per conseguenza, si possa, prea-

prendere per l'unità alla quale si rapports . per comparazione, il peso della sostanza, che è l'oggetto della esperienza; si è sculta l'acqua distillora, come il corpo, il di cui peso sotto lo stesso volume non è soggetto a variazioni : così rappresentandosi con sile numero 1. il-peso dell' acqua, il peso di un egual volume di oro sarà rappresentato dal numero 19.

Nell' areometria adunque tutto consiste in ottenere il peso di un corpo paragonato a quello di un simil volume, di acqua distillata. I mezzi di riuscirvi variano secondo le

costituzioni dei corpi.

Se si tratta di pesare un solido insolubile nell'acqua, si pesa questi nell'aria, e poi nell'acqua. Deducendo dal peso totale, ciò che esso ha perdoto "nell' acqua, si ha il di lui peso comparato a quello di un eguat volume di acqua. Questo processo è fondato sù i due seguenti principi

un liquido, disluoga un volume di acqua eguale al volume proprio .

62°. Che il peso dell'acqua disluogata è eguale a quello, che viene perduto dal corpo nella sua immersione. , of its and the endoy of,

Allorche i solidi sono più leggieri dell' acqua, per sommergerli si pone sopra essi un corpo, del quale sia noto il peso nell'acqua, e si deduce questo, quando con il calcolo si determina il peso comparato del solido.

L'istrumento più semplice per pesare i solidi; è una bilancia, ad un braccio della quale con un filo sottilissimo si sospende il corpo da pesarsi. Si pesa il corpo, prima nell' aria, e poi nell'acqua: e si deduce, dalla differenza, il peso del volume di acqua disluogata eguale a quello del corpo.

Il pesa-solidi del Sig. Nicolson è più portatile: esso consiste in un cilindro di vetro, o di metallo, all'estremità del quale è sospeso un biatto pesante. Un altro piatto è situato alla sua parte superiore, e portato sopra un gambo sottilissimo . Si affonda l' istrumento, per mezzo di un peso; fino ad un segno fisso sul gambo; si pone sopra il piatto superiore il corpo da pesarsi, e si carica di peso, fino che sia affondato fino al segno: si confrontas questi pesi con quelli, che sono necessari per fare immergere l'istrumento fino allo stesso segno: e la differenza dà il peso assoluto del corpo. Allora si pone nel piatro inferiore il corpo da pesarsi: Si carica di peso il superiore in modo da affondarlo fino al segno, e si viene ad avere il peso di un volume eguale di acqua , deducendo dal peso totale il peso, che si è aggiunto.

Il Signor Guyton ha perfezionato questo istrumento rendendolo di un uso adattato a

pesare i solidi ed i liquidi vi ha aggiunto un pezza, che egli dice unflatore (plongeur), perchè e destinato ad essere situato neb piatro inferiore. Questo tuffatore è una bolla di vetro tisvata da una quantità di mercurio sufficiente, perchè il suo peso totale sia eguale al peso addizionale costante, più il peso del volume di acqua disluogato de questo pezzo a

Quando si tratta di pesare liquidi di peso; specifico minore di quello dell'acqua, saputo il peso dello istrumento nell'acqua, questo si confronta con il suo peso nel liquido più

leggiero.

Se si tratta di un liquido pesantissimo, oltre il tuffatore, si aggiungono nel piatto, δi bacino superiore, pesi, quanti occorrono per tuffare fino al segno.

E' inquile, l' osservare, che questo istrumente nan pad pesare altro, che i corpi, il peso tel quali non eccele il peso addizionale necessario per sommergere il gravi-metro fino al segno.

at seguo.

Sono stati successivamente proposti istrumenti più, à meno adattati a determinare il peso comparato dei liquidi.

1°. Si pesa un fiasco vuoto; e pol si pesa nuovamente dopo averdo pieno di acqua distillata; si versa l'acqua, ed in luogo suo si pone un egual volume del liquido, del quale si vuol sapero il pesa comparato: deducendo, nei due casi, il peso del fiasco, è chiaro che viene ad aversi il peso comparato dei due liquidi. Questo processo è di Homberg. 2. S' immerge nell' acqua distillata un corpo non attaccabile da questo liquido: si carica tal corpo con differenti pesi per sommerperlo fino ad un segno fisso, e determinato, sopra un fusto che galleggia. Il peso dell'istrumento, che deve essere noto, unito a quei pesi che è stato necessario aggiungere per sommergerlo, con la sua somma da il peso dell'acqua dishuogata. S' immerge il medesimo istrumento nel liquido, del quale si vuole conoscere la gravità : si carica esso di peso, perchè affondi fino all'istesso segno; e la somma dei pesi dell'istrumento, e dei corpi aggiunti, da il peso del liquido dislogato. Questo peso, confrontato con quello di egual volume di acqua dislugata, forma il peso comparato: Questo areometro è di Farenbeit .

3°. L'istrumento il più semplice per pesare i liquidi, ò determinarne il grado di concentrazione, è il pesa-liquori, ò arcemera-vii
Bannè; esso consiste in un tubo di vetro graduato, stivato nella sua parre inferiore da un
poco di mercurio, che lo tiene sempre in
una situazione verticale. Esso ha il segno zero in quel punto, in cui si ferma quando viene immerso nell'acqua distillate; le gradoa

zioni superiori esprimono i diversi gradi, per i quali scende nei liquidi più leggieri : le inferiori segnano i gradi, dei quali si alza nei liquidi più pesanti. Questo pesa-liquori è di un servizio comodo; e quantunque non presenti una precisione mattematica, pure è sufficiente per gli usi ordinari delle nostre fabbriche, ove non si conosce altro, che questo.

4°. Il Signor Ramsden ha proposto un piccolo saggiuolo di ottone a vetti diseguali, sopra uno dei quali si fà scorrere un peso alla maniera delle bilancie romane. L' estremità dell'altro braccio, è un filo di crino, che sospende una palla di vetro stivata da mereurio . Si giudica del peso dei liquidi dal peso, che dà la palla allorche è sommersa. Arreca vantaggio il rimpiazzare il filo di crine con un filo di platina. " Si può consul-" tare le memorie del Signor Hassenfratz " Essais de Chimie, sur l'Arcométrie, enl' , opera di Brisson, sù i pesi specifici, vol.

E' quasi inutile l'osservare che, per apportare una gran precisione nel calcolare i pesi -specifici dei fluidi, bisogna tener conto della temperatura dell' atmosfera, che, dilatandoli più, ò meno, fà variare il pesa-liquori. Ma gl' istromenti, che noi abbiamo descritti; bastano per i nostri usi ordinari: e la valuta-. zione della temperatura non è necessaria che 211. 1

per i liquori i più facili a svaporare do per quelti, che per ogni più deggiera differenza nella consistenza producono grandi variazioni per il commercio e quindi deriva l'essersi introdotto nella vendita dell'acquavite, e dell' alcool , l'uso di calcolarne la qualità con l' applicazione del termoinetro e dell'areometro. Si può vedere nelle memorie della società delle scienze di Monspellier, una memeria di Borie che contiene una bella serie di esperienze sulle mescolanze di acqua, e di alcool, e sulla dilatabilità di queste mescolanze a diversi gradi di temperatura. Il risultato di queste esperienze è servito di base a costruire il pesa-liquori, che si adopera nella parte meridionale della Francia per determinare i gradi di spirituosità dell' acquavite : questo pesa-liquori porta seco le correzioni convenienti ai diversi gradi di temperatura

SEZIONE, II.

Della Soluzione, considerata come merro pre-

Not dichiamo Soluziore, la divisione, e la sparizione di un corpo qualtuque entro un liquido, senza che alcuno dei due corpi soffra alcuna alterazione nella sua propria natura.

E' da noi adottata questa voce nel senso,

che le lia dato il celebre Lavoisier (1), con tanto maggior ragione; perchè questa operazione differisce essenzialmente daila dissoluzione, voce che deve essere riservata per spiegare l'azione di un acido sopra un metallo, una terra, ò un alcali: in questo ultimo caso non solamente vi è soluzione, ma vi è ancora combinazione, e qualche volta decomposizione di uno dei corpi, come quando si fa agire un acido sopra un metallo, ò sopra un sale neutro, l'acido del quale può essere disluogato dall'acido più forte che si adopera (2).

Da questa distinzione da Lavoisier stabilita fra la soluzione, e la dissoluzione, risulta, che la voce dissolvente, non può più essere

⁽¹⁾ Traité élémentaire de Chimie tom. II. Cap. V-

⁽a) Siccome in questo Capitolo non si tratta di altro, che di una operazione preparatoria all'azione chimica, è evidente, che qui noi non possiamo occupardi della dissoluzione, che è seguita da combinazione o decomposizione. Farà mataviglia, che essendo si differenti i risultati della soluzione, e della dissoluzione, fina no a Lavoisier, siano state esperse con una stessa parola queste operazioni perche, specialmente nel linguaggio delle scienze, bistogna guardarsi dal comprendere votto una stessa denominazione, risultati opposti, ò operazioni totalemente. differenți,

65

conservata al liquido che determina la soluzione: e bisogna sostituirvi necessariamente la voce visolvenie. Così il corpo risolvenie è il liquido nel quale sparisce il corpo, che si risolve, e, per parlace in una maniera più generale, diremo con il Signor Monges, che il risolvenie è il corpo, che conserva la sua forma, e la da all'altro.

Vi sono alcuni corpi di costituzione tale ; che costantemente compariscono in stato liquido alla temperatura ordinaria dell' atmosfera : in questa classe noi comprendiamo i risolventi, tali sono l'acqua, l'alcool, il calorico.

I corpi naturalmente solidi ed i gassosi possono essere ritornati allo stato liquido, autmentando, nei primi, la dose di calorico, e diminuendola nei secondi. La loro forza di coesione e di elasticità determina la dose del calorico, che bisogna aggiungere, è estrate per produrre questo effetto.

Se alcuni corpi solidi, o fluidi finora non hanno sofferto soluzione, ciò è derivato dal non essersi potuto applicare agli uni, e sottrarre dagli altri la dose di calgrico necessaria per rompere la loro coesione.

Allora quando la forza di coesione non può essere vinta per mezzo dell' affinità del risalvente, il chimico adopera tre mezzi per preparare alla soluzione il corpo.

Tom. In D

E.

11/2/2

ro. Indebolisce con mezzi meceanici la forza di coesione.

2º. Aumenta l'affinità del risolvente per

mezzo del concorso del calorico.

a". Diminuisce la coesione, saturando una porzione della sua energia per mezzo dell'

aggiunta di un altro corpo.

La divisione di un corpo produce un doppio vantaggio con diminuire la coesione, e moltiplicare le superficj: essa indebolisce la resistenza, ed aumenta l'azione. La pietra calcaria, il quarzo, naturalmente insolubili nell'acqua, possono essere ridotti ad un tale grado di sottigliezza, che le molecole portate da questo liquido, e depositate lentamente, per mezzo della loro riunione, prendano forme regolari: ed in questa maniera si può concepire la formazione dei cristalli di rocca, e di spato calcario sopra superficie pietrose, che sono continuamente bagnate" dall' acqua, che è colata attraverso di roccie di natura analoga a quelle dei cristalli.

Bergmann aveva già osservato, che alcuni corpi, che non sono sensibilmente toccati quando sono in massa, divengono solubili, altorche sono divisi . (Lettres sur l'Islande ,

Si può ancora ajutare con il calorico l' azione dell'affinità Esso ha il doppio vantaggio di scemare la coesione, e di essere egli

stesso un corpo risolvente: cosicchè tutte le volte che si fà concorrere il calorico con un altro liquido, si ottiene un effetto complicato dell'azione dei due agenti; e, per farsi un idea esatta della parte, che nel risultato ha il calorico, si deve considerarlo sotto i due punti di vista, sotto i quali noi l' abbiamo presentato, 1º. Esso indebolisce la forza di coesione, scostando le molecole: questo effetto basta per determinare l'azione del risolvente in molti casi, e contribuisce sempre ad accelerarla : 2°. Esso scioglie pure una porzione del corpo, in proporzione della quantità nella quale si adopera; il solo raffreddamento, b, ciò che vuol dire lo stesso, la sottrazione di questa causa di soluzione, porta la precipitazione di tutta la porzione del corpo che non doveva la sua soluzione ad altro che al calorico.

Non bisogna per altro credere che in tutti i casi il calorico faciliti le soluzion: questa proprietà del calorico non è incontrastabile se non quando si agisce sopra corpi fissi, tanto solidi, che liquidi: imperocchè, quando si opera sopra i corpi, lo stato, naturale dei quali è quello di un fluido aeriforme, allora il calorico facilità l'efficacia di questa forza di elasticità, che tende continuamente, ò a portare questi fluidi allo stato di gas, se sono in combinazione, ò a mantenerveli, se go-E a dono

dono della loro espansione naturale: cosicche, in tutti i casi, il calorico tende a sviluppare, ed a fortificare quella energia di elasticità, che incessantemente contrabbilancia quella delle affinità, e resiste all'azione dei risolvanti, e dei dissolventi.

Un terzo mezzo, che si impiega per preparare alla soluzione i corpi, consiste in diminuire la forza di coesione per mezzo della combinazione di un'altra sostanza: un esempio renderà ciò sensibilissimo; quando s'immerge calce viva nell'acqua, la çalce attira l'acqua, e se ne imbeve: ma a misura che essa se ne satura, scema la sua forza di coesione: cosicche viene il momento, in cui l' affinità dell'acqua diviene superiore, e scioglie un poco di calce.

Vi è qualche volta si poco d'affinità fra un liquido, ed un solido, che questo non è sensibilmente hagnato, ed il liquido si forma in goccie rotonde nella base; e alzate alla loro superficie; l'acqua, ed il sego ce ne dan-

no un' esempio,

Per altra parte, qualche volta l'affinità del risolvente guadagna tanto sù la resistenza di cocesione che oppone il corpo da sciogliersi, che anon si può conservare a questo la sua forma solida, in altro modo, che mettendolo al coperto, e fuori del contatto del risolvente. Questa facilità, questa tendenza alla

soluzione che costituisce il carattere di quella classe di sali, che si dicono deliquescenti, perchè esposti all'aria, ne attraggono quel poco di umido, che è necessario alla loro soluzione.

Watson, che ha osservato con la più grande attenzione i fenomeni della soluzione, . dalle molte sue esperienze ha concluso.

1º. Che l'acqua aumenta di volume nel momento dell'imprersione di un sale.

2°. Che il suo volume diminuisce nel tempo della dissoluzione.

3°. Che dopo la dissoluzione, essa risale al disopra del suo primo livello.

Il primo fenomeno, è l'effetto necessario della immersione di un solido in un liquido.

Il secondo, è il risultato immediato dello abbassamento di temperatura, prodotto dalla soluzione.

Il terzo, annunzia che il liquido, che riprende la sua temperatura si restituisce nel suo stato naturale con un sensibile accrescimento di volume, capporto al volume del corpo, del quale egli si è caricato. Ma l'aumento di volume non è, presso a poco, in proporzione di quello del corpo sciolto , la qual cosa indica una sorte di penetrazione, o di combinazione fra i due corpi. (Journal de Physique, t. XIIL, p. 62.).

L'operazione della soluzione dei sali nell' acqua dà costantemente del freddo: per ve-E 3

rità, i Signori Fourcroy, e Vauquelia hanno fatto conoscere, che quando si è spogliato dalla loro acqua di cristallizzazione i sali, che ne esigono molto per cristallizzarsi, la koro soluzione nell'acqua lascia scappare del calorico: ma allora questi sali non sono più nel loro stato naturale, e producono del freddo, come tutti gl' altri , allorche si sciolgonocon tutta la loro acqua di cristallizzazione.

Quando l'acqua tiene in dissoluzione un

sale, si può allora considerare, che il nuovo corpo abbia affinità particolari, e differenti da quelle dei due corpi componenti; così la soluzione dell'allume nell'acqua lascia andare una gran parte di allumina, che si precipita subito che si sviluppa l' allume per cristallizzazione.

Allorche un liquido tiene in soluzione più sali, la svaporazione ò l'abbassamento di temperatura ne fà la precipitazione in rapporti inversi delle loro affinità con il risolvente. Questi sali rare volte si separano ben puri, perchè esercitano fra loro affinità, in virtit delle quali eglino si uniscono e si mescolano più, o meno.

Due liquidi possono ancora sciogliersi, allorche le loro affinità respettive superano le loro forze di coesione. Se si mescola acqua con etere, a parti eguali, si stabiliscono due liquidi, che restano separati: uno inferiore,

APPLICATA ALLE ARTI .

che tiene molta acqua, e poco etere, l'altro superiore, che tiene poco acqua, e molto etere.

Si può accelerare la soluzione, imprimendo leggiero movimento al liquido: imperocchè, con questo mezzo, si dislunga successivamente l'acqua indebolita nella sua atfinità, e vi si sostituisce una porzione dello stesso liquido più avida, Il movimento ha ancora il vantaggio di operare, sulla superficie del corpo che si vuole sciogliere, una confricazione meccanica, la quale ne distacca la molecole, e le espone all'azione del risolvente.

Siecome in molte arti importa assai di non svaporare alcuni liquidi, se non sono presso a poco saturati del corpo, sul quale si opera, si fà passare a più riprese l'istesso liquido sopra nuove quantità del corpo da sciogliersi : e si carica di esso, fintantochè sia arrivato al grado di concentrazione convenuto: si ottiene l'istesso intento facendo passare il liquido a traverso uno strato densissimo del corpo, che si vuole sciogliere, e si lasciano in azione per molto tempo i due corpi, purchè vi sia saturazione.

SEZIONE III.

Della Cristallizzazione considerata come mezzo preparatorio all'azione chimica.

L'Oggetto di quasi tutte le soluzioni, ed evaporazioni, è di ravvicinare i liquidi per operare la cristallizzazione dei sali, che sono disciolti. Le molecole, che si ravvicinano, tendono sempre a prendere forme, e figure poliedre, costanti, e determinate.

La regolarità delle forme è una legge della materia, generale quanto quella del peso.

La natura ha impresso a ciascuna classe di eorpi una forma invariabile; e questa varietà di forme, più di cgni altra cosa, contribuisce a stabilire fra esse la principale linea di demarcazione, e ci serve a distinguerli a primo colpo di occhio.

La proprietà, che hanno tutti i corpi, di prendere una forma costante, dai chimici si

dice cristallizzaziene .

Negli esseri organici, pare, che la forma sia assai generalmente appropriata ai bisogni del corpo vivente; mentre che nelle sostanze minerali, essa comparisce essere indifferente.

I primi chimici, che riconobbero, che la figura dei corpi era assai costantemente la stessa, notarono i cristalli secondo somiglian-

ze più, o meno grossolane, che crederono di ravvisare fra essi ed i corpi conosciuti: onde derivarono le denominazioni di cristalli in cubi, punte di diamante, croci, lame di coltello.

Queste espressioni, che non si rapportavano ad altro, che a corpi di figure variabilissime, davano allo spirito idee confuse: il celebre Linneo, pare, che sia stato il primo al conoscere, che le prime figure erano tutte geometriche; ed in conseguenza di ciò, credè di poterne fare la base della distribuzione metodica o della classificazione delle sostanze minerali.

Romè de Lisle ha assoggettato ad un rigoroso esame tutte le forme conosciute, ed ha creduto di riconoscere mella grande varietà di forme, che presentano i cristalli di una stessa specie di corpi, una forma primitiva, della quale le altre non fossero, che modifiezzioni.

Il Signor Hatiy, dividendo i cristalli con mezzi meccanici, è arrivato a dimostrare l'esistenza di un nocciolo primitivo in ciascun cristallo. Questo nocciolo ha una forma costante, e determinata per ciascuna sorte di corpo, àlla quale l'applicazione successiva di diverse lame apporta infinite modificazioni. Questo celebre mineralogista ha fatto vedere in qual maniera queste lame soprapposte alia

forma primitiva, potevano con il loro decrescimento variarla, modificarla, cangiarla. Il suo lavoro non lascia che il sentimento della verità nello spirito di quelli, che si occupuno seriamente di cristallografia.

Così dividendo un prisma essaedro di spato calcario per mezzo di sezioni parallele fra
loro, si viene a spogliarlo successivamente di
tutte le lame, che ne costituiscono l'inviluppo, e si arriva ad un nocciolo costantemente
uniforme, che rappresenta un vero romboide.
Abbattendo gli otto angoli solidi del cubo
dello spato fluore, si ottiene uno ottaedro.
Lo spato pesante produrrà un prisma dritto,
a basi rombe; il feld-spato, un parallelepipedo obliquangolo; il berillo, un prisma dritto
casaedro; lo spato adamantino, un romboide un poco acuto; la blenda, un dodecaedro a piani rombi; il ferro dell'Isola dell'
Elba, un cubo, ec.

Se, dopo essere arrivati a questa ultima suddivisione, si volesse proseguire in altre direzioni, si sbriciolerebbe il cristallo in vece di dividerlo.

Ma il solido che forma il nocciolo, può ancora essere suddiviso parallelamente alle sue faccie: E' pure lo stesso della materia inviluppante, che può essere divisa per sezioni parallele alle faccie del cristallo primitivo: di maniera che le parti staccate sono simila-

ri, e non differiscono che per il volume, che và scemando a misura, che si spinge la divisione più oltre: questi piccibli solidi similari, suscettibili di una divisione estrema, formano le molecole integranti del cristallo.

Essendo giunti a conoscere la forma primitiva del cristallo, e conseguentemente quella delle sue molecole integranti, bisognava cercare, e determinare le leggi secondo le quali queste molecole si disponevano per formare intorno al nocciolo un inviluppo, che presentasse poliedri differentissimi fra loro, quantunque originari di una medesima sostanza: ora il Signor Hauy ha dimostrato, che tutte le parti dello inviluppo sono formate di lamine, che decrescono regolarmente per sottrazione di una, o di più file di molecole integranti: così, per esempio, elevandosi sopra ciascuna faccia di un cubo primitivo una serie di piramidì, delle quali ciascheduna diminuisce di una fila di piccoli cubi elementari, si avrà un dodecaedro; ed il cubo, avanti di arrivare a questa forma, passerà per una moltitudine di figure intermediarie, in modo che, se il lavoro della natura si ferma ad uno di questi passaggi, si avranno modificazioni alla forma primitiva.

Come i decrescimenti sono formati da lame composte di molecole piccolissime, le faccie della piramide sono unitissime. Ma se i filari della piramide descrescono in una progressione più forte, vale a dire, che in huogo di una fila di cubi, vi sia sottrazione di quattro, ò sei da un filare all'altro, le piramidi saramo più ribassate, e non potendo essere più a livello le loro faccie adiacenti, la superficie del solido secondario sarà composta di ventiquattro triangoli isosceli inclinati gli uni sopra gli altri.

I decrescimenti delle lamine di sopra-posizione si fanno in generale, o parallelamente ai canti del nocciolo: o parallelamente alle diagonali: il Signor Haüp ha chiamato i primi, decrescimenti zia gli orli, ed i secondi, decrescimenti sia gli angoli. Vi sono alcupi casi rari, nei quali questi decrescimenti

sono misti.

I decrescimenti alcune volte si fanno a un tempo stesso si tutti gli orli, come nel dodecaedro a faccie rombe citato più sopra: altre fiate sù tutti gli angoli, come nell'ottaedro originario del cubo: altre volte non hanno effetto, che sopra alcuni orli, o sopra alcuni angoli.

Alcune volte i decrescimenti sono uniformi tanto sù gli orli, che su gli angolt: altre volte essi variano da un orlo all'altro, o da un angolo all'altro: la qual cosa accade specialmente quando il aocciolo non ha una forma simmetrica, e se le faccie differiscono, per esempio per la loro inclinazione rispettiva, ò per la misura dei loro angoli. In alcuni casi, i decrescimenti sù gli orli concorrono con i decrescimenti sù gli angoli, per produrre una stessa forma cristallina. Accade ancora alcune volte, che uno stesso orlo, ò uno stesso angolo segue più leggi di decrescimento, che si succedono l'una l' altra.

In generale il numero delle file sottratte non è variabilissimo: le sottrazioni si fanno più frequentemente per una, o due file di molecole, lo che diminuisce il numero delle forme, che possono essere prodotte per mezzo dei decrescimenti. Se vi fossero decrescimenti per 10, 20. 30. 'e 40. file, come potrebbero esservi, la prodigiosa varietà di forme spaventerebbe l'immaginazione. Ma, non ostante la ristrettezza dei limiti fra i quali sono ristrette le leggi della cristallizzazione, il Signor Hauy ha trovato, limitandosi alle due leggi le più semplici, cioè a quelle, che produçono le sottrazioni per una, o due file, che lo spato calcario era suscettibile di due mila quarantaquattro differenti forme : e di otto milioni trecentottantottomilaseicentoquattro, ammettendo i decrescimenti a tre, e quattro file .

Le strie o scannellature, che presentano sù la loro superficie la maggior parte dei cristalli, stalli, sono sempre parallele ai sporti delle lame di soprapposizione. Questi punti, o queste diseguaglianze nel lavoro della cristallizzazione, sono indizi, che la matra non cha goduto pienamente delle condizioni necessarie a perfezionare la sua operazione: / ma' queste anomalie apparenti divengono una naova prova del decrescimento delle lamine.

La fecondità delle leggi, dalle quali dipendono le variazioni delle forme cristalline è tale , che spesso molecole di varie figure si situano in maniera, che ne risultano poliedei simili in differenti qualità di minerali: così il dodecaedro a piani rombi, che si può avere combinando molecole cubiche, proviene nel granato da piccoli tetraedri a faccie triangolari isoscele E pure possibile, che molecole similari producano una sressa forma cristallina per mezzo di leggi di decrescimento diverse; e può esistere, in virtà di una legge semplice di decrescimento, un cristallo che, all'esterno si assomigli al nocciolo, cioè ad un solido, che non risulta da alcuna legge di decrescimento. esse ul sal

Il Signor Haily ha ridotto a sei forme primitive tutte quelle che l'analisi meccanica gli ha presentate nelle dissezioni dei cristalli. Queste forme sono il parallelepipedo in generale, che comprende il cubo, il romboide, e tutti i solidi terminati da sei faccie parallele a due a due : il tetraedro regolare; l'ottiedro a faccie triangolari; il prisma essagonale: il dodecaedro a piani rombi, ed il dodecae-

dro a piani triangolari isosceli.

Questo dotto cristallografo ha pure osservato, che le forme identiche, le quali fin qui
si sono incontrate come noccioli in specie
differenti, sono del numero di quelle, che
hanno un carattere particolare di perfezione, e
di regolarità, come il cubo, l'ottaedro regolare, il tetraedro regolare, il todecuedro a
piani rombi, eguali, e sinilli. Queste forme,
che appartengono a più specie, possono essere considerate come limiti, ai quali la natura
arriva per differenti strade, mentre ciascuna
delle forme situate fra questi limiti sembra
essere addetta ad una specie unica.

Ci resta ora da far conoscere le condizioni, che sono necessarie per guidare un corpo ad

una perfetta cristallizzazione ·

1°. Un corpo non si cristallizza, se non si è prima, per mezzo di una premessa divisione, rotta la coesione, e posto le molecole nel caso di esercitare pienamente, e liberamente le loro affinità reciproche.

Questa divisione può effettuarsi per mezzo di soluzione; la soluzione si opera nell'acqua per i sali, nel calorico per i minerali, e nell'alcool per le resine ed alcuni oli,

2°. Allorchè un corpo è sciolto in uno di

detti fluidi, si opera la riunione delle molecole sciolte, per mezzo della evaporazione , ò abbassando la temperatura del liquido.

In quei casi, nei quali la soluzione è fatta per mezzo dell'acqua, ò dell'alcool, si svapora finochè si formino piccoli cristalli alla superficie, ò sulle pareti: allora si ferma l' operazione; e per mezzo del raffreddamento, si precipita molto sale in cristalli . Svaporando il liquido, che resta, dopo averlo tolto da sopra i cristalli, si può ottenere una seconda raccolta di cristalli, e per mezzo di operazioni successive spogliare di qualunque sale il liquido. Ma se la dissoluzione è fatta per mezzo del solo calorico, co.ne nelle fusioni metalliche, in quelle dello zolfo, e del fosforo, sono necessarie altre precauzioni per decidere la cristallizzazione . Se si lascia raffreddare un metallo fuso ricomparire , per mezzo raffreddamento, con la sua forma primitiva, e lasciandone scorgere alcune traccie confuse, à alcuni imperfetti delineamenti di cristallizzazione, quali si vedono nell' antimonio, e nello zinco. Ma se, nel momento in cui viene a congularsi la superficie del metallo fuso, si fora questo inviluppo per fare scorrere il liquido metallico contenuto nell' interno, la capacità sarà tappezzata di cristalli regolari, che quasi sempre presentano la for:

APPLICATA ALLE ARTI, forma cubica, ò l' ottaedra. Da quanto abbiamo osservato si può inferire, che il metallo in massa non è, che un aggregato di cristalli, e che il solo mezzo di dargli il legante, e la duttilità convenienti, è il batterlo al martello, ed il lustrarlo (corroyer).

Da quanto si è detto sh la cristallizzazione operata per mezzo di evaporazione, e raffreddamento, noi possiamo concludere, che dopo aver saturato di una sostanza salina qualunque un liquido bollente, basta lasciarlo raffreddare per ottenere un deposito di cristalli . Si concepirà facilmente tutti questi fenomeni, considerando, che vi sono allora due liquidi, che agiscono sul sale, (l'acqua, ed il calorico) e che sottraendone uno, si deve avere per precipitato tutta la porzione di sale, che esso teneva in dissoluzione.

Allorehè la svaporazione del dissolvente opera lentamente, la cristallizzazione è sempre più regolare; allora le molecole si uniscono, e si distribuiscono in virtà delle loro affinità: ma, quando la sua svaporazione è rapida, le molecole si precipitano le une sulle altre, e non vi è che confusione nella

loro unione.

Non solamente la lentezza della evaporazione determina la regolarità delle forme ma essa concorre a dare ancora del volume ai cristalli : ciò noi l'osserviamo ogni giorno nel-

Tom. I.

le soluzioni saline, che abbandoniamo in un angolo dei nostri laboratori: e ci resta confermato da turte le operazioni della natura, che forma, con il tempo, e per mezzo d' insensibile evaporazione, cristalli salini, e pietrosi, che noi non possiamo imitare, perchè non è in nostro potere il fare entrare i secoli, come elementi, nelle nostre operazioni . La quiete del liquido è pure necessaria per ottenere forme ben regolari: una agita-

zione non interrotta si oppone a qualunque situazione simmetrica; essa precipita i cristalli a misura della loro formazione, e non se ne ottiene, per così dire, altro che molecole integranti dei cristalli.

Si tira partito nelle arti del torbido che apporta l'agitazione nel liquore, per procurassi cristalli di una divisione estrema: e con questo mezzo si precipita in piccoli aghi delicatissimi, i cristalli di solfato di soda, quelli di nitrato di potassa, etc. sun fina que di set

Accade spesso, cho una dissoluzione giustamente ravvicinata, ricusa di cristallizzarsi: in questo caso qualche volta una leggiera scossa data al vaso determina la cristallizzazione Farenheit aveva osservato, che in tale circostanza, scappava del calore nel momento della percossa; la qual cosa pare che provi, che il calorico era insinuato fra le molecole, e non occorreva altro, che un leggerissimo

muovimento per estrarlo.

Ogni cristallo, che si forma nell'acqua, ritiene costantemente una parte più à meno considerabile del liquido, ed essa è ciò che

si dice acqua di cristallizzazione.

La soluzione si effettua, perchè l' affinità de parti del sale; ma, a misura, che diminuisce per mezzo della evaporazione la massa del liquido, decresce la sua affinità di massa, e si aumenta quella delle molecole del corpo disciolto, perchè queste si ravvicinano. Deve adunque esservi un momento, in cui l'affinità del sale prevale a quella delle liquido; e da questo momento, il sale che si forma in cristalli deve ritenerne una parte. Questa accistalli deve ritenerne una parte. Questa acqua di cristallizzazione entra come principio nella combinazione, poichè non si può più riconoscervelo, nè con l'occhio, nè con il tatto, nè alla prova igrometrica.

Quest'acqua di cristallizzazione concorre a dare al gristallo la sua forma, la sua trasparenza, la sua coesione. Allorche per mezzo del calore si fa scappare questa acqua, si vode quasi sempre sparire questi tre caratteri. Per esempio, se si espone al calore un cristallo trasparente di solfato di calce, si vedra volatilizzarsi l'acqua, e dissiparsi in fumo.

2 .

CENTO PARTI.	ACIDI.	ALCALI.	TERRE.	METALLI	ACQUA.
Solfati di Potassa	1 31	63			6
- di Soda	14	33		200	64
- di Ammoniaco	42	40			18
- di Magnesia	24	3	19		57
- di Allumina	34		18		58
- di Ferro	20		2000	25	35
di Allumina di Ferro di Rame di Zinzo	30			27	.43
- di Zinzo	22			20	28
Nitrati di Potassa	30	63			7
- di Soda	29	50			21
- di Ammoniaca	46	40			14
- di Calce	33		32		35
- di Magnesia	36		27	,	37
Murati di Potassa	30	63			,
- di Soda	33	50			17
- di Ammoniage	52	40			8
- di Calce	42		38		10

Vi sono alcuni sali, i quali, quantunque ottenuti per mezzo della evaporazione non si presentano sempre con la stessa quantità di acqua di cristallizzazione: si è ciò esservato già per il solfato di soda, che, per l'evaporazione del liquore, che lo tiene in soluzione, si precipita in parte in una crosta, che è sprovvista di acqua di cristallizzazione, menze che il liquido ritiene ancora in soluzione una grande quantità di sale. Io ho avuto os-

20

casione di osservare questo fenomeno nei miei lavori in grande sù la fabbricazione della copparosa: allorchè la soluzione del solfato di ferro è arrivata ad una concentrazione di 37. a 38. gradi (areometro di Baumè) il liquore s' imbianca, e diviene torbido; si fa un precipitato bianco, che si attacca alle pareti dei vasi, a segno tale, che si dura qualche fatica a staccarlo, cosa, che esige grande attenzione acciò non si fondano le caldaje: questa deposizione non è altro, che solfato di ferro quasi privo d'acqua di cristallizzazione. Subito che si è formata questa deposizione, il liquore riprende il suo colore verdastro, e la sua concentrazione diminuisce di 15 in 6. gradi. Si può concentrarlo di nuovo senza accidente, fino a 37. ò 38. gradi; ma, a questo grado, si fa un nuovo precipitato simile al primo, ed accompagnato dai medesimi fe-nomeni: questo precipitato non accade, che fra i gradi 40. e 42., quando la soluzione è ben saturata, cioè a dire, quando non vi è eccesso di acido. Se si esaminano tutte le circostanze di questo fenomeno si vedrà che, quando la soluzione è avvicinata al grado 37., non vi è allora più, nel liquore, altra quantità di acqua, oltre quella necessaria per bilanciare l'affinità delle molecole saline : passato tale termine, questa prevale ed il sale si precipita. Dopo questa precipitazione, restanstando la stessa l'affinità dell'acqua, si trova essa perciò superiore a quella del sale, che resta, e può tenerlo in soluzione, fino che rotto di muovo l'equilibrio per l'evaporazione, vi sia un nuovo precipitato.

L'acqua di cristallizzazione è aderente ai sali con più, ò meno di forza; ve ne sono alcuni, i quali la lasciano scappare subito che sono esposti all'aria, come la soda, il solfato di soda etc. Questi sali perdendo la loro trasparenza, la loro durezza, la loro forma, divengono bianchi, e farinosi, ed in tale stato si dicono sali in efflorescenza, fioriti. Vi sono altri sali, i quali non sono in conto alcuno alterati dalla loro permanenza all'aria; ve ne sono ancora altri, che si sciolgono in liquore subito che sono esposti all'atmosfera, e si chiamano stali deliquescenti.

I fenemeni, che ci presentano i diversi sali a allorchè: forzatamente per mezzo del fuoco vengono ad essere privati della loro acqua di cristallizzazione, servono a distinguerii; ed a riconoscerli salcuni schizzano, altri si liquefanno, altri rigonfiano, ed alcuni si decompongono sopra i carboni accesi, bracian-

do con luce, o senza luce.

that the late of

+ B + 3

F A

SEŽIONE IV.

Del Calorico, considerato come mezzo preparatorio all'azione chimica.

Di tutti i mezzi, che il chimico adopera per preparare all' azione chimica i corpi, non ve ne.è alcuno più attivo, nè maggiormente in uso, del calorico.

Questo fluido riunisce in se solo quasi turte le proprietà, che si possono desiderare.

1°. Esso è suscettibile di combinarsi con alcune sostange, e di farle passare allo stato permanente di fluido gassoso, ò aeriforme.

2º. Egli forma con altre sostanze, combinazioni meno durevoli, ma sufficienti per muetare la loro costituzione di solido in liquido, ò di liquido in vapori.

2º. In tutti i casi, esso discosta le molecole dei corpi, diminuisce la loro coesione, e facilita l'azione delle altre sostanze, che loro vengono applicaté.

Si può dunque riguardare il ealorico sotto due rapporti; ora come facilitante l'asione dei reatrivo, cioè dei corpi che si fà servire all'analisi di una sostanza: ora come agente egli sic-so a titolo di reattivo, togliendo ad una sostanza alcuno dei suoi principi, con il quale egli si combina: in maniera che il calorico limita qualche volta il suo effetto a

preparare, facilitare de predisporre all' azione thimica, al tempo medesimo che spessisimo è adoperato egli stesso, come mezzo di analisi. La proprietà, the ha il calorico di ammollire, o di fondere i corpi duri, ne ha fatto l'agente quasi solo delle operazioni della fusione, e di quei cangiamenti non meno varj, the maravigliosi, che la mano degl' uomini produce nei metalli, nelle pietre, ed in alcune sostanze solide, vegetabili, ò animali. Avendo esso la proprietà di combinarsi con alcuni principi dei corpi, e di volatizzarli in una maniera progressiva, e proporzionata alle loro affinità, ed alla loro elasticità, i chimici hanno in essa nelle loro mani un fecondo mezzo di analisi ò di decomposizione.

Per concepire tutta l'estensione del potere del calorico, e tutta la sua influenza nelle operazioni chimiche, conviene avvertire che egli è il principio, o l'agente delle fusioni , delle soluzioni, delle evaporazioni, delle sublimazioni, delle distillazioni, in una parola, di quasi tutti i lavori, che gli uomini eseguono sopra i corpi, ò per modificarne le forme, e la costituzione, o per operare nuove combinazioni, ò per estrarne ò separarne alcuni principj.

La maniera di applicare il calorico è varia, quanto i suoi effetti: L'industria dell' uomo in nessun altro oggetto è tanto soprendente quanto nei processi, che essa ha creato per far servire questo agente alle vedute che esso si propone: noi ci limiteremo a far conoscere i suoi mezzi nelle operazioni principali, quali sono la fusione, la distillazione, l'evaporazione, la sublimazione.

ARTICOLO I.

Applicazione del calore per mezzo dei Fornelli.

IL primo effetto del calorico, che si applica ai corpi, è di scostarar le molecole senza cangiare la loro costituzione: ma l'ultimo risultato dell'azione di questo medesimo fluido è di operarre una soluzione. Noi vediascono d'acqua, e gli altri liquidi nelle soluzioni. Alcune volte la soluzione per mezzo del talorico rende invisibile il corpo, e ne è una prova la mutazione di alcuni ceppi: in gas. Altre volte i corpi perdono la loro solidità senza sottrarsi alla vista; le molecole dissunite rotolano allora, senza soluzione, sensibile, le une sopra le altre: e questo stato si citiama fusione.

L'evaporazione, la distillazione, la fusione etc. si operano quasi sempre in formelli, la forma dei quali varia secondo da natura, e la

quantirà di materia, che si vuole trattare: Essa varia ancora secondo la specie di combustibile, che si adopera, ed il grado di ca-

lore, del quale si ha bisogno.

Siccome i fornelli sono di grandissimo uso nelle arti, noi crediamo ntile il dare qui alcuni principi generali su la loro costruzione, per farne poi una applicazione speciale ai fornelli di fusione, di evaporazione, e di distillazione.

Ŋ. 1

Principj generali su la Composizione dei fornelli.

Un fornello essendo destinato di sua natura a contenere il combustibile, ed a concentrare, e dirigere il calore verso il punto, che deve riceverlo, è necessario, che sia composto di materiali, che presentino le seguenti tre condizioni.

r°. I fornelli devono essere incapaci di essere fonduti a quel grado di calore, che si

deve loro applicare.

2°. Non devono ne crepare, ne schiattarsi, ne calcinarsi, ne fiorire.

3°. I loro materiali devono essere cattivi

conduttori del calore.

Se fosse possibile impiegare nella costruzione zione di fornelli le terre pure, noi potremmo allora possedere materiali non fusibili: ma la natura non ce li presenta in alcun luogo In tale stato; e non si può ricondurli a questo grado di purezza, se non con lavori penosi, e dispendiosi. L'allumina, che sola può servire di base per la costruzione dei fornelli, perchè essa sola ha la proprietà di indurire al fuoco, si trova mescolata con la calce, la magnesia, la selice, il ferro, e queste mescolanze sono quasi tutte fusibili.

Pure, siccome l'allumina deve formare la base della costruzione dei fornelli, perchè essa sola può dare loro la consistenza necessaria, si è costretti a scegliere nella classe delle argille: e si prende quella, che sembra riunire le proprietà, che si desidera, cioè, che essa non scorra al grado di calore, che

può occorrere di darle.

Così, prima di adoperare un argilla, è prudenza il saggiarla: La qual cosa si sa formando mattoni, che si espongono ad un grado di calore almeno eguale a quello, che si può essere nel caso di sar softrire al fornello, del quale deve formare la base. Dal risultato di questo saggio si giudica non solamente del suo grado di susibilità, ma ancora di tutte le altre qualità necessarie per una buona costruzione.

La fusibilità delle argille non è il solo difet-

fetto; che possono presentare queste mescolanze terrose: l'allumina ha la proprietà di ritirarsi in se stessa, e di perdere per il calore molto del suo volume; essa può diminuire più della metà per l'azione graduata di esso, e spinta all'eccesso; questo ritiramento delle argille è più ò meno considerabile, secondo la natura, e le proporzioni delle terre, che sono mescolate con esse. Conviene adunque assicurarsi ancora per mezzo di esperienze positive, del grado di ritiramento, che prende la terra, della quale si vuole far uso: i vasaj , i modellatori , gli scultori , i mattonai, i fornelisti, conoscono tutti perfettamente il ritiramento delle terre, che adoperano, e si regolano in conseguenza di tali cognizioni.

Un' altro difetto, che hanno l'argille, è quello di crepare, o schiattarsi per il passagio rapido da una temperatura all'altra: ve ne sono poche, le quali, impiegate sole alla costruzione dei fornelli; resistano a queste alternative; cosicché si vede spesso fornelli crepare, mattoni saltare con fracasso alle prime impressioni di un calore vivo: per lo più questo difetto proviene dalla natura dell'argille; ma aneora qualche volta proviene da qualche bolla di aria, o da qualche poco di umido, che siano stati riserrati nella grossezza delle pareti, le quali, dilatati dal calore,

per farsi strada, debbono rompere. I lavori di vasellame acciò ricevano, senza pericolo, il calore necessario alla cottura, si usa tenerii per quache tempo esposti all'aria: così l'acqua della quale essi sono impregnati, scappa a poco a poco: il ritiramento si fa insensibilmente e senza pericolo e quando si è dissipata tutta l'acqua, che può svaporaris al calore naturale dell'atmosfera, e subito che i lavori sono arrivati allo stesso grado di siccità in tutta la geossezza delle pareti, si può allora cuocerle senza paura. Sono per altro necessarie molte precauzioni per arrivare a questo risultato.

Lo scultore vuota le sue statue per non presentare masse troppo grosse, e molto diffi-

cili a prosciugarsi.

Il vasajo tiene prima all'ombra il suo vasellame: ed a poco a poco l'espone ad una temperatura più calda avanti di portarlo alla fornace. Tutti graduano il fuoco nella cottura, in maniera da non arrivare, che lentamente, e per gradi ben misurati, al calore che è necessario.

Siamo arrivati a correggere in parte questidu diferti delle argille, di crepare, e di ritirarsi, usando ogni attenzione nel preparale, e mescolandole con altri corpi.

Prima di adoperare un argilla, conviene umettarla con l'acqua, e lasciarla in fosset-

tc,

te, ò in tinozze impregnare di questo liquido, fino che essa non ne sia intieramente penetrata: questo è ciò che si dice macerare, ò purgare l'argilla . Questa operazione preparatoria divide l'argilla a tal segno, che arriva a formare una pasta liquida senza grumi: essa ne separa alcuni corpi stranieri, che si precipitano, e decompone i residui di solfuri metallici, che sono più, o meno abbondanti nelle argille. Le argille, che sono state in purga per tempo più lungo, sono sempre migliori.

Dopo quanto si è esposto, si prendono le argille, e se ne formano pezzi di pasta; si fa seccarli all'aria per far loro acquistare la consistenza, che esigono i lavori, che si devono eseguire al tornio, e nelle forme.

Avanti di adoperare l'argilla, si lavora con la mano; si impata tutta in modo da rendere la pasta eguale per tutto; da estrarne i corpi stranieri, che possono esistervi, in una parola; da disporla a prendere sotto la mano rutte le forme, che si vuole darle.

Indipendentemente da questa preparazione, che sola basta in molte operazioni, specialmente quando si vuole dare una perfezione al lavoro, per le forme, e la politura delle superficie, si è nell'uso di mescolare con l'argilla corpi refrattari, incapaci di ritirarsi, e suscettibili di legarsi bene con essa. Se ne fa sem-

sempre la scelta in sabbie quarzose, quarzos bianco ò argille fortemente calcinate.

Questi corpi, impastati, e ben mescolati eon l'argilla formano una specie di armatura porosissima, alla quale tutte le parti si legano per mezzo del cemento argilloso. Essi hanno il vantaggio di scemare il ritiramento di tutta la loro massa, perchè eglino stessi non ne sono suscettibili: ed in secondo luogo facilitano il passaggio all'umidità, che svapora, perchè danno al corpo una porosità maggiore di quella, che ha l'argilla sola.

Qualora non si abbia a propria disposizione, una sabbia quarzosa di finezza, e qualilità sufficiente, si può impiegare quale pietre di quarzo bianche, le quali si trovano molto comunemente nei letti dei fiumi, che

calano da montagne primitive.

Non è necessario altro, che polverizzarla per rendarle servibili: e a tale oggetto, si fanno arrossire al fuoco, e si precipitano nel-Pacqua fredda; con ciò esse acquistano la proprietà di potere essere molto comodamente rotte sotto il martello, il pestello, e la macina, Quando si scorgono in quasti sassi vene colorite di verde, ò di ginllo, si ritutano i pezzi coloriti, come i più fusibili, e non si conserva altro; che ciò che è binno. I rottami di forni, framenti di mattone.

le spezzature di crogiuoli, ò di storte di ter-

ra

ra, possono essere sostituiti al quarzo nella fabbricazione dei fornelli,

Non è in facoltà dell'artista il variare a suo piacere le proporzioni dell'argilla, e della sabbia; elleno sono determinate dalla natura stessa dell' argilla : quella , che è grassa; e legante, può ammettere una quantità di sabbia maggiore di quella, che possa stare con la magra, ò la corta. Se l'argilla è in dose eccessiva, l'impasto crepa, si fende: se abbonda troppo il quarzo, e la mescolanza non ha sufficiente consistenza, e la composizione non resiste nè alle percosse nè al trasporto. Quì la sola esperienza può servirci di guida per conoscere, ed impiegare le proporzioni le più vantaggiose.

Spesso l'argilla contiene alcune particelle di pietra da calce, che passano allo stato di calce per la calcinazione, che, andando poi inefflorescenza per il contatto dell'aria, sollevano in scaglie la porzione della parete, che le ricopriva, e lasciano vedere dei punti bian-

chi, i quali cadono in polvere.

Perche un fornello produca tutto l'effetto, che si può desiderare, è necessario, che i materiali, che lo compongono, siano cattivi conduttori del calore: quindi deriva, che i fornelli di metallo sono i peggiori di tutti.

Si è proposto di mescolare del carbone con la composizione medesima: ma in questo ca-Tom. I.

so, bisogna che esso non sia impiegato in una proporzione troppo forte. Si usa aneora di eoprire con un panno i fornelli, che ricevono no un leggiero grado di fuoco, per impedire la deperdizione del calore; e si può formare ana incamiciatura di carbone, di paglia, e di ergilla, per concentrare il calore in tutti i casi, nei quali si porta quello ad un'alto grado nel fornello.

6. II,

Principj Generali sulla scelta, e sull'use dei combustibili.

Non basta il procurarsi buoni materiali per fabbricare fornelli, è necessario ancora fare scelta di un combustibile conveniente, ed adattato all'operazione.

Non solamente i diversi combustibili impiegati nelle fabbriche non producono la medesima intensità di calore, ma ancora la diversa loro natura esige particolari costruzioni di fornelli, ed un servizio totalmente differente.

Nel numero dei combustibili messi in uso per produrre calore, si può, sotto questo aspetto, non conoscerne altro, che duo classi, i carboni, e le legna.

I earboni si suddividono in carbone fossile,

à sarbone di terra, ed in carbone di legno, à carbone vegetatile. La torba, che si adopera in alcuni paesi, entra naturalmente nella classe dei carboni fossili.

Il carbone fossile presenta grandissime varietà; e ve ne sono alcune specie, che non contengono altro, che un bitume grasso, che brucia con facilità, che per il calore cresce di volume, che forma una massa nel focolare, lascia poco residuo, e non esala alcuno odore sulfureo; questi si conservano senza alterarsi, senza andare in efflorescenza, e formano una buona, ed eccellente qualità di combustibile.

Vi è un' altra specie di carbone di terra facile a sbriciolarsi, pesante, nero, e che nelle sue rotture mostra punti gialli, ò vene dello stesso colore, brucia con molta facilità, dà una fiamma viva, ma non fornisce una combustione di durata. Questo si riscalda, e spesso si infiamma nei magazzini più facilmente, che ad aris aperta: Si decompone allora completamente, e lascia un residuo di colore giallo-rosso, che si può adoperare come la pozzolana. Questo carbone ha l'inconveniente di esalare molto zolfo, e di consumare i vasi di rame, e di ferro, facendo passare questi metalli allo stato di solfuro,

La natura ci presenta ancora dei carboni fossili neri, duri, e compatti, che a prima -17 5

100

vista sembrano schisti: ed infatti pare, ehe siano filoni di questa pietra impregnata di bitume. In generale, queste specie di carboni sono sulfuree; e si scavano per formarne allume, e copparosa. Essi danno poca fiamma, e lasciano un residuo considerabilissimo, che conserva la forma, e quasi il volunte del carbone adoperato. Si trova ancora del carbone fossile friabile, spesso umido, che si riduce in polvere per mezzo del continuato contatto dell'aria, e dell'acqua. Parlando con proprietà, questo non è altro che una pirite bituminosa, che non si può usare in altro, che nella calcinazione della pietra calcaria.

Quando non si cerca altro, che di produrre calore, si può servirsi di tutti questi carboni, con più, o meno vantaggio: ma nella maggior parte delle operazioni, che si fanno al fuoco, si deve tener conto dell'effetto del combustibile, tanto sù i fornelli, che sù le

materie, che si lavorano.

A giudicare dei combustibili, dal calore, che essi producono, non ve n'è alcuno, che meriti di esser preferito al carbone fossile: ma lo zolfo, che esso contiene in più, o meno quantità, divora i fornelli, distrugge le caldaje, e rende crudi, e facili a rompersi tutti i metalli, che si lavorano alle fucine. Al confronto con il carbone di legna, esso ha sopra questo lo svantaggio di produrre odore,

e fumo, di non bruciare bene, se non sia in, masse grandi, e di non potere essere con egua-, le facilità graduato nella sua azione.

Allorche non si tratta, che di ottenere del calore per mezzo del carbone, si dà al carbone di terra una preparazione, che si dice impropriamente dizvolfamento: questa è una carbonizzazione del carbone fossile molto ana-

loga a quella del legno.

La indicata carbonizzazione si esegue nel modo seguente: si forma un' ammasso di carbone di terra, che si alza a guisa di piramide : si fa un cammino nel mezzo, e gallerie a basso, per stabilire una corrente di aria. Si getta carbone acceso nel cammino, perchè l' incendio a poco a poco si estenda a tutta la massa: e quando la fiamma comincia a scappare dalle parti laterali, si cuopre queste con uno strato di terra umida per soffogare la combustione. Si chiude, al tempo stesso, tutte le aperture laterali, ed il cammino, che erano serviti a stabilire l'aspirazione. Quando la massa è raffreddata, resta una materia spugnosa, leggiera, dagl' Inglesi detta coak, e che è il vero carbone fossile.

Il coak ha alcuni vantaggi sul carbone fossile nativo: r.º, esso non da fumo, cosa che lo rende prezioso per le abitazioni, e per quelle officine, nelle quali il fumo bituminoso può alterare alcuni colori, 2º. Esso da un

100 calore più vivo; più eguale, e più sostenuto. Ma produce meno hamma, che il carbone fossile non preparato, e ciò ne ristringel Puso: ed inoltre è da notarsi, che solamenre i carboni di buona qualità sono suscettibio li della descritta carbonizzazione.

La torba è adoperata in tutti i paesi, nei quali si può scavarla con poca spesa: questo combustibile, ben seccato, da una framma viva, e melto calda: ma si consuma prestissimo. L'odore; che la torba : esala bruciana do, è disaggradevolissimo, e ciò ha contribuito non poco a restringerne l'uso . 1 15

Si è procurato di carbonizzare la torba per toglierle il suo odore, e renderne mena gravoso il trasporto. Si è pure tentato di ridurne il volume per mezzo di una forte compressione meccanica : ma tutti questi mezzi , finora non sono riesciti a dare alla torba le qualità degli altri combustibili, ed il suo uso Elimitatissimo fuori che nei luoghi, che la producono. Ciò non ostante sarebbe da bramarsi, che l'uso di questo combustibile divenisse più generale : imperocche , quando non avesse altro vantaggio, che quello, di accrescere il numero dei combustibili, ciò sarebbe di molto utile alla società, che soffre per l'alto prezzo, e la rarità del legname, e del carbone fossile.

I carboni di legna nei loro effetti presen-

tano varietà ancora maggiori di quelle del carbone di terra : quello che proviene da legni bianchi è leggiero, poco sonoro, brucia con facilità, e da molto calore: ma si consuma facilmente: cade in polvere nei magazzini, e con l'andar del tempo perde quasi tutte le sue qualità. Di questo carbone si fà uso per la fabbricazione della polvere: e si è conosciuto, che esso riesce tanto meglio quanto più è recente.

Il carbone proveniente da legni duri, come quercia verde, di busso, di quercinolo etc. è pesantissimo, sonoro, e di spezzatura netta: brucia bene, si consuma lentamente, si riscalda fortemente, e merita preferenza in tutti i casi, nei quali vi è bisogno di un calo-

re vivo e costante.

La scorza d'alberi dà un carbone terroso; e cattivo; quindi è, che quando si vuole avere carbone eccellente, si ha la precauzione di scorticare gli alberi.

Il carbone di foglie, e di rampolli dell'anno, è leggiero, senza consistenza, e si con-

suma presto.

Il carbone di tronchi, e di rami vecchi è poroso, ed a sfoglie: scoppietta, al., fuoco, e si dissipa in scintille, subito che si avvivi il focolare .

I tronchi di tre o quattro anni, spogliati

. CHIMICA

della loro scorza, somministrano il miglior

La maniera di carbonare il legno, influisco pure efficacissimamente sulla qualità del car-

Si può chiudere il legno in tubi di ferro, e darli un grado di calore sufficiente per ridurlo in carbone: questa maniera è preferibile a qualunque altra per ottenere carbone buono: ma essa è dispendiosa, e non può essere pratietata che per operazioni delicate: in alcuni paesi si impiega per avere un carbone eccellente, con il quale si possa fabbricare ortima polvere.

Il legno può essere pure ridotto a carboni nelle fosse, bruciando finochè il carbone le riempia, ed allora ricoprendolo con unacopertura bagnata, sulla quale si getta con rapidità un forte strato di terra per prevenirne la combustione: Dopo alcuni giorni, si scuopre con diligenza, e si estrae dalla fossa il carbone. Questo processo s'impiega generalmente per preparare il carbone, che si vuole adoperare nella composizione della polvere.

Il terzo metodo di carbonare il legno, è quello, che si pratica in tutti i boschi; esso consiste in alzare una massa di legna, più, ò meno considerabile, e regolare correnti di aria, che si portino dalla circonferenza, al tentro, e si riuniscano in un cammino comu-

ne. Si da fuoco dal centro a questa miassa di legna: e quando la fiamma comincia a scappare per le pareti esterne si cuopre di uno strato di terra tutta la superficie: si intasano le fessure; si spenge con questo mezzo l'incendio, e per la continuazione del calore si prosegue la distillazione, fintantochè non resta altro, che il carbone.

Si è osservato, ed io ho avuto occasione di verificarlo, quando era alla testa dell' amministrazione del salnitro, e delle polveri, che il carbone proveniente dallo stesso Iegname, ma fabbricato, in parte entro fosse; ed in parte all'aria aperta, era costantemente più leggioro, e meno duro nel primo ca-

Oltre la differenza di qualità, che proviene dal metodo impiegato nella carbonizzazione, il carbone varia ancora, secondo che è più è meno recente. Il carbone fatto di fresco ha alcune proprietà, che egli perde, quanido diviene antico: non solamente si sfora con il tempo, ma assorbisce l'acqua, e ne prende fino a venti, e venticinque per, cento del suo peso: Si è pure osservato, da alcuni anni, che per fabbricare buona polyere, importava molto meno di aver cura delle qualità del salnitro e dello zolfo, che l'avvertire di adoperare carbone recente, difeso

dalle alterazioni, alle quali è soggetto per un

lungo soggiorno all'aria

on generale, i carboni danno poes fiamma, e producono molto calore, cosicche sono preferibili alle legna in tutte le operazioni di fusioni, i nelle quali è necessario applicare ad un corpo un calore vivo, e prolungato.

Vi è da fare ancora una scelta fra le legna; quando si vuole produrre fiamma; ò calore i le legna dure danno più calore, che fiamma; è si consumano lentamente i le legna bianche si consumano presto, ma scaldano bene, e danno una bella fiamma; le legna resinose bruciano bene, danno molta fiamma, ma fanno un fumo incomodissimo.

In tutte le officine, nelle quali si ha bisogno di una fiamma viva, forte, e pura, come nelle vetrerie in cristalli; nelle fabbriche di porcellana, si usa la precauzione di tagliare le legna ad una determinata lunghezza, dividerle in frammenti molto sottili, e seccarle con diligenza. Con questo mezzo, non solamente brucia con facilità, e produce molto calore, ma inoltre non porta altrimenti nell'interno delle fornaci quelle correnti di vapori acquosi, che oltre l'effetto naturale di ritardare la cottura; fanno rompere i visi, che sono esposti alla loro azione.

Ci pare inutile l'osservare qui, che il clima, l'esposizione, la natura del suclo modi-

ficano in una maniera marcatissima la qualità delle legna. E' generalmente conosciutissimo, che i legnami esposti al mezzogiorno bruciano meglio di quelli della stessa natura cresciuti al nord; quelli, che sono nutriti in un suolo arido, confrontati con quelli cresciuti in terreni grassi ed umidi, presentano la medesima differenza.

L'epoche dell'anno, nelle quali si taglia il legname, vi stabiliscono pure differenze : il legname proveniente da tagli di Primavera. di Estate si alterano, e bruciano male: solamente i tagli d'Inverno danno un legname capace di produrre nella combustione tutto il calore, che si può sperarrie, perche solamente a questa epoca sono solidificari i sughi dei vegetabili.

L'effetto comparato del coak , della bouille ; del carbone di legna, e del legno di quercia impiegati a svaporare una determinata quantità di acqua , presenta le seguenti proporzioni .

. 403 di coak

600 -di houille 600 di carbone di legno di querce

: 1029 di legno di querce,

6. III.

Principj generali sull'azione dell'Aria nei Fornelli.

QUALUNQUE sia il combustibile; che si adopera, bisogna ajutarne l'azione per mezzo dell'aria; e l'arte d'applicare questo fluido alla combustione nei fornelli, merita per parte nostra tanto più attenzione, perche questa è la parte la più difficile, e niente dimeno la più essenziale nelle operazioni, che si fanno al fuoco.

I fornelli sono alimentati, ò per mezzo di correnti d'aria, che si precipitano dall'atmosfera nei focolari, ò con l'ajuto di trombe; ò soffietti, che spingono correnti d'aria sul combustibile.

Nel primo caso, l'aspirazione deve essere determinata per mezzo di cammini: e, per-concepire l'effetto di questi tubi la base dei quali posa sul focolare, basta considerare, che la colonna d'aria, che empie il cammino; dilatata una volta dal calore, si trova pesante meno delle colonne dell'aria ambiente, in maniera tale, che essa deve essere continuamente disluogata dall'aria esterna, che, per tale effetto, si precipita nel focolare.

L'aria di un cammino, dilatata dal calore, può APPLICATA ALLE ARTI!

può essere considerata, come un fluido più leggiero dell' aria atmosfera, e che deve necessariamente elevarsi con una rapidità proporzionata alla differenza di peso, cosicchè deve stabilirsi una corrente rapida, e non interrotta, dell'aria esterna a traverso del focolare, per disluogare, ed occupare lo spazio

di quella, che si innalza.

Risulta da ciò, 1º. che i fornelli tireranno con tanta maggiore attività, quanto maggiore sarà l'altezza dei cammini, purchè la colonna d'aria possa essore scaldata, e rarefatta quasi in tutta la sua lunghezza: perchè, senza ciò , l' aspirazione ne sarebbe incagliata; 2°. Che tireranno essi con tanto maggiore rapidità, quanto maggiore sarà la grossezza delle pareti del cammino, ò quanto meno buoni conduttori del calore saranno i suoi materiali, perchè allora il calore è ritenuto al di dentro, del cammino, e le colonne di aria esterna ne sono meno dilatate, e conseguentemente più pesanti, e più adattate, per il loro eccesso di peso, a cacciare la colonna rarefatta del cammino. 3º. Che la larghezza del cammino niente influisce nell'effetto di tirare l'aria, e che sotto questo rapporto le dimensioni devono essere determinate dal volume della colonna di aria, che viene trasmessa dal focolare. 4°. Che si può determinare la forza, con la quale tira un cammino, portando nell'interno di esso un corpo

Nei fornelli, nei quali la combustione è determinata per mezzo di una corrente d'aria libera, oltre il cammino è necessario ancora un focolare, ed un cenerario. In quelli, nei quali la corrente d'aria è dovuta alla forza di soffietti, ò di trombe, divengono inutili il eammino, ed il cenerario; basta il solo focolare .

Altra differenza di costruzione fra i fornelli a corrente libera, ed i fornelli a corrente forzata, consiste in ciò, che il combustibile deve posare sopra una gratella nei primi, acciò l'aria possa traversare la massa, e convenientemente attizzarlo con la rapidità del suo passaggio, mentre che nei fornelli a soffietti, basta situare il combustibile avanti il tubo del soffierto.

Da tuttociò che si è detto, si vede evidentemente, che i fornelli a soffietti non possono essere alimentati da altro, che, dal carbone: ma negli altri si può consumare ogni genere di combustibili.

ARTICOLO IL

Applicazione del Calore, per mezzo dello spece chio usterio, e del cannello avvivatore.

INDIPENDENTEMENTE dai fornelli, il chimico, ha altri mezzi di applicare il calore ai corpi, su i quali egli opera, e si serve con vantaggio del foco di uno specchio ustorio, e dai cannello avvivatore.

Al principio dello scorso secolo (nel 1702) Homberg aveva comunicato all'Accademia delle scienze un gran numero di fatti relativi all'azione, che soffrono i corpi al foco dello specchio ustorio di Tschirnhausen. Geoffroy ai occupò dello stesso oggetto, e consegnò i risultati della sua esperienza nelle Memorie dell'Accademia delle scienze per l'anno 1709. Queste belle esperienze sono state riprese nel 1772. dai Signori Cader, Brisson, Macquer, e Lavoisier, e furono eseguite successivamente con tre specchi ustori.

Il primo, conosciuto sotto il nome di Tsebirnbausen, suo autore, era lo stesso adoperato da Homberg; era convesso da amendue le parti: il diametro era di 33. pollici (9 decimetri); pesava 160. libre (8. misiae grammi).

Il secondo, che apparteneva al Conte de la TourTour-d'-Auvergne, aveva lo stesso diametro? Il terzo, era la famosa lente fatta eseguire dal Signor de Trudaine, l'effetto della quale superò tuttociò, che era conosciuto in questo genere? essa era formata da due grandi cristalli curvati a porzione di sfera, e riuniti per le loro estremità, acciò potessero contenere alcool: questi cristalli erano senza difetti, avevano 8. linee di grossezza (0,018. met.) e formavano due segmenti di sfera del raggio di 8. piedi, (2. metri 2), lasciando fra loro un vuoto lenticolare del diametro di 4. piedi (1. metro i), e contenevano 140. pinte di liquore (140. litri); essa fu eseguita da Bernieres, e stabilita al Giardino dell'Infanta nel 1774.

Il foco di questa lente si è trovato essere a 10. piedi, 10. pollici, ed una linea, (3., 521. met.) dal centro della lente; formava un cerchio di 15. linee di diametro (0,034. met.). I nostri accademici hanno aumentato la forza del foco, concentrandone i raggi in uno spazio ancora minore, per mezzo di una seconda lente di un foco più corto situata nel cono dei raggi rifratti dalla lente grande. Noi faremo conoscere i risultati delle esperienze fatte con questa lente, presentando il prospetto dell'azione di diversi gradi di calore sopra alcuni corpi.

I mineralogisti ci hanno ancora insegnato a

determinare un calore pronto, ed intenso per mezzo del cannello avvivatore ; pare, che questo istrumento sia stato per la prima volta applicato all' esame dei minerali dal celebre Andrea de Swab . Dopo di lesso , Cronstedt , Rinman, Engestroem, Quist, Gahn, Scheele, ne hanno tirato il più vantaggioso partito nell' analisi delle terre, e dei metalli.

Ma, nel 1780., il celebre Bergmann pubblicò una serie di esperienze, che abbraccia il saggio al cannello avvivatore di quasi muti i minerali conosciuti: egli impiego per soste-! gno delle materie che assoggettava al saggio, carbone di legno bianco, (betula), o quello di abete ben bruciato, tagliato a parallelepipedo, ed un piccolo cucchiaio d' oro; egli si serviva dell'un'ò dell'altro, secondo la natura della sostanza, che egli destinava di saggiare.

Dopo il detto abile chimico, Mongez il giovine ha aggiunto molto alle esperienze fatte, e ne ha consegnati alcuni risultati nelle annotazioni, con le quali ha arricchito la traduzione della Sciagrafia di Bergmann.

Il Signor de Saussure ha pure perfezionato questo lavoro: nel 1775. egli cominciò dal sostituire a quei corpi sù i quali si appoggiavano le sostanze da saggiarsi, e dei quali erasi conosciuta l'azione su le materie che si saggiavano, un tubo di vetro, all'estremità del Tom, I.

quale attaccava con saldatura il frammento di fossile, che egli voleva fondere; ma essendosi trovati varj inconvenienti in questo tubo , e specialmente quello di rompersi per l'azione del calore, ò di ammollirsi, ed inviluppare il frammento da saggiare in modo da sottrarlo all'azione della fiamma, questo celebre naturalista gli ha sostituito un' ago ò filetto di sapparo (cianito di Werner). Questa pietra non è fusibile al cannello avvivatore : si lascia dividere in filamenti delicatissimi, e basta bagnare la punta del sapparo con acqua leggiermente gommata, per incollarvi il frammento di saggio che si espone bruscamente alla punta della fiamma. Per maneggiare più comodamente il sapparo bisogna saldarlo all' estremità di un tubo di vetro, in maniera che sporga fuori del subo. Con queste precauzioni egli è giunto a fondere lame sottilissime di oristallo di rocca.

Il Signor de Saussure non si è limitato a perfezionare l'arte di operare al cannello avvivatore; egli ha ancora descritto con la più scrupolosa attenzione, tutti i fenomeni , che ci presentano i corpi nella loro fusione, ed ha potuto ridocre a sei i differenti generi di fusione, che si ottengono al cannello avvi-

1º. Per lo più la materia fusa si ammassa in un globetto più grosso della parte non fusa del frammento, sulla quale esso posa. Il feldspato, il talco, la mica, così fanno.

a°. Alcune volte la materia fusa, invece di ammontarsi alla sommità della piramide, cola lungo la stessa piramide; e la punta di questa, invece di divenire ottusa, si fa sempre più acuta.

q°. Il Signor de Saussure ha osservato, che; imolti casi, prima di tutto si fonde la base, che posa sul sapparo: in tali casi 'il sapparo ed il frammento di saggio agiscono l'uno sh l'altro; ed allora bisogna fissare il corpo, che si saggia, sh la punta di un pezzo della medesima natura.

4°. Un quarto modo di fusione è quello dei minerali, che cominciano da gonfiare al primo colpo di fuoco, e poi restano refrattari (1); tali sono li scorli verdi del Delfinato, la déodatite, etc.

g°. Una quinta maniera di agire della fiamma del cannello avvivatore è il produrre un gonfiamento quasi impercettibile, sviluppando nell'interno del corpo piecole bolle, senza che questo corpo coli, ò prenda la forma H 2 di

⁽¹⁾ Refrattari si dicono quei corpi, che sono contumaci, cioè non soffrono alterazione dall'azione di qualche altra sostanza, ma specialmente dal fuoco. T. C.

di globuli , e senza che la figura , e le proporzioni di sue dimensioni sembrino sensibilmente alterate. Così la fiamma agisce sulla cornalina rossa.

6°. Finalmente vi sono alcuni fossili, i quali essendo refrattari, e composti di grani non aderenti fra loro, se non per contatti poco moltiplicati, non si riuniscono per mezzo della fusione; ma formano piccoli grani fusi, ed isolati. Lo smeriglio è caratterizzatissimo in questo genere

Dopo avere distinto i differenti iganeri di fusioni, che si ottengono per mezzo del cannello avvivatore, il Signor Saussure ha cercato di determinare i gradi di fusibilità dei corpi per mezzo del diametro dei globetti di vetro: e, dopo aver conosciuto i gradi di calore, presi al pirometro del Signor Wedgood, necessarj per fondere un cubo di vetro da finestre, ed un cubo di feld-spato confrontando poi il rapporto dei diametri dei globetti di vetro, e di feld-spato, che si formano al cannello avvivatore, è venuto in cognizione a quanti gradi di Wedgood corrisponda il rapporto di questi diametri , 5 14

Si vedrà, per risultato dei mezzi di misurare il calore, che nel pirometro di Wedgood, l'azione del fuoco si aumenta, passati alcuni limiti, con una rapidità, che non può essere giudicata da nostri sensi; il grado della fusione del rame è espresso dal numero 27, quello della fusione della ferraccia (gueuse) eguaglia 130, 7 questa differenza è tanto straordinaria, che nessuno avvebbe potuto immaginarsela:

Adunque, per fare esperienze comparative; bisogns adoperare la fiamma di una candela costantemente eguale, un'aria presso a poco sempre la stessa, una corrente continua rapida, e voluminosa.

Tuste queste condizioni rendono delicate l'esperienze, e fanno, che i risultati non ne siano sempre essenzialmente comparabili

Dappoichè si conobbe il gas ossigeno, si concept la possibilità di tirarne partito per produrte un grado di calore superiore al tutto tiò che noi avevamo ottenuto fino allora.

Pare, che il Signor Achard di Berlino sia siato il primo, che abbia impiegato nella fusione, questo gas: egli si serviva di vesciche attaccate le une alle altre, e comunicanti fra loro per mezzo di tubi di vetro; egli portava la corrente di gas ossigeno sulla fiamma di una lucerna. Con questo mezzo fuse il platino; ed il ferro (Nonveaux Mèmoires de Berlin, 1776.)

Lavoisier pubblicò nel 1782, una distinta descrizione di un apparecchio atto a ricevere, e somministrare comodamente il gas per spingerlo sul combustibile infuocato. Egli pro-H 2 vò 118

vò per mezzo di una serie considerabile di esperienze consegnate in tre memorie; le quali sono comparse successivamente nel 1782., e-nel 1783., che si poteva ottenere, con questo mezzo, un grado di calore superiore a quello, che avevano potuto produrre i misliori specchi ustori.

Questa specie di soffietto idrostatico è stata poi perfezionata da Meunier, che ne fece costruire due, dei quali si può vedere la descrizione, e la figura negli Elemensi di Chimica di Lavoisier, ed in una Memoria, che lo stosso Meunier ha pubblicato su tale sog-

getto ."

L'esperienze di Lavoisier sono state fatte con il gas ossigeno, estratto dall'ossido rosso di mercurio. Quello che si ritira dal nitrato

di potassa è parso meno attivo.

Successivamente Gullisch (Annales de Chimie 1784) Guttling (Acta Acad Morguntinae 1784) Furstenberg, Geijer, Ingenhousz, Ehrmann, ed altri, hanno fuso con questo gas, ed hanno variato gli apparecchi adopetati per raccoglierlo, e sofiarlo.

Ehrmann specialmente hà fatto una serie di esperienze numerosissime, sull'azione del gas ossigeno sopra i diversi corpi c e ne ha pubblicato i risultati nel 1787, nel suo Essas d'un Art de Jusion à l'aide de l'air, du feu, eu air, usial.

Il Signor Guyton-Morveau has ripreso alla Scuola Politecnica queste esperienze, e ne ha consegnato i risultati nel giornale di questa Scuola: il suo apparecchio consiste in una vescica munita del suo tubo, con il quale essa spinge il gas ossigeno su la fiamina di une candela, e presenta al dardo luminoso il corpo che si vuole saggiare.

Si può limitarsi a soffiare la corrente del gas ossigeno sul carbone leggermente infuocato, nel quale si fa un piccolo scavo per depositarvi la materia da saggiare.

SEZIONE V.

Applicazione dei principi precedenti ai Fornelli

LA Fusione può essere definità, il passeggio di un corpo solido allo stato liquido per mezzo dell'azione del calorico.

I fornelli di fusione sono generalmente impiegati al lavoro dei metalli, delle pietre, o dei vetri

Sono essi alimentati con il carbone, o con le legna , secondo la farilità più o meno grande di provvedersi dell'uno , o dell' altro di questi combustibili , e secondo la natura delle sostanze, su le quali si agisce : si fonde, e si riduce, per esempio , le miniere remena de la si riduce, per esempio , le miniere refrata

120

frattarie, come quelle di ferro, con il carabone di legna a preferenza del carbon fossile, ohe rende i metalli pià, o meno facili a rompersi: si scalda con legna secche i fornelli da vetrerla, nei quali si lavora il cristallo: e se si adopera il carbon fossile, si usa la diligenza di garantire la materia, che si lavora, dal contatto del fumo fuligginoso, cuoprendo i trasi :

L'aria si spinge nel fotolare, o per mezzo di una corrente di aria libera, o per mezzo di soffietti, o trombe: nella prima classe noi troviamo i forni di verrerla, quelli di riverabero etc.; nella seconda le fucine, i fornelli a

manico, etc.

Questa distinzione in ;; fornelli a soffietti, e a corrente forzata, e fornelli a corrente di arialibera, è tanto più necessaria a stabilirsi, perchè è differentissima la loro costruzione. Noi gli esamineremo separatamente.

ARTICOLOI

Fornelli a soffictii , o a corrente forzata i

IL fornello a sossietto il più semplice di tutti, è la sucina dei manescalchi: la sua costruzione, non meno semplice, che economica, permette all'artista di scaldare comodamente, e successivamente tutte le parti di una APPLICATA ALLE ARTI.

tina lunga spranga di ferro, e dà la facilità di attizzare, muovere, levare, rimettere ec.; e giudicare, ad ogni istrante, del grado di calore, e dello stato del metallo.

La fucina di un laboratorio di Chimica hon differisce da guella del maniscalco, se non

La fucina di un laboratorio di Chimica non disferisce da quella del maniscalco, se non perchè il combustibile è contenuto in una porazione di cilindro, che ha, per il solito, 10. in 12. pollici, (3 decimetri) di latteghezzansopra in 6. in 7. pollici (2 decimetri) di profondità. Ordinariamente essa è coperta da una cupola forata da un cammino nel mezzo di essa. Questo fornello è di grande uso nei nostri laboratorii, non solamente per tutti i casi, nel quali si tratta di fondere, o di calcinare qualche muteria, ma ancora quando si vuole montare altri apparecachi, ed accendere del carbone per condurne le esperazioni. Vedi fig. 1. tav. 11.

Ma il fornello di fucina; che si trova pilt comunemente nei nostri laboratorii, e che si trova vendibile presso i fornellisti; non produce; che mediocrissimi effetti, in confronto della fucina a tripla corrente di aria; che stata costruita, prima-che altrove, nel laboratorio della Souola delle Miniere, ed oggi è stabilita in molti altri luoghi. L'aria, che esce dal soffietto per-un tubo larghissimo, si porta in un recipiente cilindrico della largheza di cirea 9, a 10, pollici; (2 decim 2)?

alla parte inferiore di esso sono adattati tre tubi di circa un pollice († di decim.) di larghezza, e che portano l'aria nella fucina per tre aperture differenti praticate, a due dita dal fondo, in mezzo ai tre lati della fucina. La fucina è costruite con mattoni solidamente fissati per mezzo di spranghe di ferro, che ne circondano l'esterno; essa ha 12. in 15. pollici (4. decimetri) di altezza sopra 7. in 3. pollici di larghezza (2. decim. †); all'altezza di sei pollici , (2. decim. †) dal fondo, essa si allarga di uno in due pollici , Ved. Fig. 2. e 3. tax. 1.

I vasi dei quali si fa uso per esporre le materie minerali all'azione del fuccio nelle fucine, sono chiamati cregiueli: essi hanno quasi costantemente la forma di un cono troncato alla sommità (Fig. 4. 120. I. 1998).

Nelle fabbriche in grande, come le vetrerle, si adoperano vasi, o croginolli, che contengono fino a 8, in ro. quintali (40 a 50 miriagrammi) di materia, e la forma che si dà loro, è quella di una porzione di cilindro, perchè, oltre l'essere più resistente allo storzo della massa compresa nel vaso; è ancora di una costruzione più facile;

I crogiuoli sono di terra; o di piombaggine, o di metallo; si può fabbricarne con l' argilla, e la sabbia, che non si schiantano, e non entrano in fusione al grado di

143

di fuoco, che loro si applica; quelli di Assia sono di questo genere. Ma questi, vasi hanno l'inconveniente di mescolare alcune parti dei loro principi con le sostanze, che visi espongono all'azione del fuoco, specialmente, se queste ultime sono della natura delli alcato i chimici a sostituire loro, per queste ultime operazioni, crogiuoli di platino, o di argento: ed a limitare il loro uso ai lavori, che si eseguono sa i metalli.

I crogiuoli di piombaggine si fabbricano a Passavia, con il minerale di tal nome, ed un poco di argilla, che s'impasta insieme per dare la conveniente consistenza alla mescolanza: essi resistono al fuoco il più violento dei nostri fornelli, e sono molto adoperati, per la fusione dei metalli, uelle officine di monete; ma la natura dei loro principi costituenti, ferro, carbone, ed argilla, ne, ristringe l'uso, e non permette di servircene nei lavori su i sali.

I crogiuoli, che riuniscono le migliori qualità, sono quelli di platino: questo metallo, non fassibile al grado di fueco, che si, ottiene dai nostri fornelli di fusione, è ancora inattaccabile dagli acidi puri, dai sali, e, dagli alcali. Egli adunque possiede tutte le proprietà desiderabili per servire, alle nostre analisi; è disgrazia, che la rarità di questo me-

tallo, e la difficoltà di lavorarlo, rendano cos sì alto il prezzo dei vasi di platino.

I crogiuoli di argento possiedono una parte delle proprietà di quelli di platino, perchè non si lasciano attaccare, nè dagli alcali, nè dai sali neutri: ma essi non sopportano lo stesso grado di fuoco, e non possono sostituirsi ad essi in tutti i casi.

I crogiuoli di ferro resistono molto bene al calore: ma l'aria, ajutata dall'azione del fuoco, li ossida prestissimo: le materie saline li divorano; si legano con essi alcuni metalli : le terre pure vi prendono colore ; cosicehè questi crogiuoli non possono servire per la fusione, se non che in pochissimi casi.

Quando si mette un crogiuolo nella fucina, conviene situarlo sopra un piccolo sostegno di terra tondo della larghezza del fondo del erogiuolo, e ben refrattario. Il sostegno alza il crogiuolo in modo che la parte inferiore di esso sia a livello delle aperture , per le quali arriva l'aria del soffietto. La materia che si vuole fondere , postà nel crogiuolo . deve essere ricoperta di un coperchio della stessa pasta di esso per impedire che il car-bone tada entro di esso . Subito che la materia è fusa, e si ha l'intenzione di versarla in pretelle (fig. 5, tav. t.) o in forme, si prende il croginolo con molle curve, che l' abbraccino in tutta la loro circonferenza . e non

non diano luogo ad alcuno accidente : (fig. 6. tav. 4.).

I crogiuoli che si adeperano nelle vetrerie, sono composti di argilla cruda mescolata, in convenienti proporzioni , con l' argilla cotta proveniente da rottami di vasi vecchi . In questo caso non può adoperarsi sabbia quarzosa, perchè gli alcali formando la base della composizione del vetro, e discioglierebbero la parte quarzosa dei crogiuoli, ed affretterebbero la loro distruzione. La composizione di questi crogiuoli esige la più grande diligenza, perche essendo eglino continuamente esposti all'azione divorante di un fuoco attivissimo, ed allo sforzo, che fa sopra essi la enorme massa di materia, che essi racchiudono, devono opporre una resistenza eguale sù tutti i punti, e non lasciarsi attaccare in alcuna parte, nè dal fuoco, nè dalla materia in fusione. Si conoscerà ancora meglio, quanto importi lo stare attenti nella scelta delle materie, e nella fabbricazione dei vasi da vetreria, quando si considererà che questi crogiuoli, la fabbricazione dei quali è costosissima, portano una sospensione di lavori, o almeno danno occasione a considerabile sconcerto, allorche si è forzati a farne il rimpiazzo.

Nei lavori, che si eseguono sulle miniese per estrarne il metallo per mezzo della 136

fusione, si adoperano generalmente grossi sofietti costruiti in legno, e di un solo fondo, in maniera che, per ottenere una corrente di aria continua, si è nella necessità di situare due soffietti, uno a lato dell'altro, e di farli agire alternativamente. Ciò si pratica quasi ovunque con l'ajuto dell'albero di una ruota mossa dall'acqua, armata di dentature. (mentennets)

In molti lavori è stato introdotto l' uso delle trombe, e l'effetto, che io ne ho vedute produtre, mi ha convinto, che non solamente l'aria, che esse danno, attizza meglio, ma che il loro effetto è infinitamente superiore a quello dei più forti soffetti: Io dato qui la figura, e le dimensioni della tromba; che finora mi è parso, che produca il migliore effetto. V, fig. 1. e 2. tav. 2.

Sia una tina dada, larga 4. piedi, e 6, pollici ('un metro 2), alto 4. piedi, e 8. pollici ('un metro e 6. decim.) sfondata a basso, le di cui pareti inferiori siano immermerse nell'acqua a 7. pollici, e 2 (2. decim.) di profondirà Alla metà di questa tiena è siruata una pierra rotondata nella sua parte superiore mella sua base immersa nell'acqua, ed elevata al di sopra della superficie di questo liquido circa 11. pollici (3. decim. sopra uno dei lati della parte superiore della tina, si fa un foro per adattarci

APPLICATA ALLE ARTI.

un tubo di cuojo, destinato a portare l'aria nei focolari, che devono essere da essa avvivati Dal fondo superiore di questa tina si alza un cilindro vuoto dell' altezza di 18. piedi (6. metri), sopra una larghezza, nella sua cavità, di 18. pollici (5. decimetri).

Questo cilindro si ristringe nella parte superiore, e si apre al di fuori per quattro aperture di circa 5. pollici (un decimetro e 1) di larghezza, situate sù i quattro lati del cilindro etc. Queste aperture si chiamano

Il cilindro è sormontato da un cono vuoto, la di cui base forma una delle pareti delle trombine. Questo cono ha 6. piedi (2. metri) di altezza. Il suo strombamento superiore è di 18. pollici (5. decim.) la sua apertura da basso è di 5. pollici (un decimetro

e =).

Questa breve descrizione è sufficiente per. far conoscere d'azione della tromba: in fatti, si getta una corrente di acqua al di sopra dell' imbuto, che corona la tromba : la corrente si precipita nel fusto della tromba, e và a rompersi contro la pietra, che è situata alla metà della tina: l'aria, che se ne disluoga, non potendo più tornare in alto, per la caduta continua dell'acqua, è forzata a scappare per l'apertura laterale g, che la trasmette al focolare.

In alcune officine di saggiature di mintera; sono state soppresse le trombine, cosicche la tromba non forma più altro, che un ciliadro vuoto terminante al disopra in un imbuto rovesciato e ed appoggiato sulla tina; ma jo non credo inutili le trombine: ho veduto costantemente che, quando l'acqua si precipita nell'albero, una rapida corrente di aria è tirata nelle trombine con tale impefuosità, che un fazzoletto, presentato alla loro apertura, è spinso con forza nell'interao.

Così l'aria delle trombe previene non solamente da quella, che è nell'acqua, ma ancora dalla corrente, che si stabilisce per mezzo delle trombine.

Io-ho fatto un'esperienza, che prova, che l'acqua la più tranquilla contiene una quantità considerabilissima di aria, che si può sprigionarne per mezzo della semplice percossa; o per la cascata di questo liquido: per tale oggetto basta porre un tubo di metallo al fondo di una cantinetta ripiena di acqua, e precipitarla in una tina situata sotto il tubo, e disposta, come nelle trombe ordinarie. Con questo mezzo si sprigiona una quantità enorme d'aria: ma ciò, che sorprende, si è che se si riporta l'acqua nella cantinetta, e si torna a precipitarla nello stesso modo, essa somministra ancora a più riprese una conside-pabilissima abbondanza di aria.

Nelle grandi fabbriche, ove si è nel caso di fondere in una volta considerabile
quantità di materia, si costruiscono di matoni i fornelli: almeno se ne riveste l' interno del fabbricato. Questi mattoni devono essere perfettamente refrattri; noi non
pottemuno fare aktro, che ripetere, si tale
proposito, ciò che abbitimo detto dei fornelli, e dei crogiuoli, se volessimo entrare in qualche dettraglio sull' attenzione, che
si deve usare nella scelta dei materiali da
impiegarsi nella loro composizione.

La forma dei fornelli di fusione a soffietti varia secondo la natura del minerale, che si lavora: noi c'impegneremmo in una discussione troppo lunga, se volessimo farli conoscere tutti: ci limiteremo quì a presentare la figura di quello, che è più generalmente adoperato nella fusione del minerale di ferro. Ved. fig. 3. e 4. rav. 2.

In tutti i fornelli, il minerale è gettato sal combustibile, che forma una massa
densa, di maniera che passandovi a traverso si scalda, si riduce, ed è allo stato di
fusione prima di essere arrivato al tubo,
ove esso riceve la più violenta azione del
fuoco, ed ove la materia si purifica per
il calore, o per il riposo.

ARTICOLO II.

Fornelli ad Aspirazione, o a corrente libera.

Le calore di un fornello è tanto più forte, quanto più è rapida l'aspirazione; e questa dipende essenzialmente dalle proporzioni, che si danno alle diverse parti, che

compongono il fornello.

In qualunque fornello a corrente libera, si deve distinguere con diligenza il cenerario, il focolare, ed il cammino. In molti vi esiste una quarra parte, che è chiamata quasi indistintamente il saolo, l'atrio, il laboratorio: ovunque, è uno spazio compreso fra il focolare ed il cammino, nel quale si situa il metallo, che si vuole fondere.

Si suddivide il laboratorio in due parti, delle quali una si chiama l'ara, e l'altra il crogiuolo: la prima è vicina al focolare, ivi si pone il metallo, che si vuol fondere: la seconda è la parte opposta, vicina alla base del cammino; essa riceve il

metallo a misura che cola.

Il cenerario deve essere largo, profondo, ed al coperto di correnti troppo rapide dell'aria esterna, Egli è separato dal focolare lare per mezzo di una graticola, che sostiene il combustibile, e le di cui spranghedevono lasciare fra mezzo di esse uno spazio, che sia tale, che non lasci cadere a basso il carbone minuto, ma non trattenga in modo, che vi si faccia intasamento a segno di intercettare il passaggio dell', aria. Per giudicare hene dell'aspirazione del fornello, e prevenire l'intasamento della graticola, si può situare un vaso pieno d'acqua sul suolo del cenerario; la luce viva della graticola, che vi si riflette, ad ogni istante indica, quali sono i punti, che sono intasati; e si ristabilisce subito l'aspirazione, alzando con una punta di ferro i materiali, che intasano, e facendo cadere le scorie.

Noi ci limiteremo a dare qui la figura, di tre fornelli di fusione, a corrente libera, che producono il maggiore effetto, e che sono i più generalmente adoperati nel-

le operazioni.

Il primo (fig. 1. tav. 3.) è il fornello di fusione dei nostri laboratorii, perfezionato da Lavoisier; egli è posato sopra un treppiede, ed aspira l'aria da tutto il suo fondo, che è aperto. Si adopera con il miglior successo per fondere in crogiuoli. Qui è ridotto alla dodicesima parte delle sue dimensioni naturali.

11

Il secondo (fig. 2. tav. 3.) è un fornello di fusione, usatissimo per la fusione dei metalli nelle officine monetarie.

In questi due fornelli, il focolare, ed il laboratorio sono confusi : il crogiuolo si situa nel focolare, e si ricuopre quello con carbone .

Ma noi abbiamo già osservato, che esistevano fornelli, nei quali il laboratorio era intermediario fra il focolare, ed il cammino: quì, la fiamma che si alza dal focolare, và a battere contro la volta del lavoratorio, ò aja, e si precipita con violenza sul suolo, ove si trova la materia da fondersi : ciò ha dato occasione a dare il nome di fornelli a riverberoi, a questi fornelli. Essi servono a fondere i metalli, che si vuole colare . (Ved. la fig. 3. tav. 3.). Se ne fà uso qualche volta per calcinare, ò ossidare le sostanze metalliche : e spesso pure ad estrarre dai loro minerali i metalli più fusibili , come il piombo : in questo ultimo caso è necessario mescolare il minerale con carbone di legna, tanto per ridurre il metallo, quanto per prevenire la sua ossidazione ulteriore.

Basta gettare un occhiata sulla costruzione dei due primi fornelli a corrente libera, per vedere, che non si può impiegarvi legna per combustibile; ma non è così

del terzo. Siccome l'effetto non vi si produce, che ad una certa distanza dal focolare, e però è interamente dovuto alla fiamma, le legna secche producono i più felici effetti in questa circostanza.

Quando il fornello è alimentato dal carbone, qualche volta si getta questo per mez-zo di una apertura, che si fa perpendicolarmente al focolare nella volta che lo ricuopre. Più spesso vi s'introduce per mezzo di aperture laterali, fatte quasi a livello della graticola, e si chiudono queste aperture per mezzo del carbone medesimo, cosicchè non si fà altro, che spingerlo verso il focolare, quando bisogna.

La sola modificazione, che occorre al fornello di riverbero, quando è alimentato con legna, è l'abbassare la graticola, per-chè la fiamma, che è più forte, potrebbe traversare l'atrio, e perdersi in parte nel

cammino.

SEZIONE VI.

Applicazione dei premessi principj ai fornelli di evaporazione.

Si dice evaporazione, la riduzione di un liquido in vapori per mezzo del calorico.

Questa operazione ha per scopo, ò di separare l' una dall'altra le materie, delle quali almeno una è liquida, e che hanno un differentissimo grado di volatilità: ò di condensare una soluzione per mezzo della sottrazione di una porzione del liquido, affine di ottenere separatamente la sostanza, che è nel liquido.

L'evaporazione si esegue in fornelli, che si dicono fornelli evaporatori, per riguardo al

loro uso.

Il fornello evaporatorio generalmente è composto di due pezzi distinti: sono nominati , uno il cenerario, e l'altro il focclare. Sono essi separati per mezzo di una graticola, che sostiene il combustibile: ciascuna di queste parti ha una apertura, delle quali una serve all'ingresso dell'aria, ed alla estrazione delle ceneri, e l'altra facilita la somministrazione del combustibile.

Nelle fabbriche, nelle quali non si adopera che legna, si sopprime il cenerario: ed in quequesto caso la corrente dell'aria si stabilisce per mezzo della porta del focolare, ove si ha premura di mantenere acceso del carbone, o delle legna, perchè l'aria fresca non vada a colpire i vasi evaporatori, e moderare il calore.

Il fornello evaporatorio più semplice di tuttì, è quello dei nostri laboratori: esso ha la forma di una porzione di cilindro strombata nella parte di sopra; la sua estremità superiore ha tre, o quattro scanalature profonde fatte nella grossezza delle pareti per lasciare libero il passaggio alla corrente di aria che, dopo avere attizzato il combustibile, deve scappare via dal fornello . Ved. fig. 1. tav. 4.

Si può osservare una grande varietà nei fornelli evaporatori, dei quali si fà uso nelle fabbriche. La forma dei vasi impiegati nella evaporazione, e la natura della sostanza che. si fà svaporare, debbono necessariamente apportare molte modificazioni nella loro costrune: noi ci limiteremo a farne conoscere le

principali.

Noi possiamo riguardare le caldaje, delle quali si fa uso nelle fabbriche, come i vasi evaporatorj i più comuni: elleno servono a ravvicinare alcuni liquidi per condensarli, o per separarne dei sali, ed altre sostanze, che vi possono essere contenute. La forma, che si suole dar loro ordinariamente è di un

136

quadrato lungo, e qualche volta è rotonda:

Avanti che la costruzione dei fornelli avesse ricevuto i perfezionamenti, che le sono stati dati a' nostri giorni, non si faceva altro, che stabilire una caldaja sù quattro muri, in maniera che il focolare ne occupasse tutta la larghezza, e la lunghezza, all' eccezione di circa 3, in 4, pollici (un decim.) da ciascun lato, per i quali la caldaja riposava sù i muricciuoli: una porta fatta alla meta di uno dei muri delle estremità facilitava il servizio del combustibile, e dava ingresso all'aria; il cammino era costruito dirimpetto, all' altra, estremità

E' facile il rilevare, dall' idea che diamo della costruzione viziosa dei nostri antichi fornelli, che la cortente d'aria, che si stabiliva fra la caldaja ed il suoto del focolare, portava seco il calore, e lo precipitava quasti totalmente nel cammino: cosicche vi bisognava un tempo lunghissimo ed una enorme quantità di combastibile per produrre una evaporazione.

Il progresso delle cognizioni, e la necessità di economizzare il tempo, ed il combustibile, hanno dovuto portare cambiamenti nella costruzione dei fornelli, dei quali andiamo ad

occuparci.

Una costruzione di fornello non può essere riputata buona, se non in quanto il calore si applica egualmente su tutti i punti della superficie del vaso evaporatorio, e si metre. a profitto tutto quello che si sviluppa per mezzo della combustione.

Si può adunque dichiarare, che esisteno

imperfezioni.

xº. Tutte le volte, che non si riscalda altro che una delle sue superficie, perchè allora la massa generale del liquido non si scalda, che quanto, la porzione del fornello, e del liquido, che riceve direttamente il calore, ne trasmette ad essa; cosicchè l'operazione è più lunga.

2°. Tutte le volte, che si vede fumare il cammino: perchè questo fumo, tutto composto di corpi combustibili trasportati dalla corrente, annunzia, che essi sono scappati dalla

combustione.

3°. Tutte le volte, che si sente l'impressione di un calore vivo nella corrente di aria,

che esce per il cammino.

Facendo alcune mutazioni in ciascuna delle parti, che compongono un fornello di evaporazione, siamo arrivati ad avvicinarei molto

alla perfezione.

Allorchè si adopera il carbone, e per conseguenza si deve fare un conegario, si ha cura di renderlo profondo, tanto per evitare; che il carbone minuto, che cade infuocato, ed il calore della gratella riscaldino l'aria, che

che viene, quanto per metterlo al coperto dalle correnti d' aria esterne, che, variando continuamente di forza, e di direzione, ren-

dono diseguale la combustione.

Più di qualunque altra parte, il focolare, ed il cammino esigono grande attenzione. La graticola deve occupare due terzi della lunghezza, ed un terzo della larghezza di una caldaja bislunga: Essa deve essere situata a eirca tre pollici (un decim.) più basso, che il livello della pietra sulla quale riposa la porta, di maniera che vi sia un pendio nella grossezza del muro, sul quale venga ad appoggiarsi la graticola. La graticola deve essere formata di spranghe di ferro poste liberamente, e senza legami, sopra sostegni dello stesso metallo situati a traverso, ed a circa un pollice di distanza, uno dall'altro (fissando, ò inchiodando le spranghe di ferro, restano queste esposte a tormentarsi, o a sluogarsi per le alterazioni di dimensioni, che elleno provano, quando passano successivamente dal freddo al caldo, dal caldo al freddo). La caldaja deve essere situata 10. ò 15. pollici (3. a 5. decim.) al di sopra della graticola: la natura del combustibile determina specialmente l'altezza, e si gradua questo secondo, che dà più, ò meno fiamma, o brucia con più ò meno di attività .

Il calore, che si solleva da un focolare,

esercità il suo massimo di azione ad un altezza, che conviene conoscere, ma che varia secondo le cause, che abbiamo indicate. In generale, il combustibile, che sviluppa molta fiamma, esige una altezza più elevata; quello, che brucia con violenza, e lascia poco residuo, ne richiede una più bassa. Sempre fra questi due estrèmi conviene prendere la conveniente elevazione.

Quando si deve situare sopra un fornello una caldaja tonda, conviene ancora apportare alcune modificazioni alla costruzione di questo ultimo, specialmente in ciò che riguarde la situazione della graticola. In quasi tutte le officine, si posa la caldaja in modo, che il punto di mezzo del fondo corrisponda al punto di mezzo della graticola: questa disposizione sarebbe la migliore, se il calore del focolare si alzasse perpendicolarmente per agire sù la caldaja; ma la corrente dell' aria, che porta la fiamma, e che tende ad entrare nel cammino, gli da una direzione obliqua : cosicche la corrente del calore, non colpisce, che la parte della caldaja la più vicina al cammino: Per ovviare a questo inconveniente, basta portare avanti la graticola, in modo che l'orlo della graticola della parte del cammino, corrisponda al punto di mezzo della caldaja, ed il lato della porta del focolare sia perpendicolare all'orlo anteriore, come si vede nella fig. 1. tav. 5. . In questa posizio ne la fiamma, che si alza dal focolare batte fortemente contro tutta la superficie del fondo della caldaja avanti di andare a perdersi nel

cammino .

Ma la direzione dei cammini è il punto; nel quale si sono operati ai nostri giorni i più felici cangiamenti invece di alzarsi perpendicolarmente partendo dal focolare, si obbliga la fiamma a cingere il fianco delle caldaje, ed a girar loro intorno avanti di arrivare al cammino perpendicolare, che và a perdersi nell' aria; in maniera che il resto del calore, che scappa dal focolare, è applicato sulle superficie delle parti laterali delle caldaie, e vi si depone.

Alcune volte al fondo del focolare, di faccia alla porta, sono fatte due aperture, che formano la nascita dei cammini tortuosi, che vengono a riunirsi al di sopra della porta del focolare in un solo tubo, per il quale la corrente di aria, che è servita ad alimentare il fuoco, scappa nell' atmosfera. (Ved. fig. 2. rav. 5.) In questo caso, il cammino perpendicolare è al di sopra della porta del focolare .

Ma più spesso la corrente non esce dal focolare, che per mezzo di una apertura: allora il cammino tortuoso termina nel cammino perpendicolare, all'estremità opposta a quella del del focolare, e del cenerario. Ved. fig. 3.

Quando le caldaje sono grandissime, ed & difficile, senza impiegare una enorme quantità di combustibile, lo scaldarne la base, vi si fanno aneora dei cammini tortuosi, che vanno ad aprirsi in quelli, che esistono li intorno. Ved. fig. 4. tav. 5.

Questa ultima costrazione ha il vantaggià

Questa ultima costruzione ha il vantaggià di sostenere le caldaje, del impedire, che esse si pieghino, la qual cosa accade sopra tutto alle caldaje di piombo, e di rame, e ne calgiona una pronta distruzione.

I muri, che separano i giri del cammino al di sotto della caldaja, devono essere poco grossi: la loro larghezza sarà presso a poco quella di un mattone.

Al momento di sirusse la caldaja, si devericuoprire la superficie superiore di questi tramezzi con uno strato di loto fatto con sterco di cavallo ed argilla impastati assieme; perche la caldaja tocchi in tutti i punti, e la fiamma, o la corrente d'aria, che esce dal focolare sia forzata a scorrere sutta II, estensione del cammino.

Il fornello, del quale noi ora parliamo, ha specialmente un grandissimo vantaggio, allorichè si usano per combustibile le legna, perchè la fiamma che producono scorre le sinuosità del cammino in quasi tutta la loro estensi

sione : ed il calore è applicato su tutte le su-

perficie della caldaja.

Qualunque siano i vantaggi, che presenta il cammino tortuoso nei fornelli, vi sono dei casi, ne' quali sarebbe pericoloso l'usarlo : per esempio quando si condensa il sapone per operarne una conveniente cottura, non solamente si brucierebbe il sapone, riscaldando le pareti della caldaia sh tutta l'altezza, ma si determinerebbe ancora un rigonfamento difficile ad essere regolato. Ancora, nelle fabbriche di sapone, non si fà in rame che il fondo delle caldaje, ed il resto si fà in pietre vive son lidamente unite.

Un' altra differenza si nota nelle caldaje destinate alla cuocitura dei saponi, cioè, che la graticola, in vece di essere nella parte d' avanti, a lato della perta del focolare, è situata dietro il fondo della caldaja, ed il cammino è immediatamente al di sopra della porta del focolare; cosicchè la fiamma del combustibile viene direttamente verso la porta del focolare per entrare nel cammino, passando sotto la caldaja: e questo è, come si vede, un corso, ò una direzione opposta, a quella che essa segue negli altri fornelli . (Ved. fig. 1. tav. 6.). E' stata adottata questa bizzarra forma di costruzione in seguito dell' essersi osservato che con questo mezzo l'azione del calore era amministrata in una manie-

143

ra più eguale, che negli altri fornelli.

Ci resta a parlare ora dei vasi evaporatori, che sono, come l'abbiamo detto, i vasi nei quali sono contenuti i liquidi che si fa svaporare.

I vasi evaporatori sono di metallo, di vetro, di porcellana, o di grès. Sono detti caldaje, bacini, capsole, secondo la loro grandezza.

La caldaja suole essere solidamente stabilita sopra il fornello: la sua forma è rotonda, quadrata, ò bislunga ; è di rame, di ferro. di stagno, ò di piombo secondo la natura delle sostanze, che vi si lavorano. Quelle di rame sono impiegate nelle tinture, e generalmente in tutte le operazioni, che si eseguono nei vegetabili per estrarne alcuni principi. Quelle di ferro sono in uso nelle fabdove si estrae il salino, ed briche . in quelle ove si addensano dissoluzioni di sali neutri . Quelle di piombo, meno di queste ultime attaccabili dalle dissoluzioni saline, servono nelle fabbriche di allume, di copparosa, di olio di vetriolo, etc. : io non conosco altro che un uso per quelle di stagno, cioè il servirsene nelle tinture per allungarvi la composizione, ò il mordente dello scarlatto, perchè questo liquore acido attacca più. ò meno gli altri metalli ed il colore ne restaoscurato, ed alterato.

La forma delle caldaje mi è sembrata sempre pre indifferente quando i fornelli erano ben costruiti. E'vero per altro che le forme rotonde si riscaldano più facilmente: io adunque le preferirci tutte le volte che non si tratta di altro, che di svaporare: ma quando si è obbligati a lavorare nel bagno della calaja, le manipolazioni divengono più facili con la forma quadrata: così la natura delle operazioni deve decidere sulla forma che conviene adottare.

Il fondo piano delle caldaje rotonde mi è parso sempre fecondo d'inconvenienti, 1º. E' difficile il vuotare affatto un fondo di caldaja che ha questa forma, 2º. Le impurità, che sporcano un bagno, e si depongono sopra una gran superficie, restano esposte all'azione tumultuosa del liquido; 3º. il liquido gravita con tutte il suo peso sul fondo già indebolito dal calore.

Facendo a cupola al di dentro il fondo delle caldaje, in maniera da presentare una superficie concava al di fuori, si viene a correggere tutti questi difetti riferiti, e si procurano altri vantaggi. 1º. Il fuoco del focolare si applica in una maniera più eguale sopra tutti i-pianti, per questo solo motivo, che il più gran calore si alza dal mezzo; 2º. questa forma; convessa al di dentro, offre più resistenza allo sforzo del liquido, ed all'azione del salore; 3º. i depositi, che si formano nel ba-

APPLICATA ALLE ARTI .

gno, sono gettati sù i lati della caldaja, che posano sul fabbricato, in maniera che il fuoco vi è meno attivo, e per conseguenza, vi è meno pericolo, che essi facciano crosta, e mettano in secco il metallo, frapponendosi fra esso, ed il liquido, la qual cosa spessissimo fa fondere la caldaja. Ved. fig. 2. sav. 6.

Si è disputato per molto tempo quali proporzioni siano le più vantaggiose, per darsi ' ad una caldaja. Si può oggi dall' esperienze, che ci sono cognite, dedurre le seguenti conseguenze: la quantità di combustibile necessaria per svaporare, non aumenta nella stessa proporzione, che il volume del liquido, cosicchè vi è vantaggio a servirsi di caldaje grandi : ma vi bisogna più tempo per ottenere in queste l'ebullizione; e, siccome il tempo è un elemento di calcolo nello interesse del fabbricante, a questo appartiene il determinare la grandezza delle sue caldaje.

Il Signor Conte de Rumford ha successivamente mantenuto bollenti, per il corso di un ora, 440. e 280. libre (42. e 24. Miriagrammi) di acqua. Nel primo caso, vi sono state 18. libbre (9. Kilogrammi) di acqua mantenute bollenti per ogni libbra di combustibile; nel secondo, non ve ne sono state,

cue 12. libbre (6. Kilogrammi).

Si può stabilire per principio, secondo il Signor de Rumford, che l'economia del comhu-Tom. I. ĸ.

146

bustibile è tanto più grande, quanto più è lungo il tempo necessario per portare all' ebullizione. Le bacinelle delle quali si fà uso nelle officine dei confettieri, e degli speziali per concentrare dei sughi, fare decozioni etc. sono piccole caldaje portatili, che si situano sul focolare di un fornello senza fissarvele, o semplicemente sopra un treppiedi, sotto il quale si brucia del legno: elleno sono di rame, ò di argento; queste ultime devono essere adoperate in tutti i casi, nei quali bisogna ravvicinare sughi, ò sali destinati per la medicina, perchè il rame può essere corroso disciolto, e questo metallo darebbe a questi medicamenti proprietà pericolosissime. Ma siccome nelle nostre cucine, ove si preparano estratti per servire di alimento, non si può avere a sua disposizione vasi di argento, si deve almeno usare la più grande attenzione nell' uso del rame; bisogna pulirlo, e fregarlo con attenzione per togliere la ruggine, ò il verderame, che si forma si facilmente su le superficie . Nei paesi meridionali della Francia, ove si prepara una gran quantità di estratto di uva , che porta il nome di raisiné, si corregge in parte l'inconveniente dei vasi di rame, nei quali si fa questa preparazione, lasciandovi stare, per tutto il tempo dell'operazione, chiavi di ferro, che si levano poi rosse, ed increstate di rame; in questo caso, il ferro precipita il rame a misura che si scioglie, e prende il luogo di csso: il movimento, che s'imprime al liquido per facilitare l'evaporazione, il fregamento, che si fà con spatole sù le pareti del vaso per impedire, che la sostanza, che si condensa, non vi si attacchi, e non vi si prosciughi al segno d'incarbonarsi, facilitano la erosione, e la dissoluzione del rame,

Le capsole, ò vasi evaporatori impiegati nei nostri laboratori, hanno, in generale, la forma di segmenti di sfera, e sono di vetro, di

porcellana, ò di metallo,

Le capsole di vetro sono le più adoperate: ma quelle, che si fabbricano nelle vetrerie; hanno molti difetti; 1°, elleno sono que, si sempre di una grossezza diseguale in diversi punti, la qual cosa, non permettendo una dilatazione uniforme per mezzo del calore, 1° espone a rompersi; 2°, elleno presentano due, o tre punti di svetro prominenti sulla parte convessa, che provengono dall'esser stato forzato l'artefice a prenderle per questa superficie per lisciare gli orli. Ma questi punti ne determinano spesso la rottura.

Le migliori capsole sono quelle, che ogni uno può prepararsi da se tagliando in due

emisferi un recipiente di vetro,

Si può riescirvi in diverse maniere; 1°. si può cingere con una corda il recipiente nel K 2 ' luo-

go stesso, ove si vuole tagliarlo; si fissa la corda con un poco di luto fatto con l'argilla, e lo sterco di cavallo impastati assieme : si fà scaldare una bacchetta di ferro guarnita di un manico, e si applica questa infuocata sh la parte, che si vuole fendere, facendola scorrere in questa direzione nell'estensione di circa 3. a 4. pollici (un decim.). Il vetro si fende per l'impressione del calore, e la fessura segue la parte più riscaldata; subito . che è cominciata la fessura, si prosegue con il ferro, appoggiandolo sempro, e si separa il recipiente in due emisferj . Io consiglio ad aprirlo nella direzione dell'orifizio, perchè allora ciascuna capsola è munita di una incavatura ò becco varitaggiosissimo per versare . decantare , etc.

Quando, per l'azione del calore impresso dal ferro, il vaso non si fende, si può decidere la fessura applicando un corpo bagnato sopra il punto il più caldo, ò gettandovi una

goccia di acqua.

2. Quando si vuole cavare più piccole capsole da uno stesso recipiente, si applica un' anello di ferro infuocato sulla parte, che si vuole tagliare; in un momento la capsola si stacca.

Queste capsole, che hanno grandi vantaggi, perchè sono di una grossezza eguale in tutti i punti, hanno gli orli taglienti, la qual cosa cosa li rende pericolosi a maneggiarsi, e li dispone a fendersi con una gran facilità: conviene arrutotarne gli orli, e tondeggiarli alla lucerna di smaltatore.

Le capsole di vetro non possono resistere all'azione immediata del fuoco, senza correre il rischio quasi sicuro della rottura: per prevenire questo accidente, si cuoprono con un loto di argilla, e di sterco di cavallo impastati insieme, che vi si applica con la masto. In questo stato, possono servire alla evaporazione, ed essere esposti all'azione di un calore vivo, e pronto, senza rompersi, purchè per altro sia liquida la sostanza, che si mette dentro.

Le capsole di porcellana, e di grès (1) sostengono l'applicazione di un calore immediato senza rompersi; le prime sono di grandissimo uso: le seconde lo sono un poco meno, perchè sono sempre più, ò meno porose.

Vi sono dei casi, nei quali il calore che produce l'evaporazione non agisce, che sulla superficie del liquido: quella, che si opera

⁽¹⁾ Il Grèr è una pietra opaca di una resitura piez trosa e meno dura del quartizo. Secondo il Sig. Brigamann questa è principalmente composta di una terra selciosa unita a pochissima porzione di allume, e di calce, T. C.

al sole ce ne somministra un esempio: e nei climi meridionali in simile maniera si concentrano le acque del mare per estrarne il sal marino.

Si è tentato in più officine di dare il calore, facendo passare la corrente di aria calda sù la superficie del liquido, dopo avere scaldato la base, ed i lati : di maniera che , per questa costruzione, il calore è applicato a tutte le superficie : e la corrente porta allora nello stesso cammino i vapori della evaporazione, ed i residui volatili della combustione. Qui la evaporazione certamente è più pronta, ma è da temersi, che si mescolino con il liquido molte impurità provenienti dal focolare : e questo metodo non è buono, che per alcune operazioni: si potrebbe, per esempio, adoperarlo allorchè si concentra le liscivie di ceneri per ottenere il salino: ed invece di servirsi di caldaja, sarebbe molto economico lo svaporare in un fornello di riverbero, l' atrio del quale servirebbe a ricevere il liquore: lo stesso fornello potrebbe ancora; senza dislogamento, convertire il salino in potassa .

La maniera di applicare il fuoco ai vasi evaporatori, varia ancora secondo la natura dei vasi, e secondo quella delle materie, che si trattano.

Si conosce tre sorti di evaporazione; una si fà a ruoco nuno, cioè con essere il vaso evaporatorio immediatamente sul fuoco : l'altra si fà A BAGNO DI SABBIA, cioè con essere il vaso evaporatorio separato dal fuoco per mezzo di uno strato di sabbia; e finalmente si può frapporre un liquido fra il fuoco, ed il vaso evaporatorio, e ciò si dice. evaporazione a BAGNO-MARIA.

Si deve adoperare il primo metodo, cioè l'evaporazione a fuoco nudo, quando si può fare uso di vasi, che resistano all'azione del fuoco, quali sono quelli di metallo. Questa è la più pronta, e la più economica, perchè il calore si applica immediatamente al vaso evaporatorio: ma essa esige molta cura per la condotta del fuoco, non solamente per non dare calore maggiore del conveniente, ma per evitare quel corso diseguale, che facendo variare la temperatura del bagno, ne muta la natura del prodotto. Ved. fig. 2. e 4. tav. 6.

Quando si usano vasi fragili, come quelli di vetro, si svapora al bagno di sabbia : in conseguenza, si ricuopre per metà, con sabbia asciutta, e minuta, i vasi evaporatori : in maniera che il fondo del vaso sia separato dal focolare per mezzo di uno strato di questa sabbia : allora il calore del focolare è trasmesso gradatamente per mezzo della sabbia : ed il raffreddamento accade poi per gradi insensibili, cosicche il vaso evaporatorio non riceve impressione subitanea ne del freddo. K 4

ne del caldo, e l'operazione va con metodo;

e con regolarità, ancora quando si trascuri di mantenere nel focolare lo stesso grado di ca-

lore . Ved. fig. 5. tav. 6.

Allorchè si deve svaporare un liquido leggerissimo, si può situare in un liquido più denso, il vaso, che lo contiene. Il grado di calore capace di determinare l'ebullizione di questo ultimo, la produrrà in quello, che riceve il suo calore, ed in questo caso, l'evaporazione si fà a bagno-marla. Si usa questo metodo tutte le volte, che si vuole separare un liquido leggiero dalla sua soluzione, ò mescolanza in liquidi più pesanti, ò che si vuole sprigionare una materia sottilissima dai corpi, con i quali essa è in combinazione: essa ha, sopra le due prime, il vantaggio di non alterare con un sentore di fuoco la sostanza che si volatilizza. Si comprende facilmente . da ciò che noi abbiamo detto, che condensando l'acqua per mezzo della soluzione di qualche sale, e rendendola con questo mezzo meno svaporabile, si può impiegarla a servire di bagno-maria per la distillazione dei fluidi, che possono non elevarsi, che al grado dell'acqua bollente . Ved. fig. 6. tav. 6.

Indipendentemente da tutte le cause, che noi abbiamo assegnate della fissità dei corpi, e che per conseguenza si oppongono più, o meno all' evaporazione, ve n'è una, che si

può riguardare, come principale, poichè essa agisce per tutto con una forza eguale al peso di una colonna di vent'otto pollici di mer-

curio; essa è l'aria atmosferica.

Quando, con l'ajuto della macchina pneumatica, ò elevandosi sopra la sommità delle più alte montagne, si diminuisce il peso dell'atmosfera, noi vediamo molti corpi liquidi sciogliersi in vapori, e conservare questo stato. Partendo da questo principio si sono proposti successivamente diversi mezzi per distillare, o svaporare nel vuoto: ma, finora, gli apparecchi, che si sono pubblicati, sodisfanno imperfettamente all' oggetto dei loro autori.

SEZIONE VII.

Applicazione dei principj precedenti ai Fornelli di distillazione.

La distillazione non differisce dalla evaporazione, se non che per raccogliersi nella prima il prodotto che si svapora, mentre che nella seconda esso si aparge a pura perdita nell'aria.

Si usa la distillazione per separare fra loro sostanze mescolate assieme: questa separazione non può aver luogo, che quando una di esse sia più leggiera dell'altra.

Nei

CHIMICA

Nei nostri laboratori le distillazioni si fanno in vasi di vetro, che si dicono ssorte; e nelle officine delle arti si fanno in vasi di rame, che si nominano lambicchi.

ARTICOLO L.

Distillazione a Storta .

QUANTUNQUE il fornello a bagno di sabbia, serva spesso alla distillazione a storta nei nostri laboratori; niente di meno quello, che è essenzialmente addetto a queste sorti di operezioni, è il fornello di riverbero. Questo fornello è composto di quattro pezzi principali, il cenerario, il focolare, il laboratorio, o la cupola, à riverbero. Il laboratorio è formato per mezzo di una porzione di cilindro, che non è separata dal focolare da altro, che da due piccole spranghe di ferro, destinate a sostenere la storta : la cupola cuopre il laboratorio, e nel suo punto di mezzo è forata per dare passaggio alla corrente di aria, che scappa dal focolare. Su gli orli della cupola e del laboratorio è fatta una apertura circolare semisferica, atta a lasciar passar il collo della storta. Ved. fig. 1. 1av. 7.

La storta è il vaso, nel quale si pone la materia da distillarsi: la sua forma ordinaria è quella di un uovo, terminante in un becco

piegato, ed aperto alla sua estremità. (Ved. fig. 2. tav. 7.). Allorche la distillazione si stabilisce sopra un bagno di sabbia, si adoperano storte, che portano una tubulatura sulla parte superiore, e per mezzo di essa si introduce la materia da stillarsi senza sconcertare l'apparecchio . Ved. fig. 3. tare 7.

Si adatta al becco della storta un vaso destinato a ricevere il prodotto della distillazione : questo vaso è detto recipiente : e questo è, per l'ordinario, una sfera, che presenta due aperture, una molto grande per ricevere il collo della storta, l'altra più piccola per dare esito ai gas, ed ai vapori, che non possono condensarsi . Ved. fig. 4. tav. 7.

Spesso fra il recipiente, e la storta si frappone un vaso di vetro, che si dice giunta, e che ha il doppio vantaggio di allontanare dal fuoco il recipiente, e di ricevere una parte dei prodotti . Fig. 5. tav. 7.

Ma, se si esponesse repentinamente all'azione del fuoco una storta di vetro, e non si facesse altro, che applicare il recipiente alla storta per procedere alla distillazione, si correrebbe il rischio di rompere la storta, e di vedere scappare per l'aria, per le commettiture del recipiente con la storta, quasi tutti i prodotti della distillazione. Siamo arrivati a prevenire questi accidenti, intonacando la storta con un loto, che la difende dalla imprespressione repentina, ed immediata del fuoco; e chiudendo con cautela tutti gli spiragli del-

l'apparecchio.

Per lotare le storte io mi servo con vantaggio di una mescolanza di terra grassa, e di sterco di cavallo. Si sa stemprare, ò macerare per alcune ore, terra glesa (glaise) (1) nell'acqua: e quando essa è bene impregnata di questo liquido, s' impasta con lo sterco, per formarne una pasta molle, che sì applica, e si stende a mano sù tutta la superficie della storta, che deve essere esposta all'azione del fuoco. Lo sterco riunisce molti vantaggi, esso contiene un sugo glutinoso, che indurisce al calore, e lega fortemente tutte le parti : allorchè questo sugo è stato alterato per la fermentazione, ò per l'antichità, il concime non ha più la medesima virtù. I filamenti, ò rottami di paglia, che facilmente si riconoscono nello sterco, concorrono ad unire, e ad incatenare, per così dire, tutte le parti del luto.

Le storte lutate nell'indicata maniera resistono benissimo all'impressione del fuoco: e

l'ade-

⁽¹⁾ La terra detta Glaise da Francesi, e Creta dal volgare degli Italiani è un miscuglio principalmente di terra selciosa, e argilla. T. C.

l'aderenza del luto alla storta è tale, che, ancora nel caso, che il vetro di una storta crepi nel corso di una operazione, la distillazione si sostiene, e continua. Ma bisogna, che
il loto sia applicato con attenzione, e si asciughi lentamente, perchè non faccia crepature:
del resto si può ovviare a questo ultimo inconveniente, ripassando un poco di luto su la
storta, ò rimaneggiando il primo strato, avanti che sia perfettamente secco.

Per opporsi alla dispersione nell'atmosfera dei vapori, che si alzano nella distillazione, si lota pure con diligenza le giunture del collo del recipiente con il becco della storta.

Il loto più semplice, che si possa impiegare per questo, è la carta incollata, ò la vescica bagnata, coprendo con esse le commettiture ma questo loto è soggetto ad essere ammollito dal contatto dei vapori, e può facilmente esser corroso, di maniera che non se ne fà uso, che per tener fermi altri loti, che vi si mettono sotto.

Il loto, che si conosce sotto il nome di lase grasso, è il migliore di tutti: non solamente si applica molto esattamente sulle pareti del vetro, ed oppone resistenza allo sforzo dei vapori, ma resisto alla corrosione dei
vapori acidi. Si fa questo con l'olio di lina
costo, che s' impasta in un mortajo di ferro
con argilla ben setacciata; non si cessa l'operazio-

razione, che quando la mescolanza è diventita legantissima, e si lascia maneggiare, ed impastare facilmente sotto le dita, Quando si vuole adoperarla, se ne formano fra le dita piccoli cilindri per applicarli alle commettiture ; e, quando si è turato tutte le aperture . vi si pone sopra fascie di carta sulla quale sia stesa colla, ò meglio ancora pezzi di tela imbevuta di loto di calce, e di chiara di novo. Questo ultimo loto si fà, mescolando alla chiara di uovo un poco di calce viva sottilissima, e battendo continuamente con una spatola questa mescolanza: si porta poi subito sopra strisce di tela di lino vecchia, vi si stende con la spatola, e si applica sopra le giunture: questo loto si secca prontamente, si attacca fortemente al vetro, ed oppone una

resistenza incredibile allo sforzo dei vapori. Quando si lota con la carta, ò la vescica, bisogna lasciare asciugare l'apparecchio: senza ciò, i primi vapori alzano il loto, ed è impossibile tenere a freno quelli che li suc-

cedono.

Nei lavori in grande, si luta le commettiture con lo stesso loto, che è adoperato per lotare le storte : se ne applica uno strato densissimo, che s'indura al calore, e resiste allo sforzo dei vapori.

Fino a tal segno erano arrivati i nostri mezzi di condurre una distillazione,

con-

APPLICATA ALLE ARTI.

condensare i vapori, avanti, che la chimica
moderna, ci avesse insegnato, che scappavano, in quasi tutte le distillazioni, materie
gassose, non coercibili, dalle quali spesso era in-

no, in quasi tutte le distillazioni, materie gassose, non coercibili, dalle quali spesso era incomodato il Chimico, ed alle quali dava sfogo sturando di tempo in tempo la tubulatura del recipiente; ma che importava molto raffrenare, e ritenere.

Woulf è stato il primo a farci conoscere un apparecchio adattato a tale uso: questo è stato ancora perfezionato dopo la scoperta di questo abile Chimico, ed io lo farò conoscere tale quale si usa oggi nei nostri laboratori.

Se noi esaminiamo la natura delle sostanze volatili, che si alzano nella distillazzione, noi vedremo, che alcune perdono ben presto il calorico, che li vaporizza; che altre non potrebbero condensarsi, se non in quanto si presenti loro un liquido, con il quale possapresenti loro un setto di conserva costantemente il suo stato aeriforme, subitochè si è rotto per mezzo del calore i legami, che lo ritenevano in uno stato di combinazione.

Nel primo caso, basta un semplice recipiente per operare la condensazione. Nel secondo, hisogna far passare il vapore, ò il gas a traverso il liquido, che deve assorbirlo. Nel terzo, si può presentare alla sostanza non coercibile, vasi pieni di acqua, i quali, a misumisura che ricevono questo gas, si vuotano del liquido, che contengono. La fig. 1. iav. 8, ci dara un idea più esatta di questo ap-

parecchio.

Fra il recipiente, e la vasca II, piena di acqua, si dispone tre fiaschi con tre tubulature per ciascuno: si adatta poi i tubi curvi 1818, all'orifizio del recipiente, e a due delle tubulature di ciascun fiasco: l'estremità dell'ultimo tubo è aperta sotto un boccale pieno di acqua, e rovesciato sulla vasca, in maniera che i suoi orli siano immersi pell'acqua.

Il secondo ramo di ciascun tubo è immerso profondamente nella capacità dei fiaschi, mentre l'altro si apre alla parte superiore. Alla tubolatura di mezzo di ciascun fiasco è stato adattato un tubo, che si immerge molto avanti nella sua capacità, e si apre all'aria per una ciotola, è imbuto fatto alla sua estremità superiore.

Si è ancora saldato alla metà della curvatura dei tubi ss delle due estremità, un tubo, che porta un ringrossamento verso la metà

del suo gambo.

Ciascun tubo è passato entro un turacciolo di sughero ovos, perchè si adatti esattamente al collo di ciascun fiasco: si dispone i turaccioli a ricevere i tubi, bucandoli nel loro centro con un pezzo di ferro tondo, appuntato, ed infuocato.

Pre-

Preparato tuttociò per mezzo degli imbuti xxx si versa l'acqua, ò il liquido atto a combinarsi, ò a sciogliere il gas, che si sviluppa: e, siccome è nota la quantità di liquido necessaria per saturare il volume di gas, che deve syilupparsi da una data quantità di materia sottoposta alla distillazione, si spartisce quella fra il primo, ed il secondo fiasco; si riserva per una seconda operazione il liquido del terzo, che non può saturarsi; ed allora si situa il primo. Il liquido, che si versa in ciascun fiasco deve ricoprire l'estremità dei tubi spp. e della più lunga branca dei tubi sps. Al tempo stesso si fa colare, nelle piecole palle qq, un poco di acqua.

Si concepisce presentemente, che se scappa dal recipiente un vapore, esso sarà trasmesso nel liquido del primo fiasco, per l'estremità del primo tubo, che vi ha comunicazione; che traversando quel volume di lia quido, esso vi si combinerà, ò vi si discioglierà; che la porzione, che non sarà assorbita, verrà alla superficie, e scapperà per il secondo tubo per passare nel liquido del secondo fiasco; e da questo finalmente sotto il boccale m, nella capuacità del quale esso si solleverà, scacciando l'acqua, che vi è sospesa.

Terminata la distillazione si trovera, 1°. nel recipiente, le sostanze facilmente coerciTom. 1. L bili,

CHIMICA

bili, etc. 2º. nei fiaschi, le sostanze gassose suscettibili di combinazione, o di soluzione nell'acqua: 3° nel boccale, i gas non coercibili.

Ma siccome il calore ha dilatato le sostanze aeriformi contenute nel recipiente, e nei fiaschi, vi sarebbe da temere che il raffreddamento dell'apparecchio, ò la diminuzione dello sviluppo di gas, determinasse una pressione da parte dell'aria esteriore, che forzerebbe l'acqua della vasca a passare nel terzo fiasco; il quale allora si vuoterebbe nel secondo; il secondo nel primo: e questo nel recipiente. Ma il Signor Welther ha ovviato a questo inconveniente dello apparecchio di Woulf, facendo i tubi di sicurezza xxxx: imperocchè è evidente, che l'aria esterna deve precipitarsi per questi tubi, e ristabilire ben presto l'equilibrio, dal momento, che comincia a farsi un poco di vuoto nei vasi. Siccome i tubi sono immersi nel liquido dei fiaschi, e quelli, che sono saldati nelle curvature, hanno un poco di acqua nella palla qq. che è lungo il fusto, non è possibile, che i vapori, che si sviluppano per mezzo della distillazione, scappino nell'aria.

L'operazione della distillazione può farsi nello stesso apparecchio sopra un bagno di

sabbia, come si vede fig. 2. tav. 8.

L'apparecchio, del quale abbiamo data la descrizione, è uno dei perfezionamenti più felici, che si sia potuto introdurre nei nostri laboratori: non solamente esso ci ha fornito il mezzo di raccogliere tutti i prodotti di una operazione, ma ci da la facoltà di ottenerli separatamente, non dà più luogo a temere alcuno accidente di esplosione in un laboratorio, e non permette più alcuna volatilizzazione di sostanza acre, piccante, pericolosa, sempre incomoda per l'artista.

Questo apparecchio è ora conosciuto nelle nostre fabbriche grandi : se ne fa uso per la preparazione dell' acido muriatico, dell' ammoniaco etc.

La distillazione è una delle operazioni, che più spesso occorre di eseguire nei laboratori di chimica. Essa è impiegata per separare i principi costituenti di un corpo, quasi sempre suscettibili di volatilizzarsi a diversi gradi di calore: e per raccogliere le sostanze gassose, che si disluogano dalle loro combinazioni per mezzo dei reattivi detati di una atfinità più forte per la base. L'analisi per storta, delle materie vegetabili, ed animali, ci somministra un'applicazione del primo caso: la decomposizione del muriato di ammoniaca per mezzo del calore, o del muriato di soda per mezzo dell'acido solforico, ci'dà un esempio del secondo. Noi diremo una parola della distillazione di una pianta per dare un L c esemesempio dell' applicazione dei principi, che

abbiamo fissati. La distillazione delle piante è quasi la sola via di analisi vegetabile, che sia stata praticata fino alla metà dello scorso secolo. Ma si è dovuto rimanere convinti, per l'uniformità dei prodotti che si ritirava da quasi tutti i vegetabili , che questo metodo era vizioso: il calorico, che entra come principio nella distillazione da una nuova forma. ed imprime un carattere particolare alle sostanze, con le quali esso si combina; siccome separa subito i principi i più elastici; distrugge la natura dei composti , ai quali essi appartenevano: Esso forma nuove combinazioni isolando e mettendo in azione materie che hanno una stessa volatilità, e che scappano al tempo stesso: cosicchè viene prodursi acqua, acidi, ed ammoniaco, che non esistevano nel vegetabile. In una parola, i prodotti. della distillazione di una pianta non presentano la natura, e lo stato organico del vegetabile, più che gli avanzi di un incendio rappresentino il disegno secondo il quale era alzato un edifizio. In ambedue i casi non si trova altro che il disordine della decomposizione, ed una mescolanza di alcuni principi primitivi conservati nella prima loro natura, con molti altri, che sono stati alte-

rati, e con alcune sostanze di nuova forma-

APPLICATA ALLE ARTL

zione. Ma questi prodotti, qualunque essi siano, «secondari, ò primitivi, presentano qualità, delle quali l'industria umana si è impadronita: e questo è ciò, che fa della distillazione un' operazione interessantissima per le arti. Per mezzo di essa si estraggono gli olj volatili , il principio dell' odore o aroma, le acque distillate, l'acido pirolegnoso, il gas idrogeno, etc.

Ma siccome la maggior parte di queste operazioni si esegue in grande, ed alcune formano nella società arti particolari, come lo sono quelle del profumiere, e del distillatore, si adoperano ancora vasi maggiori delle storte, e si fa uso dei Lambiechi, dei quali noi andiamo ad occuparci.

ARTICOLO II.

Distillazione a Lambicco?

IL Lambicco è una specie di storta di metallo, il becco della quale è adattato ad un lungo tubo girato in spirale, e chiuso in un tinello pieno di acqua, per operare la conden-

sazione dei vapori . . .

Quantunque il lambicco si usi per estrarre da più sostanze il principio odorante, come pure gli oli volatili dalle piante, noi faremo l'applicazione dei principi della distillazione a quella dei vini, la quale è, senza alcun dubbio, la più interessante di tutte. Le correzioni, che noi proponghiamo per questo apparecchio di distillazione, si può applicarle a tutti gli usi, che si può fare del lambicco.

I primi lambicchi, dei quali siasi cominciato a far uso nei tempi antichi, dopo essere stata conosciuta la distillazione dei vini, erano caldaje guarnite superiormente di un lungo collo cilindrico, stretto, e coperto da una mezza sfera vuota; dalla quale partiva un tubo poco largo per portare il liquore nel

serpentino.

Arnaldo di Villanova, pare che sia stato il primo, che ci abbia dato idee precise sulla distillazione dei vini; e ad esso siamo debitori APPLICATA ALLE ARTI.

tori della prima descrizione di questa forma di lambicco a collo lunghissimo, del quale troviamo ancora qualche modello nelle offici-

ne dei nostri profumieri.

L'idea, che si aveva, che il prodotto della distillazione fosse tanto più delicato, tanto più sottile, tanto più puro, quanto più in alto era sollevato il lambicco, facendolo passare a traverso tubi più stretti, diresse la costruzione di questi vasi distillatorii: ma ben prestò convenne fare cangiamenti in questo appraecchio. Si pensò, che a rendere più, o meno puro il prodotto di una distillazione, più degli ostacoli opposti alla salita dei vapori, contribuiva l'arte di graduare il fuoco.

Ma all'epoca, nella quale la scienza Chimica ha cominciato a portare un occhio più illuminato sulle operazioni delle arti, si è creduto di potere operare più vantaggiosi cangiamenti a questo apparecchio distillatorio.

La forma della caldaja si è trovata troppo alta, e non larga abbastanza: cosicchè la distillazione si stabiliva lentamente, perchè il fuoco non colpiva che la base; e la deposizione che si forma in seguito della evaporazione, ricevendo un grado di fuoco troppo violento, riceveva un disgustoso senso di fuoco, che si comunicava all'acquavite.

Lo strangolamento della parte superiore della caldaja, è parso, che si opponesse alla li-L 4 bera bera salita dei vapori: si è detto, che siccome questa parte della caldaja non è ricoperta di fabbrica, ed è colpita da aria atmosferica, doveva ivi, più che su gli altri punti essere fresca la temperatura, e, per conseguenza, che la parte della colonna di vapori, che va a percuoterne gli orli, vi si doveva raffreddare, condensarsi, e cadere in striscie nella caldaja. Si è veduto di poter paragonare questa parte scoperta della caldaja, alla porzione di storta, che nella distillazione al bagno di sabbia, non è ricoperta di sabbia; e siccome si osserva, in questo caso, che il liquore; che si alza in vapori, si condensa in parte, e cola in strie sulle pareti per tornare nella massa, si è concluso che un simile fenomeno dovesse accadere nella distillazione dei vini, quando essa si adopera nell'apparecchio, del quale abbiamo dato la descrizione.

Baumè ha paragonato lo strangolamento che, nell'antico apparecchio, è praticato alla parte superiore della caldaja, ad una specie di eolipila, nella quale i vapori non possono passare, che con sforzo: la qual cosa, secondo esso, necessita l'impiego di una forza di ascensione più considerabile.

Si è ancora preteso, che essendo il capitello esposto alla temperatura dell'aria esterna, vi si dovessero riprodurre tutti gli inconrenienti, che noi già abbiamo osservati, parlanlando dello strangolamento della caldaja nella

sua parte superiore.

La maniera di amministrare il fuoco, è sembrata ancora più viziosa: la caldaja situata sul focolare è colpita direttamente dal calore solamente nella superficie del fondo, cosicche la corrente dell'aria si stabilisce per la porta, e si precipita nel cammino, passando fra il combustibile acceso, ed il fondo della caldaja.

E' evidente che questa costruzione di fornello è viziosissima, che una grandissima parte del calore scappa a pura perdita nel cantmino, e che il calore che non si applica al liquido, che per un punto, deve comunicarsi ben lentamente a tutta la massa.

Partendo da queste disposizioni viziose, che si è oreduto d'osservare nella forma delle caldaje, e nella costruzione del fornello, sono state proposte, ed eseguite le seguenti miglio-

razioni.

E' stata considerabilmente diminuita l'altezza della caldaja: ne sono stati slargati i fianchi, ed inclinati i lati, in maniera che il diametro aumenta progressivamente fino a circa 3: in 4. pollici (un decim.) dall'orlo superiore; là, i lati si curvano in archi, e si ravvicinano a segno, che l'apertura della caldaja è assolutamente dello stesso diametro, che il fondo. Ved. fgs. 1. tav. 9. 170

La caldaja è coperta da un capitello cònico, nel quale si è fatto, agli orli inferiore ed interno, un canaletto, che è destinato a ricevere il liquido, che si condensa su le pareti, e che in vece di tornare nella caldaja, è è condotto nel serpentino, del quale siamo per parlare.

Il capitello è circondato da un refrigerante destinato a ricevere acqua fredda per condensare i vapori, che vanno a battere contro le

pareti interne del capitello.

Nell'antica costruzione, il capitello comunicava con il serpentino per mezzo di un tubo inclinato, e di un piccolissimo diametromentre che nell' apparecchio perfezionato, del
quale parliamo, il tubo di comunicazione ha
alla sua base tutta l'altezza e tutta la larghezza del capitello, e diminuisce di diametro avvicinandosi al serpentino, nel quale va
ad aprirsi, ed aggiustarsi.

Il serpentino non differisce dall'antico; se non perchè le prime circonvoluzioni sono più

grosse . Ved. fig. 2. 1av. 9.

Noi non dobbiamo passare sotto silenzio il perfezionamento, che è stato fatto al fondo della caldaja: invece di essere piano, noi l'abbiamo leggermente curvato, in modo che è convesso al di dentro: per questa forma il calore del focolare è presso a poco lo stesso in tutti i punti, il fondo della caldaja presenanti.

171

senta più forza, e più difficilmente si lascia sprofondare dal liquido; le deposizioni, che si formano in seguito della evaporazione, sono rispinte su gli angoli, che posano sul fabbricato, esse non ricevono il calore diretto, e per conseguenza sono meno soggette ad essere bruciate.

Indipendentemente da queste mutazioni più ò meno felici, che si sono fatte al lambicco, si è essenzialmente atteso a perfezionare il focolare: e specialmente alle migliorazioni date a questa parte della distillazione, si devono i vantaggi, che si son ricavati dal nuovo

processo .

Noi abbiamo già osservato, che l'antica costruzione del fornello non permetteva al calore di applicarsi direttamente alla caldaja; se non che per mezzo della base. La corrente di aria, che entrava per la porta del focolare, conduceva con rapidità la fiamma, ed il calore sviluppati dal combustibile, e li precipitava nel cammino, dopo aver percosso rapidamente e leccato, per così dire, il fondo della caldaja. Una tale costruzione cagionava la perdita di nove decimi del calore prodotto dal combustibile: la distillazione era infinitamente più lunga, e di minore qualità era il prodotto, perchè essendo riscaldata solamente in un punto la massa del liquore, ne seguiva, che occorreva continuo, e molto for172

te calore per riscaldare tutta la massa, e) per conseguenza, le deposizioni, che si formavano, dovevano essere ivi bruciate; e ciò produceva il senso di fuoco, l'odore di em-

pireuma, etc.

Questa costruzione viziosa è stata rimpiazzata dalla seguente. Supponendo, che si voglia stabilire sopra un fornello una caldaja che abbia alla sua base due piedi di diametro (o. met. 650) sopra 3. piedi (eirca un metro) nella sua maggiore grossezza, si comincia da segnare un quadrato i di cui lati siano di 5. piedi (1.met. 624.), e si alzano muri di fabbrica su tre di questi lati, mentre che si fa nell' altro una centina, che forma la coperta del cenerario: si alza a circa due piedi, (o.met. 650.) di altezza al di sopra del suolo, e si prolunga in volta a 2. piedi, e mezzo (o. met. 812.) di profondità, nel quadrato di fabbrica. Si dà otto pollici (o met 217.) di grossezza alla chiave della centina, e sopra di essa si fa la porta del focolare.

Nella parte superiore della volta; ed a quindici pollici (o. met. 406.) di profondità nel fornello, partendo dal lato della centina come dalla sua parte anteriore, si fa una apertura quadrata di un piede (o met. 325.) di diametro. Questa apertura riceve la gratella; che deve sostenere il combustibile. Le spranghe

APPLICATA ALLE ARTI.

zhe della gratella debbono lasciare fra loro uno intervallo susficiente, perchè la cenere, ed il carbone minuto cadano nel cenerario, e perchè non sia impedito il passaggio dell'aria necessaria alla combustione.

In seguito di tale costruzione la gratella non occupa il centro del fornello, ma è tutta nella parte anteriore, cosicchè quando la caldaja sarà stabilita nel centro, l'estremità della gratella dalla parte del cammino corrisponderà al punto di mezzo della caldaja.

Allorche si usano legne per combustibile ; non vi è bisogno di cenerario; l'aspirazione si stabilisce per mezzo della porta; e la combustione è più tranquilla. Allora il cenerario,

ed il focolare sono confusi insieme .

Situata la graticola, si pone una punta del compasso sul centro del fondo della gratella ; nella parte la più lontana dalla porta del focolare, e si segna un cerchio, che abbia il diametro di 20. pollici (0. met. 542.), supponendo sempre, che si stabilisca una caldaja che abbia alla sua base due piedi di diametro.

Si costruisce un muro circolare al di fuori di questo cerchio, o piuttosto si continua ad alzare il quadrato di fabbrica, che fa la base del fornello, osservando di formare in volta la parte, che corrisponde alla porta del focolare. A questa parte del fabbricato si da l'altezza di 12, a 15. pollici (o met. 225.),

secondo che produce più, ò meno fiamma il

combustibile, che si deve adoperare.

Nella parte opposta alla porta del focolare, ed un poco a destra, si fa nel maro circolare un taglio di 6. pollici (o met. 162.) di larghezza sopra 10. di profondità, la quale serve di apertura al cammino.

Su questo fabbricato si assetta il fondo della caldaja, appiccandovi il mastice con ogni attenzione, perchè non vi resti alcun passaggio, alcuna comunicazione dall'esterno all'interno del fornello. Dalle esposte disposizioni si rileva, che la caldaja deve alzarsi sopra il fabbricato in tutta la circonferenza della sua

base, 2. pollici, (o met. 054.).

Situata così la caldaja sul fabbricato, si mura circolarmente intorno intorno, e ad otto pollici , (o met. 217.) di distanza dall'orlo inferiore della caldaja : si alza il muro perpendicolarmente fino al livello del diametro più grande; là , si ravvicina in maniera da unire alla caldaja il fabbricato, e si ricuopre tutta la parte della caldaja, che è in ritirata fino alla base del cerchio che forma l' orifizio. Bisogna ancora osservare qui, che questo vuoto circolare intorno alla caldaja è interrotto da un muro di tramezzo che si alza sopra uno dei lati dell' apertura che esce dal focolare, e comincia il cammino tortuoso: cosiccuè la corrente che scappa dal focolare, e si preprecipita in questo cammino, che gira intorno la caldiaja, non troverebbe alcun esito, se mon si avesse l'attenzione di farne uno dietro il muro di separazione, del quale abbiamo parlato. Così questa corrente; dopo aveg girato intorno la caldaja, e scaldato circolarmente tutta la massa del liquido, scappa per l'apertura, che fa la base del cammino diritto, ò perpendicolare, come si può giudicarne dalla fig. 4. 120.9. Si può dare al cammino perpendicolare 8. in 10. pollici di apertura in quadrato.

Tali sono i gradi di perfezionamento; al quali è stata portata progressivamente l'arte della distillazione. Io credo di avere cooperato molto a questo lavoro: ma, dopo avere proposto, ed eseguito con il maggior vantaggio queste migliorazioni, io mi sono convinto, che la bontà del processo dipendeva essenzialmente dalle mutazioni felici , che si erano fatte nella costruzione del fornello. Io ho veduto, che i vantaggi che si attribuivano al refrigerante, come pure l'idea della pressione dei vapori e dei loro supposti sforzi per alzarsi e guadagnare l'imboccatura della caldaja, erano più tosto un risultato di teoria, che un fatto di pratica. Perciò io ho soppresso il refrigerante, e mi sono limitato a stabilire una larga comunicazione fra il capitello, ed il serpentino, prendendo tutta l'

altezza, e tutta la larghezza del capitello, pea formare la hase del tubo, che và a adattarsi alla prima circonyoluzione del serpentino. La soppressione del refrigerante ha il vantaggio di scemare la spesa, e semplicizzare l'apparecchio.

Questa soppressione del refrigerante, che io avevo già adottata nel 1800., come si può vedere all'articolo Vino del Dizionario di Agricoltura di Rozier, e questo ritorno all'antica costruzione dei capitelli di lambicchi, ci fanno vedere, quanto sia facile l'ingannarsi, quando si prende per guida la teoria, ò il semplice ragionamento.

Noi possiamo limitare, ò ridurre a due principi, tutto ciò che riguarda la distillazio-

ne dei vini .

1.º Scaldare egualmente tutte le parti della massa del liquido, ed applicare loro tutto il calore, che si sviluppa per mezzo della combistione.

2.º Condensare prontamente, e totalmente

i vapori, che si alzano.

La costruzione del fornello produce il pri-

mo effetto.

La disposizione della gratella stabilisce il focolare sotto la metà anteriore del diametro della caldaja; in modoche questa parte riceve l'azione diretta del calore del focolare; e, siccome la corrente di aria tende sempre a porpor-

portare la fiamma, ed il calore verso il cammino, egli batte, passando, l'altra parte del fondo della caldaja.

Questa medesima corrente allora si precipita nel cammino tortuoso, e si applica su totta la superficie laterale della caldaja, ove depone tutto il suo calore, in maniera che il liquido è inviluppato da tutto il calore che si sviluppa dal combustibile.

La forma della caldaja facilità molto l'azione del fuoco i la concavità del suo fondo, oltre i vantiggi dei quali noi abbiamo già parlato, concorre ancora ad aumentare l'elictto del calore, applicandolo sopra una supericio

più grande.

Per produrre il secondo effetto, ò per condensare prontamente e totalmente i vapori, che si portano nelle circonvoluzioni del serpentino, non si tratta di altro, che di mantenervi dell'acqua fresca: a tale oggetto si fa arrivare l'acqua per la parte inferiore del serpentino, e si fa vuotarla per la parte superiore.

Quando è possibile di avere una corrente continua, l'acqua si muntiene sempre ad una temperatura fresca, e l'acquavite che cola non esala quasi odore, perchè è condensatis-

sima.

Si è cercato di mettere a profitto il calore, che producono i vapori di acquavite, ri-Tom.l. M. cecevendoli in un serpentino, del quale il vino forma il liquido refrigerante : si è pure coperto con un capitello il serpentino , per raccogliere l'acquavite, che si alza in vapori, e porturla, per mezzo di un tubo, nelle circonvoluzioni del serpentino. Ma questi mezzi, quantunque ingegnosii, non hanno ricevuto la sanzione di una pratica giornaliera , ed è difficile il valutarne i vantaggi.

Ai nostri giorni , la distillazione dei vini ha ricevuto pure nuovi gradi di megliorazione; ed i nuovi processi sono tali, che gli antichi non possono più concorrere con gli stabilimenti, che sono formati secondo i nuovi principi. Questi processi sono ancora segreti nelle mani dei loro autori; ma siccome molti artisti si disputano la scoperta, ed hanno formato delle fabbriche di acquavire su l' istessi principi, fuori di poche modificazioni, io credo di poter pubblicare, ciò che n'è giunto a mia conoscenza.

Il nuovo apparecchio distillatorio, è un vero apparecchio di Woulf: esso consiste in un caldarone, che si pone in un fornello, ed in una serie di caldaje rotonde, che comunicano fra loro per mezzo di tubi. L' apparecchio è terminato da un serpentino.

Si mette del vino nella caldaja ed in tutti i vasi, che sono situati fra essa, ed il serpentino.

Il becco del capitello della caldaja è immerso nel liquore del primo vaso alla profondità di 10. a 12. pollici (o met. 542.).

Dalla parte vuota di questo primo vaso parte un tubo, che và ad immergersi nel liquore del secondo vaso, ed alla stessa profondità del primo. ...

E dal secondo, parte un tubo, che si adatta nel serpentino, che si rinfresca con il

processo, che abbiamo indicato.

Quando si scalda il vino contenuto nella caldaja, i vapori che se ne sollevano, passano nel liquido del primo vaso, e gli comunicano un calore sufficiente per svilupparne lo spirito di vino Questi vapori di spirito di vino passano nel liquido del secondo vaso, e vi determinano la volatilizzazione dell' alcool, che vi è contenuto. In tal maniera un focolare mediocre dà il comodo per la ebullizione di una massa enorme di vino, distribuita in più vasi: e la condensazione di questa massa considerabile di vapori và ad operarsi nel serpentino secondo il solito.

Si può ottenere acquavite più, ò meno forte; e procurarsi a piacere il grado di spiritosità, che si desidera, prendendo il prodotto

del primo, ò del secondo pallone.

Se, invece di adoperare vino, si metta della acqua nella caldaja, e vino negli altri vasi, si ottiene un acquavite più soave, e più dolce, M 2

che quando vi si mette del vino:

E'inutile il rammentare, che bisogna rinnovare l'acqua nella caldaja a misura, che essa diminuisce per evaporazione. Ma è probabile, che siasi calcolata, e determinata la
quantità, che è necessaria per terminare l'evaporazione di tutto l'alcool, che è contenuto nel vino messo a stillare. Per altra parte
è facile il fare rimpiazzare per mezzo di un
meccanismo semplicissimo, la pozzione del
liquido, che svapora dalla caldaja, senza fermare, nè rallentare la distillazione.

Questo processo ha il doppio vantaggio di scemare considerabilmente la spesa del combustibile, perchè non si applica, che ad un piccolo vaso, in confronto alla massa del liquido, che si svapora: e di estrarse da un dato volume di vino, più acquavite di quella, che si suole avere con gli apparecchi ordinari.

Le migliorazioni fatte successivamente nel processo di dissiliazione, hanno dato acquavite infinitamente più dolee di quella, che si otteneva con gli antichi processi. Questa sà di empireuma, ò di bruciato ;ma il consumatore; specialmente nel Nord, ne aveva talmente contretto l'abitudine, che, per qualche tempo, ha ricusato le acquaviti dolci e soavi, e si è stati forzati a renderle empireumatiche, mescolandovi acquavite bruciata per adattarsi al loro gusto.

I vini somministrano più , ò meno acquavite secondo il loro grado di spiritosità : un vino generosissimo somministra fino ad un terzo del suo peso di acquavite di commercio. In Linguadoca, il prodotto medio è del quarto. I vini di Bordeaux ne somministrano un quinto. Quelli di Borgogna ne danno meno.

L'acquavite, che si estrae dai vini vecchi. è di qualità migliore di quella, che si cava

dai vini nuovi.

I vini zuccherati la danno eccellente:

I vini girati danno una acquavite di cattivissima qualità, per motivo della grande quantità di acido malico, che ne è quasi inseparabile .

Allungando nell'acqua fa feccia dell'uva e procedendo alla distillazione, se ne tira ancora un'acquavite, che porta il nome di acquavite di marco, e che è di cattiva qualità:

Quando si stilla per estrarre acquavite, si continua l'operazione, finochè non passi più spirito di vino, ò il prodotto non sia più

infiammabile.

Il bollitore o il distillatore giudica del grado di spiritosità del liquore, che egli distilla, dal numero, e dalla grossezza delle bolle che si formano agitando il liquore, e dal tempo più, o meno considerabile, che esse mettono a sparire: a questo effetto, o la travasa in due bicchieri, lasciandola cadere da molta M 3

CHIMICA

altezza: o ne riempie, per due terzi, un fiasco allungato, che si chiama saggio, sonda ; e chiudendolo con il pollice, lo scuote, e lo batte fortemente sulla palma della mano per formare bolle .

Si sono tentati, e successivamente praticati diversi metodi per determinare la spiri-

tosità dell' acquavite .

Il regolamento del 1729, prescriveva di mettere della polvere da fuoco in un cucchiajo, di cuoprire questa polvere con l'acquavite, che si vuole provare, e di darvi fuoco .

Si giudicava della spiritosità dell'acquavite, secondoche la fiamma bruciava, o non bruciava la polvere : ma la stessa acquavite infiamma, o non infiamma, secondo la diversità della dose: piccola quantità infiamma sempre; una quantità grande non infiamma , perchè l'acqua conservata dal residuo della combustione, è tanta, da inumidire la polvere, e preservarla da qualunque infiammazione.

Si è ancora adoperato il carbonato di potassa, perchè si scioglie con più, o meno facilità, secondo la quantità di acqua contenuta

nell' acquavite.

: Il governo Spagnolo nel 1770 ha ordinato di adoperare l'olio per liquore di prova . Il processo consiste a lasciar cadere una goccia di olio, sopra l'acquavite : si è creduto di poter decidere del suo grado di spiritosità ,

APPLICATA ALLE ARTI ? secondo che la goccia di olio scende più ò

meno profondamente nel liquore.

Nel 1772. i Signori Poujet, e Borie, di Cette, ripresero questo lavoro, ed arrivarono a risultati, che hanno dato al commercio un pesa-liquori molto rigoroso per impedire, che accadano errori nelle valutazioni, che si fan-

no alla giornata.

Dopo aver fatto esperienze rigorosissime su le proporzioni di acqua, e di alcool, e sull' azione della temperatura, sulla mescolanza, a tutti i gradi possibili, essi hanno adattato il termometro al pesa-liquori, ed hanno portato sopra una scala il corso comparato della spiritosità reale con gli effetti della temperatura: di maniera che il loro pesa-liquori indica da se stesso le correzioni, che apporta la temperatura. Questo istrumento è ora il solo, del quale faccia uso il commercio nei paesi meridionali.

L'uso di tale istrumento è sì necessario al commercio, che io ho veduto, per più di quindici anni, i nostri Negozianti del mezzogiorno comprare le acquaviti di Spagna, di un grado di spiritosità non costante, e limitarsi a metterle al grado del commercio, aggiugnendovi dell'acqua, o dello spirito di vino per assicurarsene una vendita vantaggiosa. Si chiama nel commercio, acquavire

M 4

pruova di Olanda, il prodotto della distillazione del vino.

Ma se si espone nuovamente alla distillazione questa acquavite, e non se ne ritira che una parte, allora si ottiene un liquore più spiritoso, che si chiama rrois-cing (tre quinti); in questo caso, tre parti di questo liquore, mescolate a due parti di acqua pura, formano cinque parti di acquavite, prova di Olanda.

Nel pesa-liquori dei Signori Borie, e Poujet, si determina con molta facilità i diversi gradi di spiritosità , per mezzo di pesi di argento di diversa gravità: il più pesante è segnato con le parole, prova di Olanda, ed il più leggiero, tre settimi. Fra questi due termini si trovano gli altri pesi, che servono a notare i gradi intermedj; Così, se si avvita all'estremità del fusto del pesaliquori , il peso prova di Olanda, e si immerge in un liquore tre quinti, l'istrumento scenderà nel liquido al di sotto del grado nella scala segnato prova di Olanda, ma si ricondurrà a questo segno, aggiungendo due quinti di acqua: così, l'acquavite ire quinti, sarà trasformata in acquavite prova di Olanda.

Ma se si avvita il peso tre quinti, e s'immerge il pesa liquori in un liquore prova di Olanda, esso si alzerà nel liquore al di sopra di questo ultimo termine, e si ricondurfa fa-

APPLICATA ALLE ARTI. filmente a questo grado, aggiungendovi alcool, ò spirito di vino.

ĕ

Allorchè si distilla acquavite per estrarne alcool, ò spirito di vino, si adopera comunemente il bagnomaria. Allora il calore è più dolce, e più eguale, ed il prodotto della distillazione è della migliore qualità.

L'alcool, ò spirito di vino è usato per ber vanda: è il dissolvente delle resine, e fa la base delle vernici seccative, dette a spirito di

vine .

Lo spirito di vino serve di veicolo al principio aromatico delle piante, ed allora prende il nome di spirito di tale, o tale pianta.

Lo speziale usa ancora lo spirito di vino per sciogliere i medicamenti resinosi. Queste

dissoluzioni son dette tinture .

Lo spirito di vino forma la base di quasi tutte le bevande dette liquori : si addolcisce con lo zucchero: si aromatizza con tutte le sostanze di un gusto, ò di un odore aggradevole.

Lo spirito di vino preserva dalla fermentazione ò dalla putrefazione le sostanze vegetabili, ed animali. Se ne fa uso a tale oggetto per conservare frutti, legumi, e quasi tutti gli oggetti, e le preparazioni della storia naturale degli animali.

Tutti i liquori provenienti dalla fermentazione dei corpi zuccherati, danno dell'alcool.

Ma la quantità, e la qualità variano secondo la natura di questi corpi. L'acquavite del sidro ha un gusto disaggradevolissimo perchè contiene molta mucilaggine, ma se si distilla con caurela, se ne ritira buona acquavite.

L'acquavite estrata del vico di ciliagio

L'acquavite estratta dal vino di ciliegie porta il nome di Kirchentuasser.

Quella dei siroppi di zucchero, o melazzo,

è detta rbum , o taffia ,

Pallas ha veduto distillare il liquore fermentato dei grani, presso Pinbirsk, per tirarne l'acquavite. Si fa uso di lambicchi con capitelli di legno, il becco dei quali termina in una gronda continuamente rinfrescata per

mezzo dell'acqua fredda.

Lo stesso Naturalina riferisce, che i Calmucchi fanno inacidire il latte di vacca, e quello di giumenta in grandi vasi di cuojo, ò altri. Ajutano l'acetrificazione per mezzo del calore, e con un lievito fatto con farina grossa salata, ò con presume dello stomaco degli agnelli. Essi non stiorano il latte destinato a, somministrare acquavite. Essi distillano il latte bene inacidito in caldaje coperte con un capitello di legno, e ricevono il prodotto in vasi, che essi rinfrescano circondandoli di neve, ò di acqua freschissima.

Si fa acquavite di grani in quasi tutti i Paesi conosciuti, ma. è cattiva: e per cuoprirne il cattivo sapore si distilla con ginepro, e-le si di il nome di acqua di ginepro.

SEZIONE VIII.

Risultati dell' azione del Calore applicato, a diversi gradi determinati, a più sostanze mimerali.

In ogni tempo si è conosciuto, quanto importasse conoscere l'effecto del calore su tutti i copi , a diversi bene determinati gradi : e noi troviamo in quasi tutte le opere, risultati di molte esperienze fatte a questo oggetto. Ma, siccome non si era posseduto il mezzo di avere un calore costante, eguale, ed elevatissimo, e l'analisi non era tauto conosciuta da permettere al Chimico di operare sopra materie pure, o che fossero costantemente della stessa natura, i fatti che ci sono trasmessi non sono sempre comparabili, eosicchè divengono nulli per la scienza.

Importa poco il sapere, che una tal pietra delle Alpi, o dei Pirenei sia fusibile, o non fusibile. Ciò che interessa essenzialmente è il verificare per mezzo di buone esperienze,

n.º La maniera con la quale, a un determinato grado di fuoco, si comportano ciascu-

na terra pura, e ciascun metallo.

2.º L'azione, o l'effetto di questo medesimo grado di fuoco sopra le sostanze semplici quando elleno sono mescolate in proporzioni conosciute.

4.º L' effetto dei fondenti su queste medesime materie .

Quando sono bene verificati i risultati di questa natura, si può tiprodurli in tutti i tempi, ed in tutti i luoghi; è le arti possono

tenerli per fatti positivi.

Mi è sembrato, che sarebbe utile il riunire in Prospetti, i più principali saggi di fusione, che presentino i caratteri, che noi abbiamo indicati; ed, a tale oggetto, io ho preso, nell'infinito numero dell' esperienze fatte quei risultati, che possono dar luce, e guidare il cammino degli artisti, nelle operazioni, che hanno per scopo l'azione del fuocosu i corpi i meglio conosciuti, ed i più adoperati. Lavoisier, ed Erhmann hanno sperimentato al cannello avvivatore, ed alla corrente del gas ossigeno, quasi tutti i corpi conosciuti.

Darcet è stato uno dei primi Chimici, che abbia sperimentato sopra un gran numero di corpi l'azione di un fuoco eguale, continuo, e comparabile. Le sue esperienze sono state fatte nel 1766., e nel 1768. in fornaci di porcellana, ove il calore è stato mantenuto allo stesso grado d'intensità per più giorni. Il Signor de Saussure ha fatto molti saggi

alla fiamma del cannello avvivatore.

Macquer si è servito dello specchio ustorio

per esporre ad esso molte sostanze minerali. I Sie I Signori Guyton-Morveau, e Kirwan hanno pure impiegato determinati gradi di fuoco per conoscere la fusibilità di più sostanze semplici, e composte.

Dai lavori di questi abili fisici noi prenderemo i risultati, che formano il prospetto

quì annesso.

Scorrendo questo Prospetto, si conoscera facilmente, che non sempre si accordano i risultati delle esperienze fatte dai diversi Chimici; la qual cosa proviene dal non essere rigorosamente della stessa natura le sostanza adoperate, o dallo avere esse sofferto una reazione, o dai crogiuoli, o dai loro sostegni. Ma, siccome generalmente le mescolanze sono fusibili più che le materie pure, si deve concludere, che non si è operato sopra una sostanza semplice, tutte le volte, che si otticne, la fusione di una sostanza, in quei casi nei quali altre esperienze la presentano, come assolutamente infusibile.

Ancora questo Prospetto potrà parere imperfetto; ma siccome noi non abbiamo in veduta, che di far conoscere l'azione del fuoco su le sostanze minerali le più adoperate nelle arti, e le più sparse nella natura, lo ho creduto di dover porre tali limiti al mio

Prospetto,

ARTICOLO PRIMO

Prospetto dell'azione del Calore sopra molte

Nomi delle Materie	FUOCO di porcellana.	CANNELLO avvivatore ed aria atmosferies	Uñorio Uñorio	CANNELLO avvivatore e gas offigeno.
Caice pura	l'ono in contatto	Infufibile. Ffa feioglie il fapparo, ful qua le è fiffara ; forma con effo un vetro di un bianco di latte	Paffa allo ffa- to di calce bru- ciata, fenza fon- derfi	Al Signer Gov
Magnes a pura	Il Sig. Darcet, che prima seven impiegato la rerra preciprara di l'acqui madre del niro, he una mecolatza di cataca di foliato per oli precipi paro di magoefia, l'ha trovata infuniti.	-	Instruction (Laurifler .)	Si ritta u poco, s' india fenza fomiera divene con cante forto dente (**Lgan). Lihman di con
Silice pura	fenza aderenza al crogicolo, nè indizio di fafio-	Il Signor de fastfure ne ha fatto colare un frammento fiffa- to ful fapparo il vetro è tra- fparente, e fea- za bolle: non attacca il fappa- ro.	rocca, quantun- que fealdato len- tamente, fere- pola, fi fpacca in frammenti, fenza apparenza di fufione Macquer.	il Signor Guron, non has no ottenuto fione. Gever ha v

		CANNELLO	1	CANNELLO
100	di	avvivatore ed	SPECCHIO	avvivatore
Nomis deffe	porcellana .	aria atmosferica.	Ufterio .	e gas offigeno.
-	- Paritiment			e sas dingend
oura	le al Sign. Dar- cet , Ugualmen- ce, che la terra di alleme ben i avata .	for modado. for forma una maffa gru. mofa rraslucida vn poeo lucente, formontara da datemi globuli prouncolari del diametro di o met , no; (De Fauffure) Torma in pr cipio una maffa fip gaodis, prima fip gaodis, prima	prende della datezza, e 6 riti-	prende tale du rezza, che ra fehta il vett. (Lavoifier, Gur ton, Erbmann) Geyer non h potulo fondere che gli orli for tili. Si fonde in al cuni feondi, fi fi fende, e fi frende, e
pura		grigia, poi bian- ca di neve qua- li finoatava, poi mamuelloni tras lucidi che fi for- mano alla fuper- ficie del produ- to della prima futtone .	,	applica ful car bone: dopo d ciò bracia, ede tona finchè tus to fia diffipato La piccola por zione di refiduo che fi psò rac- coglicre: all'a- ria forisce ed hi il fapore, della calce ipenta.
Barite pura		Discioglie il sapparo, e forma con effo un vetro quali tra- (parente, e fen- za calore, ma- on poco lattici- nofo. (De Sauffure)		Quefta specie d' inflammazio- ne è un cararce re comune con le sostanze me- talliche.
l			. 1	- 1
**	40	1		

Nomi delle	FUOCO		SPECCHIO	
Comi	di Percellana.	avvivatore ed	Uflerio.	avvivatore
-	Turceilla.	Aria armosterica		e gas Offigens
	I granelli de platitus fi de gaglutinati e uni agli altri la mafia altri la mafia altri la mafia e la piopria e la piopria e la piopria e la mafia e la mafia e la piopria e la mafia e la mafi	(Bergmann)	aila lunga vi agglatina ; m nelle molte espe rienze tentai nel 1772 e ne	inecte in glober a ti rotondi, pur chè la quantiti e non ecceda, ; il a 6. grani ; il a 1. grani gato della fus l'abbia magneti ca prefenta i fteffi fenomea del platino bra to
Olo Olomband Talamo di postopio	(Darces) 38. Grani , d (circa due rammi) di oro is finica espositi re volte al fuo o sin palle di oreciliana han o perduto la rimi volta mez- o grano , la se onda niente se grani di ar- setto di conpel	Il Signor de Sauffare dice che cifo fraifee, e fi drifipa total- mente in fugo. L'argento di coppella fi riunice in glo- buli, e (yapora, c	no ruio, e voia- tilizazio al foco tello foechio di Tichirinausen. Quello ultimo ul ha pure ve- tiero uno firato ul offico vicinio uno firato ul offico vicinio uno ricinio uno parte del netallo firidoce u vacori fenza fidarfi, una in- inità di piccoli ilioboli e ri- cruza fai fo- legno.	tacimente , c Lavoifer ha do cato una lama di sigento che ave- va poño (opra l'oro in fusione Si fonde in vo- fecondi; fi riduce

Nomi delle Materie	FUOCO di porcellana .	CANNELLO avvivatore ed aria atmosferica.	SPECCHIO	c gas offigeno.
Rame		Cola ful fappa- to, e lo cuopre di una vernice nera brillante. colora di un bei verde la fiamma efferna, e sva- pora toralmente Lo fapparo reffa bianco, e puro.	Esposto al fuo- co dello spec- chio ustorio so- pra, un sostegno di grès, passa al- lo stato di ossi do .	Si è fofo in refecondi: bolle, oin summa ver de , e fi volati lizza totalmen. te. (Lavoifer Erhmann)
Stagno		ma efferna fi rin- ge in colore di porpora chiaro . Refta ful fappa-	trofa, opaca, dura, fragile coperta di pic- coli aghi . Alla luoga lo flagno fi volgrilizza in-	Erhmann ha zeduto uga fiam- ma azzurraz egli aggiunge, che un

wemi delle materie	fUOCQ di porcellana .	CANNELLO ayvivatore ed aria atmosferic	SPECCHIO Ufforio .	CANNELLO avvivatore e gas officeso.
Piombe		daftro trasparen- re , e svapora , lasciando una	Il pombo bian co fi fonde in un momento? fpar- ge un gran fo- mo. Una parte fi converte in luargario ; l'al-	Se fi dà il fuo- co leutamente fi offida . Queflo offido poi fi fon- de , e fvapora , ed aumentando il calore,la ma- teria bracia con una fiamma bian- ca
Ferro	Il ferro fi è offi- dato, cd ha for- mato una frit- a cen la paffa l'ella porcellana.	Entra in fuño- ne, ribolle, e feinzilla:poi pe- neira tra le fi- bre del fapparo, che reffa sinto di nero, prima brillante, poi fmorto, poi ver- de di bottiglia diafano, che al- la lunga fi ri- fchiara.	deila specchio , e dà scintille vi- vidime . (Homberg)	5 fonde , di-
Zinco	Si fonde, e s' infiamma fpar gendo molto of fido a fincchi .	Si fonde, fi accende . e ipargua offido cuto nofo, e bianco	namma, andrene	Si fonde, di- viene roffo, e brucia. La flam- ma è roffa vez. fo il centro, et azzurra in pun- ra. Sparge pe- l'aria molto of fido a fiocchi.
			,	
	-	1.	= 1,	6

Nonii delle Materie	FUOCO di porcellana.	CANNELLO avvivatore ed iria atmosferica.	SPECCHIO Uflotio.	CANNELLO avvivatore e gas offigeno.
Bismuto	Cola e fi ve- trifee in us ve- tro traftyarente di su violetto salido, color feccia di viso cittaro.	fierto di fappa o , ed avvici- nata Irotamen-	20	Biucia con uni fiamma bianca dra che divie- ne ben prefer con control de la control de
Cobalto	Darcet lo ha calcinato, e frio in una mafa spaca, e di un'i spaca, e di un'i molto cupo.	Entra in fu- fione,e per mez- zo di un fuoco fodenuto, ma regolaro, fini- fice informare una maffa di color nero violetto.	Le Reffo ,	Diviene roffo, if fonde e brucis con una finama quafi b à che tira ful violetto. Alcune fcin-tille fi s'anciano dal crogino-lo.
Arsenico	Arracca , ed aomollite la raña di porcel- ma .	Esposto subitamente al fuo- co , s'infiamma (Bervaama) Si sonde qualo- ra si esponga a un rratio al gia do di faoco ne- cesario per la fusione	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	gBrucia con una fiamma di colore blanco bità, e f diffipa fpargen, do odore d'aglio.
7	-	3		-

-				f)
Nomi delle marerie	FUOCO di porcellana .	CANNEL LO avvivatore ed aria atmosferica.	SPECCHIO Ufforio .	CANNELLO avviyatere e gas offigeno.
Antimonio	ni, non vi è flata che una pic- coliffima porzio- ne di regolo, che fi fia calcipata, e verrifica a	Fdma , e tin- ge in blù palli- do la fiamma e factiore, poi la- feig una macchia arigia nerafra cancell lunga o cancell quan cunque con dif- ficoltà ,	ma, e il diffipa totalimente . La piccola ca- vità del gres, ove era fiare il rego- lo , è fiala co- perta di un in- tonaco verrifica- to di un giallo sallido , verda-	di , e sparse un fumo bianco. Diviene rosso, con una samma bianca. (Lavesser Un grano si volatilizza in sociecondi. (Erbmann)

ARTICOLO II.

Prospetto dell'azione del Calore sopra alcune sostanze composte.

	National States	-	-	
Nomi delle	FÜOCO di pórcellana	CANNELIO avvivatore ed aria atmosferica.	SPECCHIO Unorio	cannello avvivatore e gas offigeno.
Solfato di calce	lizzato di Mont marire di un bel vetto trasparen- te. Queño ve- tro rode i cro- giuoli , li fora, e li difcioglie. Il gello firia- to, o fetolo pre- fenta i medelimi	lizzato di Mont martre fi sfoglia. s' imbianchice, fi fonde in una fritta bianca, co- me I uneve. Sul fapparo bola- le un poco, di-	Il geffo di Montmarre cal- cinato, è istrito, ce l'accidente deperte fradente deperte fonce, hà fec mato un pocci in feguito medio di fonce diope di fonce di pocci in feguito medio di fonce di perto in più luo- tirato, fi è appetto in più luo- tirato, fi è appetto in più luo- tirato, fi è fesio in una materia, che formava ma fichianche di latte, e femit-tipia come la porcellana. (Macgoer)	Montmar re pu- riffimo, prece- dentemente cal- cinato, ha bol- lito, e fi è fafi (Latolfier) Erhmann h fofo tutti i geffi
		į		
3		3337		1

Nets. Cerbard ha offervato che i gelli divenciono più folidi nei crosivoli di creta, o di carbose, ma pere ficano e quali di agglia. Propositi care terre di considera di agglia. Propositi care terre di colo ficologica e allora il ficodoo, effende infulbille prob imporre in più faggi tentati fopra quefico folitato.

	100	100	1 14 5	
Nomi delle materie	FUOCO di porcel'ana	CANNELLO avvivatore ed aria atmosferica.	SPECCHIO .	CANNELLO avvivatore e gas offigeno.
Fluato di calce	un graco di non- co più, o meno violento, fecon- do la loro pu- rezza e il vetro è più o meno colorato, attac-	Pro veceta in forms di cavol- fiore bianco di peve finotto, o- paco . Sul fapparo , un frammiento fi fonde in un ve- tro trafpareuri- fimo, fenza co-	Lo fpato fun- re cubico dei Yofie elo feello mon finan fun fun on on finan fun fun di fuco dello fpec- chio di Tichir- naufer fopra un ma hamo for- terio fiuldi ro- sondito, che di divenum di un bianco di finallo, raffredamolio (Lavvifer)	chiaro e trafpa- rente , come la acqua . Il glo- berto , raffred- dandofi , è dive nuto opaco; effi- non aveva più il brillante vetro- fo dello fpato : § raffomigliava dun faie fufo,
Solfato di Barite	Questa pietra ha colato al fuo co di porcellara effa rode i con gioria e l'in conaca di vetro come li fpati fo divisi i pati fu pati fu di pati	reoppietta, rin ke in verde li hamma-feriore fiamma-feriore fi fonde la ubinsco fmott quafi opoco . Sul lapparo dopo aver cella fiamma-ferio di tingere verde la fiamma-ferio di tingere i verde la fiamma-ferio di tingere i verde la fiamma-ferio di contrasparere un poco gia laftro, che co-	ac . eipono a foncoccillo free chin uftorio d Techrianavien, fo ara un foncaci di creta , fi calcinare face di carte a fi calcinare fon in un luczu di carbone . hi forerro una free cie di combuffico de la carbona	li)
1	vegit-3		19,7	0.as 4

APPLICATA ALLE ARTI ?

Noi siamo debitori ai Signori Darcet, Erhmann, Guyton-Morveau, kirwan, ed altri Chimici, delle esperienze interessantissime su ciò che si osserva, a certi determinati gradi di calore, nelle mescolanze di alcune materie prime impiegate costantemente nelle stesse proporzioni . Io credo di doverne notare qui i risultati: essi riusciranno utili a tutti quelli, che si occupano di operazioni di pirotecnia.

4.º Esperienze di Darcet al Fornello di porcellana.

MESCOLANZE.	RISULTATI.
d. Parti eguali di quarzo, e di calce fpenta .	Materia poco legata .
6. Mifure eguali di fpato duriffi- mo e calce fpenta .	Some colate, ed hauno formate
c. Mifure eguali di geffo fino e	Vetro epaco .
d. Mifure eguali di gesso fino e terra argiliosa bianca.	Smalto bianco , femitrasparente.
e. Tre misute di geffo fino . ed una di kaolino lavato .	Vetro duto , bianco , opaco , che forma un beilo final o .
f. Mifure eguali di gesso, e pie- tra focaja .	Maffa duriffima , e legatiffima , che fa fuoco con l'acciarino.
g. Due mifure di geffo ed una di	Bel vetro chiaro , 'rasparente , e di colore di fineraldo .
b. Mifore equali di geffo fino e	Bel wetro , femi-trasparente ,
i. Otto mifure di fabbia di Ne- vers ed una di fpa o fuli- bile .	Massa dera, unita, smalto semi- trasparente.

L Otto milfure di fpato fosibile e Vetro fafo malamente . due di creta di Briancon . Una mifura di pierra focala. Verro opaco di un bianco di lat-due mifure di fparo fufibi-le, e tre mifure di gesso fino . Mifure equali di reco fino , Verro opaco , ben legato , buoargilla pura e fparo duro . no imalio Mifure equali di gesso fino , Materia fpugnofa, opaca, e bianfpato tenero, e creta di Sciampagna. p. Gesso fino, spato tenero, una Vetro opaco di un verde gialla-mifura di ciascunto, Cresa firo. di Sciampagna due mifure Mifure eguali di assilla pura. Vetro mezzo trafparente di un bel bianco . e creta di Sciampagna . Vetro di un verde chiaro , r. Mifure equall di gesto fino . fparente , che tira al giallo . argilla pura , e ciottoli .

Il Signor Guyron-Morveau ha tentato, sopra mescolanze terrose, l'azione di due gradi di calore, dei quali il più debole è di 23. a 88. gradi della scala di Wedgwood, ed il più forte di 134. gradi della stessa scala.

Vetro verde giallo , trasparente e

Misure equali di geffo fino , argilla pura , è pietra fo-

čaja .

Per il primo colpo di fuoco, i crogiuoli sono stati posti sotto la mufola del fornello di coppella.

Per il secondo, sono stati esposti sotto un erogiuolo rovesciato al fornello Macquer.

	-	
Composizione .	Rifuliati al primo fuoco .	Rifultati al fecondo fuoce .
Allumina 1. gram. Magnelia 1. gram.	Materia bianca, de- bolmente agglotinata, che fi fepara forto le dita ; aveva perduto o, 135. del fuo peio.	Materia bianca, polve- rofa, e vetrificazione a punto di contatto con il crogiuolo.
Silice z. gram. Magnefia 1.gram.	Bianca polverofa , non ha perduto che o , 108. del fuo pefo.	Fritta bianca debolmen- te agglutinata, ha per- duto o, 135.
Silice 2. gram. Barite 3. gram.	Maña poco folida , niente aderente al cro- giuolo , di color gria gio . Ha perduto o ; oz. del fuo pelo.	Vetro di un grigio ver- daftro, di apparenza cel- luiare duriffimo, non fi è lafciato rafchiare, che dal criffallo di rocca.
Affumina i.gram. Barite. 5 1.gram	Debolmente agglutina- to, di un grigio ten- dente al biù, non ade- rente al crogiuolo, ha perduto o, xos, del fuo pefo.	Materia bianca, pol- verosa, ha perduto o, 275. del suo peso :
Calce t. gram. Maguella 1. gram.	La mefcolanza è ri- maña bianca, fenza indigio di riunione, fenza perdita fensibile di pefo.	Frittá, bianca alla fu- perficie roffigna al fondo La perte infe- riore vetrofa, femitra- figarente, e ribollita 11 fondo del crogicolo fanfibilmente atracca ro, e coperto di un finalco biance, femitrafparen- te, ribollito.
Calce . r. gram. Barite, . s. gram.	Materia bianca polye- rofa . Legiermente agalu- tinata alla fupericie fenza perdita di pefo .	Vetro perfetto , un po- co verdadre , crepaccia- to pri la ritirata , e adrente alle pareti del croginole .
Magneffa í gram Barite 2. gram	Materia fenübihient agglatinata	Bianca, brillante, riu- nita iu parti grumofe , atfai foide , delle quali alcune in sifato di final- to erano forremente nee- renti alle pareti del cro- giuolo.

Erhmann, ha tenuto all'azione della corrente del gas ossigeno più mescolanze metalliche; le quali hanno dato i seguenti risultati.

MESCOLANŽE a parti eguali .	RISULTATI,
s. Oro , e platino	Lega bianca , come di argento smorto, affai duttile fotto il mar- tello .
2. Oro , e rasqe	Fuñose accompagnata da fiamma verde, che dura fintantoche corte il bottone fia volatilizzato. L'oro, l'argento, ed il rame fuñ afficme, prefentano il ficili fenomeni e,
3. Platine , ed argente	Lega più dura e più feura, che l'ergento. Si indurifee fotto il martello.
4. Platino , e rame	Lega biancafira , sascettibile di effere mulleata , ridotta in lami- ne o pulita .
s. Platino , e ferro.	Questi doc metalli fi legano ma- le : sembrano unirsi alla prima , ma per il rassreddamento si se- parano ,
6 Platine , ed antimonio	Quefia mefcolanza dopo effere Rata fonduta al croginole , efpo- fia al fenon della corrente di of- figeno , fi feptra in due , e l'an- rimonio brucia, con una fiamma bianca , ed ciala gell'aria «

MESCOLANZE a parti eguali .	RISULTATIN
7. Argento, e rame	Si fonde di feguito, e manife- ita una fi-mma verde. La maffa fi volatilizza total- meate sa fi faftiege il fuoco.
Kin.	
s. Rame , e flague	s. Subito che il metallo è in fu- fione, lo flazno bructa con una fiomma bancafira : circondata di un colore bit quafi impercetti bi- le ; che fi aumenta froprepa, a mifura , che lo flagao diminui- fce .
p. Rame , t ferro	Questi metalti non fi combina- co. If rame fi pone al centro, ed il fer-o refta in crofta, che brucia ben prefto.

Erhmann ha saggiato le seguenti mescolanze, impiegando i metalli a diverse proporzioni.

r. La lega del rame, e dello Comincia da scoppiettare, e brucia con una fiamma di colora bià bianco, seguita da bià capo.

2. La lega di piombo , e dell' Dà un vapore foruffimo : la l'Antimonio , che forma i caratteri da flampa .

Il Signor Kirwan; nella seconda edizione dei suoi Elementi di Mineralogia, ci ha dato una

una tavola della fusibilità delle terre semplici, mescolate in diverse proporzioni, ed esposte ad un fuoco, che non eccede 166. del termometro di Wedgood. Il Signor Achard ha dato i risultati di una lunga serie di esperienze sul medesimo soggetto. Ma è probabile che le fusioni, che egli ha ottenute, siano spesso dovute alla materia dei suoi crogiuoli. che erano esposti a fuoco di un fornello di porcellana continuato per molto tempo . Il Signor Kirwan crede di avere evitato, in gran parte, questa sorgente di errori, impiegando un fuoco molto più vivo, ma non continuato per tanto tempo, di una buora fornace. Il Signor Achard aveva fatto le sue mescolanze con calce aereata . Il Signor Kirwan non ha impiegato che calce viva che da prodotti differentissimi. I principali risultati, che egli ricava dalle sue ricerche, e da quelle del Signor Achard, sono i seguenti.

Combinazioni binarie

r°. Le Combinazioni binarie delle cinque terre (la calce, la magnesia, l'allumina, la silice, e la barite) sono infusibili, qualunque siano le proporzioni delle mescolanze, eccettuandone due casi, 1°. La mescolanza a parti eguali della calce, e della silice, che forma

ma solamente uno smalto ad un calore, che supera il grado 150, di Wedgood; 2°. La mescolanza della barite, e della silice. Questre due sostanze non agiscono una sopra l'alera, ad un calore superiore a 150°, che quando la silice è alla barite nel rapporto di 3 a 11, ò di 2. a 12, o quando la barite è alla silice nel rapporto di 4. a 3., ò di 2. a 11 ma l'azione reciproca di queste due terre appena è sensibile, quando le loro quantità sono eguali.

2º, Nella mescolanza delle cinque terre con l'ossido di ferro, si osserva, che quelle nelle quali la calce viva è all'ossido di ferro nel rapporto di 9. a 1., ò di 3. a 1., ò di 2. a 1., j ormano una specie di fritta, ed un calore di 150°, ed attaccano il croginolo. Divengono fusibilissime, e si aumenta la pro-

porzione dell'ossido di ferro.

La barite, e l'ossido di ferro hanno un' azione reciproca molto meglio marcata, la loro mescolazza è fusibile in tutte le proporzioni comprese fra 1. e 4. delle due so-

La magnesia e l'ossido di ferro non hanno alcuna azione reciproca, quando la mescolanza è fatta a parti eguali; ma quando l'ossido di ferro è alla magnesia nella proporzione di 4- a 1., la mescolanza si fonde completamente. La fusione è imperfetta, quando que-

206

ste due sostanze sono nella proporzione di due

L'allumina, e l'ossido di ferro non presentano alcuna apparenza di fusione ad un calore di 166°, ancora quando queste due sostanze sono mescolate a parti eguali, ma quando l'ossido di ferro è all'allumina, ò nella proporzione di 4. a 3., ò in quella di 2. a 7., le mescolanze sono fusibili allo stesso grado di calore. La silice, e l'ossido di ferro compariscono infusibili tutte le volte, che la silice è in eccesso; ma, nel caso contrario, la loro mescolanza è fusibile.

Combinazioni ternarie al grado 150. di Wedgood:

Calce, magnesia, allumina?

1°. Le mescolanze di queste tre terre, nélle quali predomina la magnesia, non sono fusibili al di sotto del 160, grado di Wedgood.

2°. La mescolanza, nella quale pred nina la calce, non si vetrifica che nel caso che sia fatta nelle proporzioni di tre parti di calce, due di magnesia, ed una di allumina. Le proporzioni che si avvicinano a queste possono dare specie di porcellana ò di smalto.

3°. Le proporzioni, nelle quali la quantità di allumina è eguale a quella delle altre due,

ed eccede una delle due nel rapporto di 3. a 1. possono formare porcellane.

Calce, Magnesia, e Silice?

ro. Le mescolanze, nelle quali la calce è in eccesso, possono essere fusibili.

2°. Se la magnesia è in eccesso, non sarà fusibile alcuna mescolanza.

3°. Se è in eccesso la silice, le mescolanze rarissimamente saranno fusibili.

Allumina, Magnesia, e Silice?

1°. Se l'allumina è in eccesso, non si può ottenere altro, che una porcellana.

2°. Se la magnesia è in eccesso, non si può avere neppure una fusione imperfetta.

3°. Se la silice è in eccesso, si può ottenere in più casi una porcellana; ed in vece di questa un vetro, quando le terre sono nella proporzione di tre parti di silice, due di magnesia, ed una di allumina.

Allumina , Calce , e Silice :

r°. Se la calce è in eccesso; si può ottenere un vetro, ò una porcellana, ò una massa infusibile, secondo le proporzioni della mescolanza. 2°, Se l'all umina è in eccesso, si può ottenere in più casi una porcellana, ma giammai un vetro.

3°. Se la silice è in eccesso, si può ottenere spesso uno smalto, ò una porcellana, e probabilmente ancora un vetro, perchè non è stato considerabile il calore dato in questi spaggi.

SEZIONE IX.

Mezzi di misurare il calore;

NELLE operazioni per mezzo del fuoco i delle quali noi ci siamo occupati, importa molto il poter determinare il grado di calore con il quale si opera, imperocche questo è il solo mezzo, non solamente di ottenere effetti costanti, ma di trasmettere, e rendere comparabili i risultati delle nostre proprie esperienze.

Si è dato il nome di termometro agli istromenti, che sono impiegati a misurare il oalore atmosferico, ò quello, che non è elevatissimo; e si conosce, sotto il nome di pirometro, l'istrumento destinato a misurare i gradi di fuoco nei nostri focolari, e nei for-

nelli delle arti.

Tutti questi istromenti sono fondati sul principio, che il calore dilata tutti i corpi : non si tratta, che di poter determinare i gradi di dilatazione per conoscere i gradi rispettivi di calore.

Per i termometri si è fatto uso, e del mercurio, e dell'alcool; si rende sensibile in essi un cangiamento di volume ad ogni più leggiero cambiamento di temperatura. Per determinare questo cangiamento di volume, e poterne concludere il cangiamento di temperatura, è bastato chiudere questi liquidi in un tubo di vetro stretto e, ben graduato. Il mercurio merita la preferenza sull'alcool, perchè presenta una lunghissima ed invariabile scala di gradi di dilatazione sempre proporzionati ai gradi di calore, mentre l'alcool ad una temperatura un poco elevata non osserva più la stessa progressione.

Questi due liquidi, chiusi in tubi di vetro, non possono misurare altro che gradi di calore inferiori al grado di fusione del vetro medesimo, ed al grado di loro evaporazione. E' stato per tanto necessario ricorrere ad altri mezzi per misurare gli alti gradi di calore. Boerhaave, e Muschembroeck hanno proposto pirometri fondati sulla dilatazione del ferro per mezzo del calore: ma il pirometro, che finora ha meritato di fissare l'attenzione dei Chimici, è quello di Wedgood; esso è costruito sul principio, che l'argilla la più pura al fuoco tanto più si ritira, quanto mag-Tom. I. . Q . giore

210 giore è il calore, che le viene applica-

to (1). Questo pirometro è composto di due parti, 1º. di una staza che serve a misurare i gradi di calore; 2º di piccoli pezzi di argilla che sono adoperati per farne prendere il grado per mezzo della ripirata, o ristringimento che si effettua in essi ; la staza è formata di una piastra di terra cotta , sulla quale sono applicati due regoli della stessa materia. Questi regoli perfettamente diritti, ed uniti presentano uno scostamento di un mezzo pollice in una delle estremità, e di tre decimi di pollice nell'altra : la lunghezza di questi regoli è divisa in 240. parti eguali, e ciascuna di queste rappresenta un decimo di pollice.

Per formare i pezzi suddetti chiamati pezzi da termometro, si staccia con la più grande attenzione la terra : indi si mescola con acqua, e si fa passare questa pasta a traverso un

(1) Questo fenomeno pare contrario al principio che noi abbiamo stabilito della dilatazione di tutti i corpi per mezzo del calorico; ma questa contradizzione non che apparente, perchè il ritiramento dell' argilla non ha luogo se non perchè questa cede una porzione di acqua che le è così aderente, che è mecessario l'ultia mo grado di calore per svaporarla interamente .

un tubo di ferro, acciò prenda la forma di bacchette lunghe, quali poi si tagliano in piccoli cilindri di conveniente lunghezza. Quando i pezzi sono asciutti, conviene presentarli alla staza, ed è necessario, che si adattino allo zero della scala. Se qualche pezzo penetra ad uno, o due gradi di più, il numero di questi gradi è segnato sul fondo, e deve essere dedotto, quando si fà uso di questo pezzo per misurare il calore. I pezzi così accomodati sono cotti in un forno che abbia un calore rovente, per dare loro la consistenza necessaria al trasporto. Il calore adoperato in questo lavoro suole essere di 6. gradi: ma poco importa il saperlo con precisione, giacche si deve esporlo ad un calore molto più grande; se per caso si volesse misurare un grado inferiore, si adoprerebbero pezzi non cotti.

Quando si vuole fare uso di questo pirometro, si espone uno dei pezzi nel foçolare, del quale si vuole misurare il calore; e quando si crede, che egli abbia provato tutta la intensità del calore, si estrae, e si lascia raffreddarlo. Allora si presenta alla staza, e si fa scorrere fra le due lamine, finochè non possa più inoltrarsi; dal ritiramento, che risulterà avere soflerto tale pezzo, si calcolerà il grado del calore, al quale è stato esposto. Lo stesso Signor Wedgwood ci ha lasciato

0 2 3

il prospetto di alcuni gradi del suo pirometro, corrispondenti a quelli del termometro di Fahrenheit.

	WEDGWOOD.	FAHRENHEIT.
no. Il calore rosso, visi-		1077
fonde a		1 4. 4587
fonde a	28	9717
4º. L'oro puro si fonde	3,2	5237
50. Il calore delle spran ghe di ferro: riscaldate	(Il più) go	¥3777.
al punto di potersi in corporare	(Il più) (grande.) 95	13427
na di un mastro ferrajo .) 11	17327
7°. Il calore della san-) 130	37977
8º. Il maximum del calo re prodotto in un for- nello a vento di otto pol·lici quadrati		21877

⁽¹⁾ De la santé, è scritto nell'originale Francese. Negli Elementi di Chimica tradotti tom. I. pag. 103. gli stessi gradi corrispondono a quelli ai quali entra in fusione la composizione di metalli detta volgarmente in Francia Fonte, Nota del Trad.

Il pirometro di Wedgwood ha l'inconveniente di non produrre effetti essonzialmente comparabili, perchè è impossibile farlo con una terra costantemente della stessa natura, sù i diversi punti del globo: e ciò ha determinato il Signor Guyton a proporre un pirometro di platino, del quale ha dato la descrizione nel Vol. 46. degli Annales de Chimie pag. 276.

Esso consiste in una verga di Platino posata orizzontalmente in una incavatura fatta in un pezzo di argilla rifrattaria, cotto all' ultimo grado. Questa lama si appoggia per una estremità sul sodo, che termina la incavatura, l'altra estremità porta sopra una lieva piegata, della quale il ramo grande forma una lancetta, ò indice sopra un arco di cerchio graduato, in maniera che il dislocamento di questo indice nota l'allungamento, che la lama di metallo riceve dal calore.

Siccome tutti i pezzi dell'Istromento sono di platino, non vi è da temere, nè fusione,

nè ossidazione.

Ma nessuno ha mancato di osservare, che i diversi apparecchi destinati a far conoscere il grado di calore, non misuravano la quantità, che ne può essere contenuta in un corpo, cosa che in molti casi è necessaria a sapersi. Per correggere questa grande imperfezione, ò per riempire questo vuoto nella scien-

za pirometrica, i Signori Laplace, e Lavoisier hanno fatto eseguire un apparecchio suscettibile di determinare tutta la quantità di calorico, che può svilupparsi da un corpo, finochè la sua temperatura sia sidotta a quella del ghiaccio: essi gli hanno dato il nome di calorimetro, e questo è stabiliro sul principio, che il ghiaccio assorbisce il calore senza comunicarlo, finochè egli sia fonduto. Per ottenere risultati rigorosi si trattava;

re ottenere ristitati rigotosi si natava, no di trovare il mezzo di fare assorbire dal ghiaccio tutto il calore, che si sviluppa da un corpo, 2º, di liberare il ghiaccio dall'azione di qualunque altra sostanza, che potesse cooperare a fonderlo, 3º, di riunire tuta l'acqua proveniente da questa medesima

fusione.

L'apparecchio, che hanno fatto costuire a tale oggetto i nostri due celebri accademici, consiste in tre corpi circolari quasi iscritti gli uni negli altri, in modo tale, che ne risultano tre capacità (Ved. fig. 1. \$2., 120.). La capacità interna ece (fig. 2.) è formata da una graticola di ferrofilato (fig. 3.) sostenuta da alcuni regoli di appoggio dello stesso metallo. In questa capacità si collecano i corpi da esporsi alla esperienza: si cuopre essa con un coperchio costruito esso pure a rete. La capacità media bbbb (fig. 2.) è destinata a contenere il ghiaccio con

il quale si circonda tutta la capacità interna; questo ghiaccio è sostenuto, e ritenuto a fondo da una graticola a maglie strette. Questa capacità non è separata dalle interna, che per le pareti della rete di ferro. A misura che il ghiaccio si fonde, l'acqua cola attraverso la rete nella cavità ee (fig. 2.) ed è ricevuta nel vaso e (fig. 1.) quando si apre il sobinet d (fig. 2.). La capacità esterna agas contiene il ghiaccio, che circonda la capacità media, e ferma l'effetto del calore esterno : L' acqua, che si forma in questa cavità scappa per il tubo bb (fig. 2), e passa in un vaso particolare. Questa capacità è separata da quelle di mezzo da un inviluppo di latta, ò di rame, in maniera che non vi è alcuna comunicazione fra loro.

Per mettere in esperimento questo bello apparecchio, si riempe di ghiaccio pestato la capacità media ed il coperchio della sfera interna; si fa lo stesso per la capacità esterna, e si mette uno strato sopra il coperchio generale di tutta la macchina. Si lascia sgocciolare il ghiaccio interno: si fa lo stesso per quello della capacità esterna, e per quello del coperchio generale di tutta la macchina gg (fg. 1.).

Quando il ghiaccio interno non da più acqua, si apre il coperchio per introdurre il corpo, e si chiude subito: si riunisce con diligenza tutta l'acqua che eola; finoché la temperatura del corpo sia quella del ghiacchio. E' evidente che il peso dell'acqua ottenuta misura esattamente il calore sprigionato dal corpo, che solo ha potuto determinare la fusione.

E' necessario, che il calore dell'atmosfera non sia al di sotto di zero, perchè allora ilghiacoio interno riceverebbe un freddo sot-

to zero.

Siccome il calore specifico non è che il rapporto di quantità di calore necessaria perelevare di uno stesso numero di gradi la temperatura del corpo, che si confronta a parità di massa, ne viene per conseguenza, che volendo avere il calore specifico di un corposolido, si alzerà di un numero qualunque di gradi la sua temperatura, si collocherà esso prontamente nella sfera interna, e vi si lascerà, fintantoche la sua temperatura sia scesa a zero. Si raccoglierà l'acqua, e la sua quantità, divisa per il prodotto della massa del corpo e del numero dei gradi per i quali la sua temperatura primitiva era al di sopra di zero, sarà, proporzionata al calore specifico.

Quando si vuol prendere il calore dei fluidi, si comincia dal chiudere i vasi nel calorimetro, per abbassarne il calore alla tempeTatura del ghiaccio, e vi si versano poi pron-

tamente i liquidi.

Per determinare il calore della respirazione, e delle materie gassose, si forma, per mezzo di subi, uose comunicazione fra la sfera interna, ed il corpo esterno che rinchiude l'aria che si-espone all'esperienza, e si stabilisce facilmente una circolazione dall' esterno all'interno, che si conserva fintantoche l'aria di saggio non fonda più il ghiace cio: si può valutare la quantità di calore, che dall'aria è lasciato nel suo passaggio, tenendo due termometri ai due orifizi di ens trata, e di escita.

FINE DEL TOMO PRIMO

SPIEGAZIONE DELLE FIGURE DEL TOMO PRIMO.

TAVOLA PRIMA.

Spiegazione della figura prima che rappresenta una fucina di laboratorio, con il suo mantice.

- aa. MANTICE di una fucina di laboratorio.
 - Sostegno della fucina .
 d. Focolare della fucina .
 - e. Cupola della fucina.
 - f. Cammino della fucina.
 - g. Porta della cupola.

Spiegazione della figura seconda, che rappresenta una fucina di laboratorio a tripla corrente di aria.

- aa. Mantice a doppio vento.
- bb. Conserva di aria.
- cc. Tubi, che portano l'aria alla fucina. dddd. Fucina quadrata.
 - e. Interno della fucina.

ff. Ri-

ff. Ritirata della fucina per ricevere il coperchio.

gggg. Grossezza, e pareti della fucina.

La figura 2. bis rappresenta il coperchio della fucina.

La figura 2. ser rappresenta la graticola.

Figura 3. tavola prima

La figura 3. della tavola prima rappresenta il taglio perpendicolare della fucina a tripla corrente di aria.

ecc. Aperture per le quali l'aria dei tre tu-

bi passa nella fucina.

ee. Fondo, ò suolo della fucina.

dd. Ritirata della fucina per ricevere la graticola.

gg. Ritirata superiore per ricevere il coperchio.

ffff. Grossezza delle pareti della fucina.

Figura 4. tavola prima.

La figura 4. rappresenta un crogiuolo. La figura 4. bis rappresenta il coperchio di un erogiuolo.

Figura 5. tavola prima:

La figura 5. rappresenta una pretella (lin-

Figura 6. tavola prima:

La figura 6. rappresenta una pinzetta, c forbice, o molla da crogiuoli.

TAVOLAIL

Spiegazione della figura prima, che presenza la vista di una tromba.

aa. Albero della tromba.

6. Porzione dell'albero scavato ad imbuto.

dd. Botte sfondata immersa nell'acqua.

e. Pietra conica situata in mezzo della botte.

ff. Corrente di acqua che bagna gli orli inferiori della botte.

g. Condotto che porta l'aria nel fornello. b. Corrente di acqua che si precipita nel-

la tromba.

ii. Fornello nel quale s'introduce l'aria della tromba.

Spice

- Spiegazione della figura seconda, tavola seconda , che rappresenta un taglio verticale della tromba .
- an. Albero della troma, tagliato secondo la direzione della sur lunghezza.
- b. Imbuto sopra l' abero. ec. Due sfiatatoj laterdi, ò trombini.
- dd. Botte sfondata a passo .
- e. Pietra conica siuata nel mezzo della hotte.
- ff. Corrente di acqua nella quale s'immerge la botte per il sio orlo inferiore.
- g. Condotto che peta l'aria nel fornello. b. Corrente di acqui che si precipita nella
- tromba.

La figura 3. tavoa prima, rappresenta il piano di un fornello da fusione per il minerale di ferro , preso all'altezza dei mantici.

- La figura 4. tavole seconda, rappresenta il taglio, ò spaccato d questo medesimo fornello.
 - c. Fig. 3. e 4. sguarcio dei soffietti, ò mantici.
 - d. Fig. 3. sguaneio per il quale si da scolo alla materia fonduta.
- e. f. Fig. 4. altezza interna del fornello?
- gg. Fig. 4. sua maggiore larghezza.

292

Questo fornello è tondo da i fino a k; il

TAVOLA III.

Spiegazione della fig. a., che rappresenta un fornello di fusione di laboratorio.

aaaa. Cammino.

bb. Focolare .

d. Porta inferiore lel focolare, per giudicare dello stato el crogiuolo.

see. Treppiede, sul quale è sostenuto il for-

ff. Graticola del forrello.

Spiegazione della fig. 2., che rappresenta un fornello di fusion ad aspirazione.

a. Cenerario

b. Graticola mobile.

c. Porta del cenerario.

d. Focolare.

e. Porta del focolare.

f. Sfondato del fornelle, suolo, atrio.

g. Cammino. b. Masso di fabbrica.

i. Muro, al quale è addossato il fornello.

Spie.

Spiegazione della fig. 3., che rappresenta un fornello da fusione a corrente libera.

- a. Scala per scendere al cenerario.
- b. Cenerario.
- ce. Graticola del focolare :
- dd. Suolo, ara, laboratorio,
- ee. Cammino,
 - f. Fabbricato .
- gg. Volta dell'ara in mattoni.
- bb. Muri esterni del cammino.
 - i. · Colatoi .

TAVOLA IV.

Spiegazione della fig. 1. che rappresenta un fornello svaporatorio,

- aa. Cenerario:
- bb. Porta del cenerario;
- cc. Focolare .
- dd. Porta del focolare.
- ee. Vaso evaporatorio.

Spiegazione delle fig. 2. e 3. tav. 4. rappreaontanti un fornello con cammino tertuoso, che gira sotto, e su i tati della caldaja,

aa. Fabbricato nel quale è stabilito il formello.

bb. Muri in mattoni, alzati sù i lati della graticola, e sù i quali è portata la caldaja.

cc. Graticola del fornello,

addd. Condotto, o corrente di calore, che passa sotto la caldaja, e per i lati si rende nel cammino perpendicolare.

seec. Muri parallelli ai muri bb, che separa-

no il cammino dal di sotto del cammino laterale, e sostengono la caldaja.

ff. Cammino perpendicolare dirimpetto al

ff. Cammino perpendicolare dirimpetto al focolare.

gg. Parte anteriore del fornello,

Spiegazione della fig. 4. tav. 4, che rappretenta un taglio verticale di un fornello con cammino tortuoso al di sotto è su i lati della caldaja.

aa. Fabbricato del recinto del fornello.

bb. Spaccato del cenerario. .

cc. Spaccato del focolare.

Addd, Muri, che sostengono la caldaja, e separaparano il focolare, dal cammino di sot-

to, e questo dal cammino laterale.

ee. Cammino, ò correnti della parte di
sotto della caldaja.

ff. Cammino, ò correnti laterali,

fig. 5. 140. 4.

Veduta di una caldaja montata sopra il suo fornello, con il suo cammino contro il muro, al di sopra del focolare.

TAVOLA V.

Spiegazione della fig. 1., che rappresenta le spaccato verticale di una caldaja rotonda, con fornello a cammino tortuoso.

stabilita la caldaja.

bb. Spaccato della graticola:

cc. Ringrosso sul quale appoggia la cal-

dd. Fabbricato di contro al fondo della caldaja.

ee. Cammino tortuoso , è girante .

ff. Principio del cammino tortuoso.

gg. Principio del cammino perpendicolare?

bb. Caldaja indicata da punti.

Tom, I. Spie:

- Spiegazione della fig. 2. tov. 5. che rappresenta il foruello di una caldaja tonda a cammino tortuoto, e con cammino sti la porta del focolare.
- aaa. Fabbricato, nel quale è stabilito il fornello.

bb. Porta del focolare .

- cc. Piedi, sù i quali poggia il fornello.
- dd. Ringrosso, sul quale poggia la caldaja.
- ee. Principio del cammino tortuoso .

 ff. Cammino tortuoso .
- gg. Cammino perpendicolare;
- Spiegaziene della fig. 3. 1au. 5. che rapprecenta il fornello di una caldaja tonda a cammino tortusto e, econ cammino perpendicolare dirimpetto la porta del focolare.
 - nello.
 - bb. Porta del focolare:
 - cc. Piedi sopra i quali appoggia il fornello
 - dd. Sporto sul quale appoggia la caldaja.
 - ee. Principio del cammino tortuoso.
 - ff. Cammino tortuoso,
 - gg. Cammino perpendicolare;
 - bb. Muro, che separa dal cammino perpendicolare il principio del cammino tortuoso.

APPLICATA ALLE ARTI. so, ed obbliga la corrente del calore a girare intorno intorno alla caldaja, avanti che scappi per il cammino perpendicolare.

TAVOLA VI.

Spiegazione della fig. 1., che rappresenta il taglio verticale di un fornello di saponeria.

aa. Caldaja nella quale si cuoce il sapone.

bb. Fondo in rame della caldaja, i lati sono di fabbrica .

cc. Muri in mattoni, che formano i lati della caldaja.

dd. Muri in mattoni, che si alzano al di sopra del fabbricato ee, e circondano la parte superiore della caldaja.

ece. Fabbricato di pietra viva.

f. Graticola del focolare. ggg. Cenerario.

bb. Condotto del focolare !

ii. Cammino.

k. Prolungamento di muro, che separa il cammino dal condotto del focolare.

Spiegazione della fig. 2. tav. 6. che rappresenta il taglio è spaccate verticale di una caldaja con il fondo fasso a bomba, e stabilito sopra il suo fornello,

aa. Spaccato della caldaja.

bb. Fondo a bomba della caldaja:

ec. Ringrossi del fondo della caldaja, portati sul fabbricato.

d. Spaccato della graticola;

eee. Volta del cenerario.

ggg. Fabbricato del fornello;

Spiegazione della fig. 3. tav. 6. che rappresenta una evaporazione a fuoco nudo.

di un fornello.

bbb. Aperture laterali per stabilire l'aspirazione.

cc. Porta del focolare.

dd. Il di sotto del focolare;

ecc. Fabbricato del fornello.

ff. Sostegni del fornello,

- Spiegazione della fig. 4. tav. 6. che rappresenta una storta sul fuoco con il suo recipiente.
 - a. Corpo della storta.
 - 6. Collo della storta.
 - c. Recipiente.
- dd. Fornello.
- ee. Sostegno del recipiente:
- Spiegazione della fig. 5. sav. 6. che rappresenta una evaporazione a bagno di sabbia.
- aa. Fornello .
 - b. Porta del focolare:
- c. Porta del Cenerario.
- dd. Vaso, che contiene la sabbia, posto sul fornello.
 - ee. Vaso evaporatorio, situato nella sabbia?
 - b. Sabbia contenuta nel vaso ad.
 - Spiegazione della fig. 6. tav. 6., che rappresenta una evaporazione a bagno-maria.
 - aa. Caldaja nella quale è incassato il bagno-maria.
- bbbb. Bagno-maria figurato per mezzo di punti nell' interno della caldaja, e con linee nell'esterno.

P 3 cc.

- CRIMICA

cc. Manichi della caldaja.

dd. Manichi del bagno-maria.

ee. Apertura del bagno-maria.

TAVOLA VII.

Spiegazione della fig. 1., che rappresenta un fornello di riverbero, che serve alla distillazione.

an. Cenerario, e focolare del fornello.

bb. Laboratorio del fornello.

cc. Cupola, o riverbero del fornello.

dd. Cammino . .

230

ee. Porta del cenerario

ff. Porta del focolare.

gg. Sostegno ò manichi del laboratorio.

 Apertura per la quale esce il collo della storta.

ii. Manichi della cupola .

k. Recipiente.

Base, o sostegno del recipiente.

mm. Storta rappresentata, dentro il laboratorio, per mezzo di linee punteggiate. Spiegazione della fig. 2. tuvi 7. che rappre-

an. Corpo della storta.

bb. Collo della storta.

Spiegazione della fig. 3. tav. 7. che rappresenta una storta, fomilia di tubo, d tubulata.

aa. Corpo della storta.

bb. Collo della storta.

cc. Tubolatura della storta.

Fig. 4. tav. 7.

La fig. 4. tav. 7. rappresenta un recipiente fornito di tubo, o tubulato.

Fig. 5. 1av. 7.

La fig. 5. tav. 7. rappresenta una giunta.

Fig. 6. tav. 7.

La fig. 6. tav. 7. rappresenta uno spaccato verticale del focolare, e del cenerario del fornello di riverbero.

TA-

TAVOLA VIII.

Spiegazione della fig. I. tau. 8. che rappres senta una distillazione per mezzo dell' apparato pneumato-chimico ..

- ad. Cenerario bb. Porta del cenerario:
- cc. Focolare .

 - d. Porta del focolare ?
 - ee. Laboratorio.
 - f. Storta figurata per mezzo di linee punteggiate.
- gg. Apertura per la quale esce il collo della storta.
- Jb. Recipiente .
 - 7. Porta della cupola?
- kk. Principio del cammino?
 - 11. Parte della vasca idropneumatica, ripiens di acqua.
- m. Vaso, ò boccale rovesciato sul vaso; e pieno di acqua :
- nn. Altezza, alla quale si solleva il liquido ; che si è posto nei fiaschi.
- 000. Tubulatura del recipiente, e dei fiaschi .:
 - pp. Profondità, alla quale scendono i tubi * -nel liquido dei fiaschi.
 - qq. Rigonfiamento pieno di acqua per meta,

fatte sopra i tubi saldati ai tubi ss.

er. Vasca idropneumatiea.

sss. Tubi, che partendo dalla parte vuota del fiaschi, e del recipiente, vanno ad aprirsi nell'acqua per l'altra estremità.

xx. Tubi perpendicolari, che s'immergono

nel liquido dei fiaschi.

Fig. 2. tav. 8.

La fig. 2. tav. 8. rappresenta una distillalazione a bagno di sabbia nell'apparato

idropneumatico.

La spiegazione è la stessa di quella della fig. 1., con la sola differenza, che il vaso distillatorio è un recipiente, ò boccale a col·lo lungo, e che gli ultimi vapori, o gas non coercibili si perdono nell'aria per l'estremità dell'ultimo tubo.

Spiegazione della fig. 3. tav. 8. che cappres

aada. Vasca idropneumatica?

ti della capacità della vasca.

cc. Porzione della vasca vuota in tutta la sua altezza.

dd. Parte superiore della porzione co

CHIMICA

434 ec. Tavoletta situata attraverso sopra una parte della porzione dd.

f. Apertura nel mezzo della tavoletta.

g. Rottura sopra una estremità della tavoletta .

bh. Parte superiore della vasca, che non presenta altro, che una profondità di due in tre pollici , al disotto del ringrosso della vasca.

. Rotture, ò depressioni per ricevere il becco curvato dei fiaschi, ò l'estremità

curvata dei tubi.

Ak. Boccali rovesciati sulla superficie della vasca .

TAVOLA IX.

Spiegazione della fig. 1. tav. 9. che rappresenta una caldaja di lambicco.

aaa. Pancia della caldaja:

bbb. Fondo a bomba della caldaja :

c. Apertura per versare il liquido della distillazione.

dd. Manichi per prendere, e muovere la

Spiegazione della fig. 2. tav. 9. che rappre-

ana. Serpentino.

bbb. Botte punteggiata, nella quale è situato.

ccc. Zoccolo, sul quale è posata la botte, nella quale è contenuto il serpentino.

dd. Estremità, ò becco del Serpentino, per il quale cola il liquido della distillazione.

e. Apertura superiore del Serpentino, che riceve l'estremità del becco del capitello del lambicco.

Spiegazione della fig. 3. tav. 9., che rappresenta un fornello con lambicco e serpentino.

- aa. Fornello, nel quale è stabilito il lambicco.
- bb. Rigonfiamento, ed orlo superiore della caldaja.
- cc. Apertura , per la quale si carica la caldaja .
- dd. Capitello che ricuopre la caldaja.
- er. Becco del capitello.
- ff. Riunione del becco del capitello con l' apertura del serpentino.
- gg. Serpentino figurato per mezzo di linee punteggiate nella botte.

CHIMICA

h. Estremità inferiore del serpentino?

šii. Tubo per il quale scappa il soverchio dell'acqua della botte nella quale è stabilito il serpentino.

kk. Tubo destinato a portare acqua fresca nel fondo della botte.

Botte, nella quale è stabilito il sergentino.
 mm. Zoccolo, che sostiene la botte.

Fig. 4. tav. 9:

La fig. 4. tav. 9. rappresenta con il delineamento l'interno del fornello. Ved. La spiegazione della tav. 5. fig. 1.

TAVOLA X

Spiegazione della fig. 1. tav. 10. che rappresenta un calorimetro.

aa. Invogli del calorimetro:

bb. Coperchi delle tre capacità del calorimetro.

c. Robinetto, e canale per il quale cola il ghiaccio fonduto dalla terza capacità.

d. Robinet, e canale per il quale cola il ghiaccio fonduto dalla capacità di mezzo.

e. Vaso destinato a ricevere l'acqua, che cola dalla capacità di mezzo.

f. Zoccolo.

gg. Gran coperchio destinato a ricuoprire il calorimetro.

Spiegazione della fig. 2. tav. 10. che rappresenta uno spaccato verticale del calorimetro.

aa. Capacità esteriore ripiena di ghiaccio pestato.

bb. Capacità media ripiena di ghiaccio pestato . cc. Capacità del centro , separata dalla capacità di mezzo da una graticola di ferro .

d. Estremità del canale, per il quale cola il ghiaccio fonduto della capacità di mezzo, 238 CHIMICA

e. Il di sotto della graticola, che ritiene il ghiaccio della capacità media.

f. Coperchio della capacità del centro.

gg. Parte superiore del calorimetro, che ricuopre le tre capacità, ed è carico di ghiaccio.

bb. Canale per il quale cola il ghiaccio fon-

duto della terza capacità.

ii. Parte superiore del coperchio della capacità del centro, carico di ghiaccio.

Fig. 3.

La fig. 3. rappresenta la rete interna.

FINE DELLA SPIBGAZIONE DELLE FIGURE
DEL TOMO I.



548U8B



